

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M3255	Názov mosta:	000585-012 Most cez Jeľšovský potok medzi osadami Rároš a Hámor
Komunikácia:	585	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Lučenec
Správč. číslo:	012		
Kumulat. staničenie:	17,450 km (585)		
Rok postavenia:	1952	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	3,5 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M3255.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	19.5.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	24,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Jana Čierna	technik pre mosty
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Lenka Čileková	referent strediska

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	30,0 t
Výhradná:	77,0 t
Výnimočná:	456,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

IDM: M3255	Prehliadka: Bežná	Dátum: 19.5.2017	Strana: 1/4
------------	-------------------	------------------	-------------

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			
A-Celkové pôsobenie	101-Trvalé pretvorenie <i>nadmerné zaťaženie vozovkovými vrstvami a nadbetónovanými rímsami</i>	DCM 01	
B-Spodná stavba			
Bc-opory	304-Záclony <i>vytekание asfaltovej hmoty na hormú betónovú časť opory, lokálne na 2. opore vytekanie vody z uloženia</i>		3
C-Nosná konštrukcia			
Ca-Hlavná konštrukcia	305-Znečistenie <i>vľavo jeden flak - pravdepodobne z roztopenej izolácie</i>	DCM 01	
Ca-Hlavná konštrukcia	322-Pozdĺžne trhliny <i>lokálne pravdepodobne nad výstužou</i>	DCM 01	
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	605-Vypieranie povrchu vozovky <i>v celej ploche v pravom pruhu vyspravené veľkoplošnou vysprávkou, so sieťovými trhlinami okolo vysprávkok aj vo vysprávkach</i>		4
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>vozovka navýšená do úrovne zvýšených obrúb</i>		5
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>po ľavej strane mimo jazdného pásu vytvorený zelený pás, pri pravom odraz. pruhu v škáre prerastá vegetácia</i>		3
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu <i>na odrazných pruhoch</i>		3
De-rímsa	342-Poškodenie ochrannej vrstvy <i>odutá omietka, na povrchu aj zvislých uchytенý mach</i>		3
De-rímsa	652-Nadmerná hrúbka chodníkov a výška ríms <i>navýšená pre vytvorenie odrazných pruhov</i>		4
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
F-Mostné závery			
G-Odvodnenie mosta			

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí <i>lokálna povrchová korózia 3</i>
Hb-zvodidlá	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>vpravo za mostom nie je zapustené zvodidlo do terénu 3</i>
Hj-úpravy pod mostom	1114-Poškodenie spevnenia koryta toku <i>popraskané a na vtoku podmyté opevnenie 1. opory 3</i>

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta <i>mierny nános z naplavenín a uchytená vegetácia pred a za mostom v koryte 3</i>
J-Okolie mosta	1113-Poškodenie dna koryta DCM 01 <i>podmytie opevnenia koryta pri prvej opore vpravo cca 1,2 m2- prehĺbené dno</i>
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>vegetácia popri krídlach a v toku po pravej strane prerastajú víby 3</i>

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

údržba sporadická

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

611 10 čistenie hornej stavby - 2m2 +odstránenie vegetácie a nečistôt v nepojazdnej časti vozovky nad mostom 12 m2 / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Da653
216 00 vysprávkovanie vozovky obalovanou zmesou za tepla - prekrytie povrchu nepojazdnej časti vozovky 12 m2/ v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Da653
215 10 vysprávkovanie vozovky dýzovou metódou 2,5 m2 (trhliny vo vozovke aj vysprávkach) / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Da605
616 40 bezpečnostné zariadenie- oprava - zapustiť zvodidlo vpravo za mostom do terénu / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Hb1007
611 40 čistenie územia pod mostom - odstrániť naplaveniny a vegetáciu z koryta aj zo svahov 20 m2 / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	J 1121
616 20 bezpečnostné zariadenie - nátery zábradlia po oboch stranách 14 m	Ha1002
622 10 oprava hornej stavby - odstránenie nadmerných vrstiev vozovky a ríms / podľa plánu opráv	

IDM: M3255	Prehliadka: Bežná	Dátum: 19.5.2017	Strana: 3/4
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS: 3/3

PRÍLOHY:

V.....dňa.....Podpis:

IDM: M3255	Prehliadka: Bežná	Dátum: 19.5.2017	Strana: 4/4
------------	-------------------	------------------	-------------