

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1668	Názov mosta:	000591 - 012 Most cez p.Slatina pred obcou Zvolenská Slatina
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	012		
Kumulatívne st.:	24,206 km (591)		
Kilometrovníkové st.:	24,450 km (DZ 24,0)		
Rok postavenia:	1964	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	4,6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1668.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.5.2014	Poveternostné podmienky: Jasno
Teplota vzduchu:	26,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Záv	Ing. Maroš Kováč	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	38,0 t
Výhradná:	108,0 t
Výnimočná:	420,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>zelené stopy po tvorbe rias</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia			IV
Ca-Hlavná konštrukcia	313-Odlupovanie <i>povrchovej vrstvy betónu- krycej vrstvy, miestami obnažená výstuž v podhlade i na čelách</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>v podhlade i na čelnej strane NK na ploche cca 4m², silne zkorodovaná</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže <i>obnažená betonárska výstuž je výrazne skorodovaná, oslabenie prierezovej plochy výstuže</i>	DCM 01	IV
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	605-Vypieranie povrchu vozovky <i>v strede jazdných pruhov plochy z narušenou štruktúrou vozovky</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny <i>za mostným objektom i na ploche mostovky, cez celú šírku komunikácie, so šírkou trhliny na povrchu cca 3cm</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>posypovým materiálom a obrastanie krajnice vegetáciou</i>	DCM 01	III
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu <i>čelá ríms poškodené, vznikajúce kaverny po odlupovaní betónu</i>	DCM 01	III
H-Ostatné príslušenstvo mosta			IV
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>chýbajúce vodorovné i zvislé prvky zábradlia, cca 25% z pôvodnej plochy</i>	DCM 01	IV
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>bez označenia MO</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1103-Zadržovanie vody <i>z dôvodu nánosov a nadmerného prerastania vegetáciou,</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1106-Nežiadúca vegetácia <i>zadržiava vodu pod MO</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežná údržba zanedbaná, stavebná údržba zanedbaná, potreba doplnenia bezpečnostných prvkov

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

uvoľniť prietok koryta vyčistením nánosov na vtoku i na výtoku	Hj1103	DCM 01
sanácia povrchovej úpravy NK -odstránenie nesúdržnej vrstvy aplikácia sanačného a krycieho poteru na celej ploche NK	Ca313	DCM 01
reprofilácia betonárskej výstuže-z pasiváciou výstuže i okolia	Ca502	DCM 01
doplniť, po oboch stranách	He1009	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

II/591-12
STS 3/4
bez cudzích zariadení

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: P1180915.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: P1180911.JPG



Názov: P1180908.JPG

Konštrukčný prvok: