

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1569	Názov mosta:	000526-050 Most nad žel. traťou v obci Hnúšťa
Komunikácia:	526	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správca. číslo:	050	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	94,414 km (526)	Legislatívny stav:	v riadnom užívaní
Kilom. staničenie:	94,964 km (DZ 94,0)		
Rok postavenia:	1950		
Dĺžka premostenia:	24 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1569.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	18.9.2020	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	21,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	

PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	26 t
Výhradná:	79 t
Výnimočná:	132 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	26 t
Výhradná:	79 t
Výnimočná:	132 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			IV
Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	IV
	Priesaky vody z UP na driel 1. opory najmä na hrane prechodu do krídiel		
Bc-opory	305-Znečistenie	DCM 01	II
	Na ÚP 1. opory vyrastanie vegetácie		

Bg-záverne múriky, krycie stienky	303-Vlhké škvryny	DCM 01	III
<i>Zatekanie na hrane záverného múrika a ľavého krídla 2. opory</i>			
C-Nosná konštrukcia			IV
C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie	DCM 01	III
<i>Na konzolách tvorenie kvapľov</i>			
C-Nosná konštrukcia	303-Vlhké škvryny	DCM 01	III
<i>Priesaky vody na konzolách NK</i>			
C-Nosná konštrukcia	305-Znečistenie	DCM 01	II
<i>NK je v podhlade zadymená sadzami</i>			
C-Nosná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
<i>na ľavom čele NK lokálne bližšie k 1. opore</i>			
C-Nosná konštrukcia	702-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	IV
<i>Na konzolách NK dochádza k obnažovanie betonárskej výstuže</i>			
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	810-Zvlhčenie povrchu vozovky / chodníka	DCM 01	IV
<i>Viacnásobný výskyt poruchy</i>			
Da-Vozovka	816-Nepravidelné trhliny	DCM 01	III
Da-Vozovka	851-Nadmerná hrúbka vozovky	DCM 01	IV
<i>Mierne zvýšený kryt vozovky</i>			
Da-Vozovka	853-Znečistenie vozovky	DCM 01	IV
<i>Krajnice znečistené nánosmi a na okrajoch vyrastanie vegetácie</i>			
Dc-Izolácia	831-Porušená hydroizolácia	DCM 01	IV
<i>predpoklad porušenia hydroizolácie v miestach krajného vyloženia NK</i>			
De-rímsa	315-Rozpad betónu	DCM 01	III
<i>Na viacerých miestach dochádza k rozpadu betónu na rímach</i>			
De-rímsa	702-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	IV
<i>Na viacerých miestach na rímach dochádza k obnažovaniu betonárskej výstuže</i>			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			III
F-Mostné závery			III
F-Mostné závery	1008-Zatekanie cez mostný záver	DCM 01	III
<i>Mostný záver nad 1. oporou podlieha značnému rozpadu čo zparičňuje zatekanie na oporu</i>			
G-Odvodnenie mosta			IV
Ga-odvodňovače	1107-Zanesenie odvodňovačov	DCM 01	IV
<i>Odvodňovače sú uchaté nonsmi z cesty</i>			
Ga-odvodňovače	1110-Krátke odvodňovacie rúrky	DCM 01	IV
Ga-odvodňovače	1202-Korózia kovových častí	DCM 01	III
<i>V podhlade korózia kovových častí</i>			

H-Ostatné príslušenstvo mosta			IV
Hc-zábrany a ochranné zar., (protihlukové steny, vetrolamy, ...)	1206-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>Chýbajúca zvyslá výplň mostného zábradlia v strede mosta</i>	DCM 01	IV
I-Cudzie zariadenia			IV
I-Cudzie zariadenia	1214-Poškodené inžinierske a iné siete <i>Po okrajoch opôr nefunkčné držiaky na káble</i>	DCM 01	IV
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1306-Nežiaduca vegetácia <i>pri krídlach 1. opory</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Nedostatočná údržba mosta

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Opraviť mostný záver nad 1. oporou	F 1008	DCM 01
Vyčistiť a opraviť odvodňovače	Ga1107	DCM 01
1. oporu očistiť od vyrastajúcej vegetácie	Bc305	DCM 01
Opraviť mostné rímky	De315	DCM 01
Opraviť poruchy vozovky, vyčistiť krajnice a rímky od vegetácie	Da810	DCM 01
Doplniť chýbajúcu zvislú výplň mostného zábradlia	Hc1206	DCM 01
Odstrániť staré konzoly na elektrické káble	I 1214	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS: 4

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 526-50 (12).JPG



Názov: 526-50 (2).JPG



Názov: 526-50 (13).JPG



Názov: 526-50 (17).JPG



Názov: 526-50 (7).JPG



Názov: 526-50 (11).JPG



Názov: 526-50 (3).JPG



Názov: 526-50 (1).JPG



Názov: 526-50 (9).JPG