

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M6637	<b>Názov mosta:</b>	000571-001_Bezmenný potok vo Filákovce
<b>Komunikácia:</b>	571	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Lučenec
<b>Správca. číslo:</b>	001		
<b>Kumulatívne st.:</b>	0,680 km (571)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	0,814 km (DZ 1,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1989	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Dĺžka premostenia:</b>	5 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M6637.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	12.7.2017	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	27,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Jana Čierna	hlavný prehliadkár

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

<b>Normálna:</b>	50,0 t
<b>Výhradná:</b>	76,0 t
<b>Výnimočná:</b>	420,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

<b>Pred prehliadkou:</b>	<b>3 - Dobrý</b>
<b>Po prehliadke:</b>	<b>3 - Dobrý</b>

**PORUCHY**

Časť / Prvok

Porucha / Poznámka

Výskyt

STS

**A-Celkové pôsobenie**

*most ( dva rámy uložené vedľa seba) v priamej, bez prístupu z dôvodu zatrubnenia toku po oboch stranách mosta , otvory do šácht prekryté betónovými platňami*

**B-Spodná stavba**

*neprístupné*

**C-Nosná konštrukcia**

*neprístupné*

**D-Mostný zvršok****III**

Da-Vozovka

612-Priečne trhliny

DCM 01

III

*pred mostom na celú šírku vozovky 7 m*

Da-Vozovka

651-Nadmerná hrúbka vozovky

DCM 01

III

*navýšená vrstva vozovky do 50 mm*

Da-Vozovka

653-Znečistenie vozovky

DCM 01

III

*v krajnici vpravo posypový materiál cca 5 m2*

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník

305-Znečistenie

DCM 01

III

*v škárach dlažby a medzi obrubníkmi uchytená vegetácia pod zábradlím cca 0,5 m2*

De-rímsa

305-Znečistenie

DCM 01

III

*vľavo na povrchu uchytená vegetácia s lokálnym narušením betónu cca 3 m2*

De-rímsa

313-Odlupovanie

DCM 01

III

*na povrchu rímsy- takmer v celej ploche krycej vrstvy na rámoch vľavo, ktorá má plniť aj funkciu rímsy cca 50m2*

**G-Odvodnenie mosta**

*sklonom vozovky,*

**H-Ostatné príslušenstvo mosta****III**

*oceľové trubkové zábradlie pri chodníku v súčasnosti ošetrované náterom*

He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie

1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky

DCM 01

III

*označenie mostu nie je osadené nad mostom, ale asi 20 m pred mostom*

**Celkové hodnotenie mosta:****3**

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané  
údržba vykonaná čiastočne

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

odstránenie porúch vykonať v aktuálnej sezóne na výkon  
údržby

premiestniť označenie mostu k mostu 1 ks	He1009	DCM 01
po očistení ošetriť povrch rímasy sanačnou maltou cca 5 m2	De313	DCM 01
očistiť okraj vozovky a povrch chodníka cca 5,5 m2	Da653	DCM 01
zaliať priečne trhliny vo vozovke 7 m	Da612	DCM 01

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

pre ďalšiu prehliadku zabezpečiť otvorenie šácht s cieľom prehliadnutia nosnej konštrukcie (mechanizmus pre zodvihnutie betónového krytu)

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS: 3/3  
zaťažiteľnosť mosta: bez zmien (50/76/420 t)

### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-001 (3)L.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 571-001 (4)P.JPG



Názov: 571-001 (5)P nad mostom.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 571-001 (1)vss.JPG



Názov: 571-001 (2)L chodník.JPG

Konštrukčný prvok: