

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M4187	Názov mosta:	000591-010 Most cez horský potok v obci Zolná
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	010	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	18,881 km (591)		
Kilometrovníkové st.:	18,960 km (DZ 19,0)		
Rok postavenia:	1968		
Dĺžka premostenia:	3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M4187.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	6.8.2016	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	25,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre		Karol Rakyta

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	25,0 t
Výhradná:	36,0 t
Výnimočná:	255,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	2 - Veľmi dobrý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>zavlhnuté opory v spodnej časti nad korytom</i>	DCM 01	III
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>na oboch oporách mieastami zelené plochy s náznakmi machu</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	313-Odlupovanie <i>začína odlupovanie omietky na plochách krídel</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia			III
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>v podhlade sú viditeľné mokré mapy po zatekaní z povrchu</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu <i>v podhlade zelené plochy s náznakmi machu</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny <i>súvislá priečna trhlina -predpoklad sadania kužeľového násypu nad NK mostu</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>v celej dĺžke na oboch stranách</i>	DCM 01	IV
Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia <i>predpoklad porušenia izolácie z dôvodu zavlnutých plôch podhladu hlavne na výtokovej strane</i>	DCM 01	IV
De-rímsa	345-Biologická korózia betónu <i>na čelách zelené plochy s náznakmi machu</i>	DCM 01	III
De-rímsa	1106-Nežiadúca vegetácia <i>rímasy - sa nachádzajú v spodnej úrovni násypového kužeľa zarastené trávny porastom</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>krídla mosta zarastené náletovými krovínami</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané
údržba zanedbávaná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

priečnu prasklinu vo vozovke opraviť	Da612	DCM 01
očistenie rímky mosta od machového porastu	De345	DCM 01
odstrániť rastúcu vegetáciu v okolí	J 1106	DCM 01
doplniť zvodidlá po stranách komunikácie nad MO so zapustením do krajníc s doplnením ev. označenia	Da1006	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 591 - 10 horná stavba (4).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591 - 10 podhľad (15).JPG



Názov: 591 - 10 rímsa výtok (8).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591 - 10 vtok (20).JPG



Názov: 591 - 10 výtok (8).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591 - 10 koryto(17).JPG



Názov: 591 - 10 kam. obklad I (2).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591 - 10 I. opora (9).JPG