

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV. (#273729):

#### Otázka č. 1

Vážený obstarávateľ žiadame Vás touto cestou vysvetliť a opraviť technické nezrovnalosti vo výkaze výmer (VV).

VV v časti SO04 - Zateplenie striech obsahuje položku :

10 M 354410067100.S Držiak strešný bleskozvodu PV21 ks 789,690

Táto položka okrem toho, že má byť zaokrúhlená na celé číslo je vo VV duplicitne, pretože sa nachádza aj v rovnakej časti ako :

33 M 3540404500 Podpera oceľová HR PV 21 ks 789,690

#### Odpoveď č. 1

Upravili sme vo VV.

#### Otázka č. 2

VV v časti SO 4 obsahuje položku : 4 M 283220001900 Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 2,6 mm, š. 1,3 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy, farba sivá, FATRA IZOLFA m2 2 247,451

Ide o PVC fólia ktorá už obsahuje nakaširovanú geotextíliu, používa sa pri lepených systémoch, z tohto dôvodu do VV nepatria a sú navyše položky :

1 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 1 814,712

2 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 2 086,919

#### Odpoveď č. 2

Upravili sme vo VV.

#### Otázka č. 3

VV v časti SO01 Odstránenie vrstiev exist strechy a bleskozvod sú položky :

12 K 210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 m 398,627

13 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 478,352

Z uvedeného kódového a textového označenia nie je zrejmé, že ide o demontáž pôvodného bleskozvodu.

Dané kódové značenie a text položky sa javí a ako montáž a dod. nového. žiadame o opravu nakoľko dodávka a montáž nového blesk. je v časti SO04.

#### Odpoveď č. 3

Upravili sme vo VV.