

ZOZNAM PRÍLOH

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava

103-00 Rekonštrukcia cesty II/581, km 4,119 – 6,900

1.	Technická správa	
2.1	Situácia km 4,119 – 5,400	M 1:1 000
2.2	Situácia km 5,400 – 6,300	M 1:1 000
2.3	Situácia km 6,300 – 6,900	M 1:1 000
3.1	Pozdĺžny profil v km 4,000 – 4,900	M 1:1 000/100
3.2	Pozdĺžny profil v km 4,900 – 5,750	M 1:1 000/100
3.3	Pozdĺžny profil v km 5,750 – 7,000	M 1:1 000/100
4.	Vzorové priečne rezy	M 1:100
5.1	Technická správa - Prieputy	
5.2	Prieputy	
6.	Dopravné značenie	

ZOZNAM PRÍLOH

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava

103-00 Rekonštrukcia cesty II/581, km 4,119 – 6,900

6.1	Technická správa - DZ	
6.2.1	Trvalé dopravné značenie km 4,119 – 5,400	M 1:1 000
6.2.2	Trvalé dopravné značenie km 5,400 – 6,300	M 1:1 000
6.2.3	Trvalé dopravné značenie km 6,300 – 6,900	M 1:1 000
6.3	Dočasné dopravné značenie	
6.4	Dočasné dopravné značenie - obchádzka	