


# SITUÁCIA KM 7,7-8,4

M 1:1000



km 7,669 z jazd bez príepusu

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

GEOTECHNICKÁ PORUCHA č. 6  
KM 8,0-8,55 PRAVÁ A ĽAVÁ STRANA  
JESTVUJÚCI STAV: NEDOSTAČUJÚCE ODVODENIE  
ZEMNEJ PLÁNE PLYTKÉ A NEVÝČISTENÉ PRIEKOPY  
MÁLO ÚHLOSNE POOLŽIE

VYPRACOVAL:	Ing. ZUZANA VARGOVÁ	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. LUBOSLAV NAGY
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. LUBOSLAV NAGY	TECH. KONTROLA:	Ing. MARIÁN DUBRAVSKÝ
OBJEDNÁVATEĽ:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7202/20A, 911 01 Trenčín	KRAJ:	TRENČIANSKY KRAJ
KRÁS:	MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	OKRES:	MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
STAVBA:	PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY č. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - MYJAVA		
ČÍSLO ZÁKAZY:	AP-2016/175/01	STUPEŇ:	DSP
DÁTUM:	10/2016	FORMÁT:	5x A4
MIERKA:	M 1:1000	PRÍLOHA:	SÚPRAVA:
ČÍSLO PRÍLOHY:	2.11		