

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELENE NA FRÝDLANTSKU - KOMUNIKACE č. III/03512
PŘÍLOHA č.: 2.1

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/03512 A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. dle číslo	id. st. číslo	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. ekviva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	nálež. vrost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	1	jabloň domácí	Malus domestica	88					28	8	2	7		56	4	3	2	2	2	dužniny kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
2	2	šedý plát	Prunus avium	57	47	38			18	8	1	6		48	3	3	2	1	1	vícekmenn, neperspektivní, uvolnění místa pro výsadbu	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
3	3	jabloň domácí	Malus domestica	104					33	12	2	9		108	4	3	2	2	2	dužniny kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
4	4	jabloň domácí	Malus domestica	138					44	11	2	9		99	5	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
5	5	jabloň domácí	Malus domestica	119					38	12	1	8		96	4	3	2	2	2	dužniny kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
6	7	javor mléč	Acer platanoides	88	38	63			28	12	2	6		72	3	3	2	1	1	vícekmenn, neperspektivní, uvolnění místa pro výsadbu	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
7	8	švestka domácí	Prunus domestica	92					29	7	2	5		35	4	3	3	2	2	poškození kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
8	9	jabloň domácí	Malus domestica	132					42	9	2	7		63	4	3	2	2	2	dužniny kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
9	10	jabloň domácí	Malus domestica	91					29	6	2	5		30	4	3	2	3	2	dužniny kmene	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
10	11	jabloň domácí	Malus domestica	214					68	10	1	7		70	4	3	2	3	3	z více jak 1/2 suchá	Kpov	kácení na povolení	volně	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
11	12	skupina náletů javor mléč							do 10 cm	převážuje cca 6 m			80							uvolnění prostoru pro novou výsadbu	Kpov	kácení na povolení	odstránění náletů	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
12	13	skupina náletů keřů javor mléč, švest domy							do 10 cm	převážuje cca 5 m			52							uvolnění prostoru pro novou výsadbu	Kpov	kácení na povolení	odstránění náletů	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
13	14	skupina náletů javor mléč							do 23 cm	převážuje cca 6 m			180							uvolnění prostoru pro novou výsadbu	Kpov	kácení na povolení	odstránění náletů	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
14	16	javor mléč	Acer platanoides	151					49	17	6	12		204	4	1	1	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
15	16	javor mléč	Acer platanoides	151					48	17	6	12		204	4	1	1	2	1		OV	odstránění výmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
16	17	javor mléč	Acer platanoides	167					53	16	8	13		208	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
16	18	javor horský	Acer pseudoplatanus	141					45	15	4	7		105	4	1	1	1	1	dužniny na kmeni	OV	odstránění výmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
17	19	javor mléč	Acer platanoides	136					43	16	5	9		144	4	1	2	1	2	dužnina kmene	RB	bezpečnostní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
18	20	javor mléč	Acer platanoides	128					41	16	6	10		160	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
19	21	javor mléč	Acer platanoides	138					44	16	7	11		176	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
20	22	javor mléč	Acer platanoides	164					49	17	4	9		153	4	1	2	2	2	dužnina kmene	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
20	22	javor mléč	Acer platanoides	154					49	17	4	9		153	4	1	2	2	2	dužnina kmene	OV	odstránění výmladků		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
21	23	javor mléč	Acer platanoides	113					36	16	3	8		128	4	1	2	1	1	poškození báze	Kunratice u Frydlantu			2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
22	24	javor mléč	Acer platanoides	155					49	15	3	8		120	4	1	3	3	2	dužnina kmene	RO	obvodová redukce	20%	2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
22	24	javor mléč	Acer platanoides	155					49	15	3	8		120	4	1	3	3	2	dužnina kmene	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
23	25	javor mléč	Acer platanoides	160					51	17	2	8		138	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
24	26	javor mléč	Acer platanoides	201					64	17	4	12		204	4	1	2	1	1	vypjatý se dužniny na kmeni	RB	bezpečnostní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
25	27	javor horský	Acer pseudoplatanus	207					66	18	4	14		252	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
26	28	javor mléč	Acer platanoides	132					42	17	3	8		136	4	1	2	1	1	poškození báze	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
27	29	javor mléč	Acer platanoides	179					57	17	5	9		163	4	1	2	2	2	deformace kmene, dutina na kmeni	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
29	30	javor mléč	Acer platanoides	154					49	16	4			112	4	3	4	3	2	rozšířené dutina kmene, narušení statiky stromu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překlázkou v dopadové ploše	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
29	31	javor mléč	Acer platanoides	217					69	17	5	12		204	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
30	32	javor mléč	Acer platanoides	176					56	16	4	11		176	4	1	2	1	2	vypjatý se dužniny na kmeni	RB	bezpečnostní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
31	33	javor mléč	Acer platanoides	157					50	17	5	10		170	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
32	34	javor mléč	Acer platanoides	105					33	15	3	7		105	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
32	34	javor mléč	Acer platanoides	105					33	15	3	7		105	4	1	1	2	2		OV	odstránění výmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
33	35	javor mléč	Acer platanoides	130					41	17	5	7		119	4	1	1	1	1		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
34	36	javor mléč	Acer platanoides	179					57	18	4	9		162	4	1	1	2	2	poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
35	37	lipa srdčitá	Tilia cordata	192					13	5	1	3		15	2	1	0	0	0		RV	řez výchovný		2		Kunratice u Frydlantu	1254/2	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
36	38	javor mléč	Acer platanoides	142					61	16	5	15		240	4	1	2	2	2	asymetrická koruna, dutiny na kmeni	RO	obvodová redukce	20%	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
36	38	javor mléč	Acer platanoides	192					61	16	5	15		240	4	1	2	2	2	asymetrická koruna, dutiny na kmeni	RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
37	39	javor mléč	Acer platanoides	163					52	17	5	15		255	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
38	40	javor mléč	Acer platanoides	123					39	15	5	8		120	4	1	2	1	2	mechanické poškození kmene	RB	bezpečnostní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
39	41	javor mléč	Acer platanoides	204					65	20	4	11		220	4	1	2	2	2	poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
40	42	javor mléč	Acer platanoides	148					47	16	3	12		192	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
41	43	javor mléč	Acer platanoides	198					63	19	4	14		266	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
42	44	javor mléč	Acer platanoides	170					54	19	4	9		171	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
43	46	javor mléč	Acer platanoides	154					49	18	4	9		162	4	1	2	2	2	dužniny na kmeni	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
44	47	javor mléč	Acer platanoides	195					62	19	3	11		209	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
45	48	javor mléč	Acer platanoides	220					70	21	4	10		210	4	3	4	4	2	rozšířené poškození báze	Kpov	kácení na povolení	postupně, s volnou dopadovou plochou	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
46	49	javor mléč	Acer platanoides	242					77	22	4	8		176	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
46	49	javor mléč	Acer platanoides	242					77	22	4	8		176	4	1	1	2	2		OV	odstránění výmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mláde

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELENE NA FRÝDLANTSKU - KOMUNIKACE č. III/03512
PŘÍLOHA Č.: 2.1

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/03512 A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č. sč. st. omo	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. ekviva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	nálež. vost	doporučená následná opatření	k.č.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
62	65	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	90				29	6	2	4		24	4	2	3	2	1			ORZ	vstupní fez	vstupní fez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
63	66	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	83				26	4	2	4		16	4	2	3	2	2			ORZ	vstupní fez	vstupní fez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
64	67	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	122				39	6	3	5		30	4	2	2	2	2			ORZ	vstupní fez	vstupní fez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
65	68	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	87				28	5	2	4		20	4	3	4	3	3	poškození kmene, dutiny	Kpov	kácení na povolení	posklupn., s volnou dopadovou plochou	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
66	69	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	75				24	5	3	3		15	5	3	4	4	4	80% suchý, poškození kmene	Kpov	kácení na povolení	posklupn., s překlázkou v dopravní ploše	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
67	70	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	110				35	5	2	6		30	4	2	2	2	2		ORZ	zdravotní fez	vstupní fez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
68	71	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	91	71			29	6	1	6		36	4	3	4	4	2	dřevokazná houba (širovec)	Kpov	kácení na povolení	volná	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
69	72	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	93				30	5	2	5		25	4	2	2	2	2							Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
70	73	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	83				26	4	1	5		20	4	2	2	3	2							Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
71	74	švestka domácí	<i>Prunus domestica</i>	87				28	5	2	7		35	4	2	2	1	2		ORZ	zdravotní fez	vstupní fez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
72	75	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	117				37	16	3	7		112	4	1	1	0	0								Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
73	76	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	113				36	17	4	6		102	4	1	0	0	0								Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
74	77	javorce maďal	<i>Asculus hippocastanum</i>	192				61	16	2	9		144	4	1	2	2	1	dutiny kmene	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1370/2	Obec Kunratice	č.p. 158, Kunratice	
75	78	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	145				46	17	3	8		136	4	1	1	1	1		RLPV	fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Kunratice u Frydlantu	77	Obec Kunratice	č.p. 158, Kunratice	
76	79	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	82				26	15	5	5		75	3	1	1	0	0								Kunratice u Frydlantu	77	Obec Kunratice	č.p. 158, Kunratice
77	80	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	87				28	12	3	7		84	4	1	3	1	1	dutina ve větvení					sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
78	81	yřba jvba	<i>Salix caprea</i>	157				50	14	4	8		112	5	3	5	5	5	zcela suchý	Kpov	kácení na povolení	posklupn., s volnou dopadovou plochou	1	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
79	82	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	92				29	15	4	8		120	4	1	1	1	1								Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
80	83	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	118				38	17	8	9		153	4	1	1	2	1		RB	bezpečnostní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
81	84	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	133				42	17	8	10		170	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
82	85	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	133				42	17	8	10		170	4	1	1	1	2		OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
82	85	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	139				44	18	4	11		198	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
82	85	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	139				44	18	4	11		198	4	1	1	2	2		RLPV	fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
83	87	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119				38	9	3	6		54	4	1	2	2	2	poškození báze	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
83	87	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119				38	9	3	6		54	4	1	2	2	2	poškození báze	OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
84	88	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	107				34	16	4	7		112	3	1	1	1	1								Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
85	89	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	100				32	16	8	8		128	3	1	2	1	1	vyvíjející se dutiny na kmene					sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
86	90	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	84				27	13	4	5		65	3	1	2	2	1		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
86	90	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	94				39	16	8	8		128	4	1	1	2	2		OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
87	91	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	145				46	17	10	7		119	4	1	2	3	3		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
88	92	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	94				30	14	5	6		84	4	1	1	1	1		OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
89	93	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	121				39	16	8	8		128	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
89	93	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	121				39	16	8	8		128	4	1	1	2	2		OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
90	96	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	170				54	17	10	9		153	4	1	3	2	1	poškození báze, nestabilita větvení	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
90	96	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	170				54	17	10	9		153	4	1	3	2	1	poškození báze, nestabilita větvení	RO	redukce obvodová	20%	2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
90	96	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	170				54	17	10	9		153	4	1	3	2	1	poškození báze, nestabilita větvení	OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
91	97	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	173				55	17	9	10		170	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
92	98	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	173				55	17	6	10		170	4	1	2	2	1		RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
92	98	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	173				55	17	6	10		170	4	1	2	2	1		OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
93	99	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	154				49	16	9	6		96	4	1	2	2	2	poškození báze	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
93	99	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	154				49	16	9	6		96	4	1	2	2	2	poškození báze	OV	odstranění vřmladků		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
94	100	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	125				40	14	3	5		70	4	1	1	2	2	jednostranná koruna	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
95	101	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	110				35	14	5	7		98	4	1	3	2	2	dutina ve větvení	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
95	101	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	110				35	14	5	7		98	4	1	3	2	2	dutina ve větvení	OV	odstranění vřmladků		2	sledování vývoje dutiny	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
96	102	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	99				32	14	4	6		84	4	1	2	1	1	deformace kmene	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
97	103	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	100				32	14	4	6		84	4	1	2	2	2	dutiny na kmene	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
98	104	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119				38	16	4	8		128	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutiny na kmene	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
98	104	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119				38	16	4	8		128	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutiny na kmene	OV	odstranění vřmladků		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
99	105	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	104				33	14	7	6		84	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutiny na kmene	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
100	106	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	124				39	15	6	8		120	4	1	2	2	2	poškození kmene	RZ	zdravotní fez		2		Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
101	107	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	130				41	14	7	8		112	4	3	4	3	2	poškození kosteri větve, dutiny	Kpov	kácení na povolení	posklupn., s volnou dopadovou plochou	2	Není součástí žádosti do OP2P	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
102	108	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	214				68	16	10	9		144	4	1	2	2	3	vyvíjející se dutiny na kmene	RZ	zdravotní fez		2	sledování vývoje dutin	Kunratice u Frydlantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
102	108	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	214				68	16	10	9		144	4	1	2	2	3	vyvíjející se dutiny na kmene	OV	odstranění vřmladků</								

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/03512 A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č. slo	id. st. romu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp. ekviva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	náleža. vost	doporučené následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
112	118	skupina náletů javor mládě							do 5 cm	převažuje cca 2 m			160							neperspektivní nálet	Kpov	kácení na povolení	odstranění náletů	2	Není součástí žádosti do OPŽP	Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
113	120	jabloň domácí	Malus domestica	85					27	5	1	6		30	4	2	3	3	3	duťiny, výrazné proschnutí	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
114	121	jabloň domácí	Malus domestica	151					48	8	2	15		120	4	2	4	3	4	duťiny, výrazné proschnutí	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
115	122	jabloň domácí	Malus domestica	97					31	5	1	5		25	4	2	3	3	2	duťiny ve větvení	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
116	123	jabloň domácí	Malus domestica	91					29	5	1	7		35	4	2	3	3	3	duťiny, poškozené ksterní větve	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
117	124	jabloň domácí	Malus domestica	132					42	6	1	7		42	4	2	4	3	2	duťiny, proschnutí	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
118	125	jabloň domácí	Malus domestica	119					38	6	2	7		42	4	2	4	3	2	duťiny, proschnutí	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
119	126	švestka domácí	Prunus domestica	79					25	6	2	4		24	4	2	4	4	4	výrazně prochlý	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
120	127	jabloň domácí	Malus domestica	94					30	6	2	7		42	4	2	3	3	3	duťiny na kmeni, výrazné proschnutí	ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
121	128	jabloň domácí	Malus domestica	85					27	5	1	7		35	4	2	2	2	2		ORZ	vstupní řez	vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu	2		Kunratice u Frydiantu	1653/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec