

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

pořadí d.č.	id_stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	ploch a skupiny	fyz. staví	percep ekvíva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	oštěfe ni	technologie	poznámka k provedení	náleha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa		
1	1	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	298					95	18	4	9		162	4	3	3	4	3	klanoliska, výrazně prochnutí	Krov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASŤI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
2	2	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	132					42	10	2	6		60	2	3	3	2	1	tlakové větvení, neperspektivní	Krov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASŤI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
3	3	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
4	4	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	236					75	18	3	10		180	4	1	1	1	1	nízká provozní bezpečnost	Krov	kácení na povolení	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
5	5	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	264					84	17	3	7		119	4	3	4	2	2		RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
6	6	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	317					101	19	2	9		171	4	1	3	2	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
6	6	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	317					101	19	2	9		171	4	1	3	2	1		VDH3	instalace dynamické vazby	horní, 3 lana	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
7	7	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		2,5	1	3	0	0	0	ulomený terminál	RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
8	8	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	106					34	10	2	6		60	2	1	1	2	0		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
8	8	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	106					34	10	2	6		60	2	1	1	2	0		RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
9	9	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	258					82	19	2	8		152	4	1	3	1	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
9	9	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	258					82	19	2	8		152	4	1	3	1	1		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, 1 lana	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
10	10	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	254					67	19	3	11		209	4	3	4	3	2	nízká provozní bezpečnost	Krov	kácení na povolení	úprava, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASŤI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
11	11	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	188					60	15	3	10		150	3	1	1	2	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
12	12	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
13	13	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	198					63	18	3	9		162	4	1	1	1	1		RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
14	14	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
15	15	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
16	16	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	204					65	16	4	9		144	4	1	1	1	1		RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
17	17	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	302					96	18	3	7		126	4	1	3	2	1	dutiny na kmenci i ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
18	18	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
19	19	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
20	20	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	273					87	20	3	11		220	4	1	2	2	1	dutina ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
21	21	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	349					111	20	2	13		260	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
21	21	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	349					111	20	2	13		260	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	VDH1	instalace dynamické vazby	horní, 3 lana	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
22	22	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
23	23	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	298					95	17	3	8		136	4	1	1	2	2		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
24	24	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	207					66	18	3	10		180	4	1	2	2	2	dutina ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
25	25	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	220					70	20	4	12		240	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
26	26	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	217					69	20	4	11		220	4	1	2	2	2		SSI	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedního výhonu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
27	27	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
28	28	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	267					85	18	3	11		198	4	1	2	2	2		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
29	29	lipa srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	226					72	20	6	10		200	4	1	2	2	1	poškození kořenových náběhů	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
30	30	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	112					36	17	3	9		153	4	1	1	0	0	mechanické poškození kmene					Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec		
31	31	bříza bělokora	<i>Betula pendula</i>	98					31	17	4	6		102	4	1	1	1	1			RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec
32	32	dub letní	<i>Quercus robur</i>	267					85	19	5	15		285	4	1	1	2	2		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
33	33	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	148					47	17	5	9		153	4	1	1	2	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
34	34	javor srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	151					48	17	3	10		170	4	1	2	1	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
35	35	javor srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	227					87	19	3	15		285	4	1	2	2	1	dutina ve větvení	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
36	36	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	207					66	19	4	11		209	4	1	2	2	1	dutina a poškození kmene	RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
36	36	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	207					66	19	4	11		209	4	1	2	2	1	dutina a poškození kmene	RIPV	redukční fez lokální	úprava prujezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
37	37	javor srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	154					49	19	3	9		171	4	1	3	2	1		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
37	37	javor srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	164					49	19	3	9		171	4	1	3	2	1		RZ	zdrovňování fez	20%	2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
38	38	javor srdcítá	<i>Tilia cordata</i>	264					84	22	3	10		220	4	1	1	2	2		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
39	39	dub letní	<i>Quercus robur</i>	220					70	19	4	10		190	4	1	1	2	2		RB	bezpečnostní fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
40	40	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	188					60	19	3	13		247	4	1	1	2	2		RZ	zdrovňování fez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládeže 632/32, Liberec	
41	41	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	123			</																							

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

pořadí d.č.	id_stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	fyz. staví	percep ekvíva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	oštěfe ni	technologie	poznámka k provedení	náleha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
57	57	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	305					97	19	3	10		190	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
57	57	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	305					97	19	3	10		190	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
58	58	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	214					68	19	7	8		152	4	1	2	1	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
59	59	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	226					72	17	3	10		170	4	1	2	2	1	dutina kmene	RZ	zdrovňovací řez		2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
59	59	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	226					72	17	3	10		170	4	1	2	2	1	dutina kmene	RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
60	60	dub letní	<i>Quercus robur</i>	48					15	7	3	6		42	2	1	1	0	0		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
61	61	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
62	62	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	267					85	18	4	12		216	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
62	62	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	267					85	18	4	12		216	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
63	63	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
64	64	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	157					50	17	3	9		153	4	1	1	2	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
65	65	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	224					61	19	5	12		228	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
66	66	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					44	2	1	1		2	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
67	67	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	2	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
68	68	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	245					78	18	6	10		180	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
69	69	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	333					106	17	5	11		187	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
70	70	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
71	71	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	192					61	16	3	8		128	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
72	72	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	207					66	16	3	8		128	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
73	73	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	195					62	17	5	12		204	4	1	2	2	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
74	74	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
75	75	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
76	76	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
77	77	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
78	78	jírovec madfal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	214					68	16	4	11		176	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
79	79	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	270					86	19	3	15		285	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
79	79	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	270					86	19	3	15		285	4	1	2	2	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
80	80	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	220					70	19	4	12		228	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
81	81	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	308					98	20	6	13		260	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
82	82	jírovec madfal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	173					55	14	4	7		86	4	1	0	0	0	výskyt dřevokazné houby (šupinovka)	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
83	83	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	305					97	19	5	14		266	4	1	2	3	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
84	84	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103					33	13	3	8		104	3	1	1	2	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	574/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
84	84	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	103					33	13	3	8		104	3	1	1	2	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	574/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
85	85	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	123					123	113	79	75	63	39	15	3	1	2	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	574/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
86	86	akát bily	<i>Robinia pseudoacacia</i>	298					95	17	5	9		153	4	1	3	2	2	poškození kmene	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	574/2	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
86	86	akát bily	<i>Robinia pseudoacacia</i>	298					95	17	5	9		153	4	1	3	2	2	poškození kmene	RO	redukce obvodová	20%	2		Cernousy	574/2	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
87	87	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	254					81	18	3	8		144	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	574/2	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
88	88	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	249					111	13	3	11		143	4	1	1	1	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
89	89	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
90	90	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
91	91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovný		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
92	92	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	302					96	20	7	10		200	4	1	3	2	2	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
93	93	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	327					104	18	4	8		144	4	1	3	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
94	94	lipa srdcičta	<i>Tilia cordata</i>	314					100	22	2	11		242</td															

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

pořadí d.č.	id_stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průmér kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	fyz. staví	percepce	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	očekávaný vývoj	technologie	poznámka k provedení	náležitost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
109	109	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	157		50	16	3	7	112	4	1	1	1	1	2					Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
110	110	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	173		55	21	4	10	210	4	1	2	2	1					SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
111	111	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	220		70	20	8	12	240	4	1	3	2	1					SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
112	112	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	229		73	20	4	7	140	4	3	5	3	2	dutiny, vylomena kosterní větev	Krov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	633	Obec Cernousy	c. p. 72, Cernousy				
113	113	hrušník placi	<i>Prunus avium</i>	201		64	18	6	7	126	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
114	114	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163		52	19	7	12	228	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
115	115	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	173		55	20	4	12	240	4	1	1	1	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
116	116	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	128		41	18	4	8	144	4	1	1	1	1		OV	odstranění výmladků		2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
116	116	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	128		41	18	4	8	144	4	1	1	1	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
117	117	dub letní	<i>Quercus robur</i>	75		24	16	6	6	108	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
118	118	javor horák	<i>Acer pseudoplatanus</i>	118		38	16	5	6	108	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
119	119	javor horák	<i>Acer pseudoplatanus</i>	127		40	18	5	7	128	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
120	120	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	67		21	16	4	7	112	2	1	0	0	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
121	121	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	330		105	20	7	12	240	4	3	5	3	2	praskly kmen	Krov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
122	122	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	185		59	20	6	8	160	4	1	1	1	1						Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
123	123	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12		4	4	2	1	12	4	1	1	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
124	124	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	78		25	15	4	7	105	2	1	1	1	0		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
124	124	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	78		25	15	4	7	105	2	1	1	1	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
125	125	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	185		59	19	14	7	133	4	1	2	1	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
126	126	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	195		62	19	6	10	190	4	2	3	2	1	dutiny ve větveni	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
127	127	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	57		18	15	2	6	90	2	1	0	0	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
128	128	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160		51	18	5	11	198	4	1	1	2	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
129	129	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	154		49	19	6	8	152	4	1	2	1	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
130	130	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	126		40	18	4	7	128	4	1	2	2	2		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
131	131	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	132		42	16	5	6	120	4	1	2	2	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
132	132	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	208		95	16	5	7	112	4	1	1	1	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
133	133	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	157		50	20	5	8	160	4	1	2	2	2	dutiny ve větveni	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
134	134	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	201		64	20	6	12	240	4	1	3	2	2	dutiny ve větveni	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
134	134	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	201		64	20	6	12	240	4	1	3	2	2	dutiny ve větveni	RO	redukovací obvodová	20%	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
135	135	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	64		20	16	3	6	96	2	1	0	0	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
136	136	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160		51	18	5	9	162	4	1	1	1	1						Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
137	137	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	89		28	15	2	6	90	2	3	4	2	1	poškození kořenového systému, tlakové větvení, neperf. větvi	Krov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
138	138	dub letní	<i>Quercus robur</i>	80		25	15	5	7	105	3	1	1	1	1						Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec					
139	139	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	95		30	15	3	8	120	3	1	1	1	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
140	140	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	182		58	21	7	10	210	4	1	1	2	2		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
141	141	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	173		55	21	7	11	231	4	1	3	2	1		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
141	141	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	173		55	21	7	11	231	4	1	3	2	1		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
142	142	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	179		57	21	3	12	252	4	1	3	2	2		RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
143	143	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	232		74	19	3	14	266	4	1	1	3	2	dutiny ve větveni	RZ	zdrovňovací řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
144	144	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	232		74	22	7	14	308	4	1	2	2	2		RZ	zdrovňovací řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
145	145	dub letní	<i>Quercus robur</i>	245		78	20	10	10	200	4	1	1	1	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
146	146	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188		60	19	5	10	190	4	1	2	2	3		RB	bezpečnostní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
147	147	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	151		48	8	3	8	64	4	2	2	2	1		ORZ	vstupní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
148	148	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	132		42	8	3	7	56	4	2	2	2	1		ORZ	vstupní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
149	149	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	95		30	7	4	6	42	4	2	3	1	1		ORZ	vstupní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
150	150	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	138		44	8	3	9	72	4	2	2	2	1		ORZ	vstupní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
151	154	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	135		43	8	4	7	56	4	2	2	2	1		ORZ	vstupní řez		2		Habarice u Frydlantu	895	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec				
152	152	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	104		33	8	3	8	64	4	2	3	2	1		ORZ	vstupní řez		2</td									

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

pořadí d.č.	id_stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průmér kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha a skupiny	fyz. staví	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	oštěpení	technologie	poznámka k provedení	náleží vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
175	188	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	210					67	22	7	14	308	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
176	189	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160					51	20	7	10	200	4	1	3	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
176	189	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160					51	20	7	10	200	4	1	3	2	2		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
177	190	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	254					81	21	12	12	252	4	1	3	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
177	190	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	254					81	21	12	12	252	4	1	3	2	2		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
179	191	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	14	1	1	0	0	0		RV	řez výhony		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
179	191	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1	3	1	1	0	0	0		RV	řez výhony		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
180	193	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	239					76	21	6	12	252	4	1	3	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
180	193	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	239					76	21	6	12	252	4	1	3	2	1		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
181	194	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	245					78	21	10	10	210	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
182	195	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	160					51	19	6	11	209	4	1	2	1	2		RB	bezpečnostní řez		2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
183	196	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	229					73	20	5	8	160	4	1	3	2	1		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
184	197	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	170					54	16	4	9	144	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
184	197	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	170					54	16	4	9	144	4	1	2	2	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
185	198	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
186	199	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
187	200	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
188	201	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
189	202	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	273					87	21	3	10	210	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
190	203	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
191	204	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	5	2	1	5	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
192	205	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1	4	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
193	206	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1	3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
194	207	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	289					92	21	4	14	294	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
195	208	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1	3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
196	209	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	176					56	20	5	10	200	4	1	3	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
196	209	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	176					56	20	5	10	200	4	1	3	2	1		VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
197	210	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1	3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
198	211	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					39	20	3	6	120	4	1	1	1	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
199	212	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	311					99	20	5	15	300	4	1	3	1	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
200	213	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	173					55	16	4	8	128	4	1	3	2	2	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
201	214	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	138					44	18	4	9	162	4	1	1	1	1						Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec	
202	215	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	217					69	18	3	9	162	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
203	216	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	364					116	20	3	12	240	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
204	217	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1	3	1	1	0	0	0		RV	řez výchovny		3		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
205	218	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	204					65	20	5	9	180	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	RZ	zdravotní řez		2		Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
205	218	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	204					65	20	5	9	180	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	VDH1	instalace dynamické vazby	horní, lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	575/3	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
206	219	dub letní	<i>Quercus robur</i>	126					40	18	5	9	162	4	1	1	1	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2		Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
207	220	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	257					82	21	4	13	273	4	1	3	2	2	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
208	221	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	327					104	22	3	15	330	4	1	3	2	2	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedění výhonů	2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
209	222	dub letní	<i>Quercus robur</i>	68					22	10	3	7	70	2	1	0	0	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
210	223	dub letní	<i>Quercus robur</i>	56					18	10	3	6	60	2	1	0	0	0		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
211	224	jasan zlepý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135					43	20	4	7	140	4	1	1	1	1						Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy	
212	225	jasan zlepý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132					42	19	5	8	152	4	1	1	1	1						Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy	
212	226	jasan zlepý	<i>Fraxinus excelsior</i>	113					55	17	3	9	153	3	1	1	1	1		RLPV	redukční řez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernousy	563	Obec Černousy	č.p. 72, Černousy
21																												

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

poh. d.č.	id_stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průmér kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	ploch a skupiny	fyz. staví	percep ekvíva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	oštěfe ni	technologie	poznámka k provedení	náleha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
226	239	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	289					92	21	4	12		252	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2	sledování vývoje dutin	Cernousy	47	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
227	240	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	20	8	7		140	4	3	3	3	2	vylomená kosterní větvě	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASŤI ZÁDOSTI DO OPZP	Cernousy	575/2	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
228	241	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	73					23	16	5	7		112	3	1	0	0	0						574/2	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec		
229	242	bříza bělokora	<i>Betula pendula</i>	176					56	17	5	8		136	4	1	1	1	1	poškození paty kmene						574/1	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec	
230	244	bříza bělokora	<i>Betula pendula</i>	245					70	20	6	10		200	4	1	2	1	1		RB	bezpečnostní fez		2		Cernously	574/2	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
231	245	obor	<i>Quercus robur</i>	226					72	19	6	15		295	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní fez		2		Cernously	567/1	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
232	246	dub letní	<i>Quercus robur</i>	220					70	19	6	13		247	4	1	1	1	1		RLPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	567/1	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
233	246	iříkovec madžal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	264					84	16	4	14		224	4	1	1	1	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	526/5	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
234	247	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	210					67	17	3	8		136	4	1	3	2	1						603/1	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec		
235	248	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	248					79	19	4	9		171	4	2	3	3	2	ošetření navrženo z důvodu výskytu dutin, vhodný biotop (viz biologické posouzení)	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-50% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	159/3	VAKO - HP, s.r.o.	Nová 1542/10, Ríčany
236	249	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	229					73	19	4	8		152	4	2	3	3	2	ošetření navrženo z důvodu výskytu dutin, vhodný biotop (viz biologické posouzení)	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-50% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	159/3	VAKO - HP, s.r.o.	Nová 1542/10, Ríčany
237	250	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	232					74	19	4	7		133	4	2	3	3	3	ošetření navrženo z důvodu výskytu dutin, vhodný biotop (viz biologické posouzení)	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-50% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	159/3	VAKO - HP, s.r.o.	Nová 1542/10, Ríčany
238	251	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	214					68	18	3	9		162	4	1	2	2	2		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	159/3	VAKO - HP, s.r.o.	Nová 1542/10, Ríčany
239	251	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	214					68	18	3	9		162	4	1	2	2	2		RIPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	159/3	VAKO - HP, s.r.o.	Nová 1542/10, Ríčany
239	252	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	283					90	18	3	11		198	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	SSS	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec
250	252	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	285					60	18	3	11		169	4	1	3	2	1	dutiny ve větvení	RIPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec
240	253	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	187					53	18	3	10		180	4	1	1	2	1		RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/23, Liberec
241	254	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	270					86	19	5	12		228	4	1	3	2	1		VDH3	instalace dynamické vazby	horní, 3 lana	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
241	254	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	270					86	19	5	12		228	4	1	3	2	1		RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
242	255	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	251					80	19	3	10		190	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
243	256	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	396					126	19	2	11		209	4	1	3	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
244	257	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
245	258	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
246	259	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
247	260	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	320					102	21	1	12		252	4	1	3	3	3		RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
247	260	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	320					102	21	1	12		252	4	1	3	3	3		RIPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
248	261	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
249	262	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	512					163	22	2	12		264	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
250	263	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	283					90	20	2	10		200	4	1	3	2	2	dutiny ve větvení	SSK	stabilizace sekundární koruny	30-40% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
251	264	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	377					120	21	5	9		189	4	1	2	2	1		SSK	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
252	265	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
253	266	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
254	267	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
255	268	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	12					4	3	2	1		3	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
256	269	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	280					89	18	2	10		180	4	1	2	2	1		SSS	stabilizace sekundární koruny	20-30% snížení koruny, vč. selektivního profedéní výhonů	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
257	270	itea arbořitá	<i>Tilia cordata</i>	13					4	4	2	1		4	1	1	0	0	0		RV	fez výchovní		3		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
258	271	dub letní	<i>Quercus robur</i>	163					52	18	7	9		162	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní fez		2		Cernously	159/1	Obec Cernousy	č.p. 72, Cernousy
259	272	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	147					47	19	5	10		190	4	1	1	2	2		RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
260	273	dub letní	<i>Quercus robur</i>	188					60	20	6	18		360	4	1	1	1	2		RB	bezpečnostní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
261	274	itea arbořitá	<i>Tilia cordata</i>	223					71	20	9	13		260	4	1	2	2	2	zasypáná pata kmene	RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
262	275	itea arbořitá	<i>Acer platanoides</i>	195					62	21	4	12		252	4	1	1	1	1		RIPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
263	275	itea arbořitá	<i>Tilia cordata</i>	147					47	22	3	8		176	4	1	1	1	1		RIPV	redukční fez lokální	úprava průjezdného profilu	2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
264	276	itea arbořitá	<i>Tilia cordata</i>	188					60	18	5	12		216	4	1	1	1	1		OV	odstranění výmladků		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
265	278	itea arbořitá	<i>Tilia cordata</i>	201					64	18	4	10		180	4	1	2	2	1		RZ	zdrovotní fez		2		Cernously	603/1	KSS LK	České mládeže 632/32, Liberec
267	280	itea arbořitá	<i>Acer platanoides</i>	145				</																					

INVENTARIZACE KOMUNIKACE č. III/0352 A NÁVRH OPATŘENÍ

pořadí	id stromu	taxon des.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	ploch a skupiny	fyz. stáří	percepce kůru	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	očeteň	technologie	poznámka k provedení	náležitá voda	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa	
283	296	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	289					92	18	4	9		162	4	3	4	3	2	prasklé větvení	Kpos	ukácení na povolení	postupné, s překážkou v dvojzávě mříže	2	NENI SOUCASTI ZADOSTI DO O?P?P	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládežce 632/32, Liberec
284	297	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	308					98	20	3	9		180	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládežce 632/32, Liberec
284	297	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	308					98	20	3	9		180	4	1	3	2	1	dutina ve větvení	VDH4	instalace dynamické vazby	homí, 4 lana	2	sledování vývoje dutin, kontrola funkčnosti vazeb	Cernousy	603/1	KSS LK	Ceské mládežce 632/32, Liberec