

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M6065	<b>Názov mosta:</b>	050086-007 Most cez potok v osade Huta za obcou Železná Breznica
<b>Komunikácia:</b>	2441	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správč. číslo:</b>	007	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	9,554 km (2441)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	9,405 km (DZ 9,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1947		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	6,7 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M6065.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	25.5.2017	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	20,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	hlavný prehliadkár

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

<b>Normálna:</b>	31,0 t
<b>Výhradná:</b>	46,0 t
<b>Výnimočná:</b>	266,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

<b>Pred prehliadkou:</b>	<b>5 - Zlý</b>
<b>Po prehliadke:</b>	<b>5 - Zlý</b>

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>IV</b>
Ba-celkové pôsobenie na základ (sadanie, pootočenie, posunutie)	201-Výmole, podomletie základov <i>podmývanie 2. opory na výtokovej časti</i>	DCM 01	IV
Bc-opory	304-Záclony <i>na driekoch obidvoch opôr</i>	DCM 01	III
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>na styku drieku 2. opory a príľahlého krídla, predpoklad vzniku trhliny</i>	DCM 01	IV
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>V</b>
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu <i>hrane podhľadu a čela NK na výtoku a najmä na vtoku</i>	DCM 01	V
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>na vtoku v miestach rozpadu betónu (pozdĺžna aj priečna), v podhľade lokálne na vtokovej časti (pozdĺžna, priečna, I-profily)</i>	DCM 01	V
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>V</b>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>nad 100 mm</i>	DCM 01	V
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>pri krajniciach</i>	DCM 01	III
De-rímsa	305-Znečistenie <i>rastúca vegetácia na obidvoch rímsach</i>	DCM 01	II
De-rímsa	315-Rozpad betónu <i>vtoková pri 2. opore</i>	DCM 01	III
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
<i>uloženie proste</i>			
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			<b>III</b>
<i>sklonom vozovky</i>			
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>IV</b>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>chýba spodná vodorovná výstuha v celom rozsahu</i>	DCM 01	IV
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>na všetkých štyroch ukončeníach, nedostatočná výška zábradlia</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta <i>naplaveniny pod mostom (kamene, balvany)</i>	DCM 01	IV
<b>J-Okolie mosta</b>			<b>III</b>
<i>bez prístupovej cesty</i>			
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>5</b>

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Bežné prehliadky vykonané  
Nedostatočná údržba mosta

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Termín odstránenia závad 11/2018

Doplniť chýbajúce prvky zábradlia a vyhotoviť vhodné ukončenie a natrieť	Ha1006	DCM 01
--	--------	--------

vyplniť podmyvanú časť 2. opory a vyhotoviť ochranný bet. múrik	Ba201	DCM 01
---	-------	--------

odstrániť naplaveniny z koryta pod mostom	Hj1112	DCM 01
---	--------	--------

odstrániť znečistenie a vegetáciu zo všetkých častí mosta	Da653	DCM 01
---	-------	--------

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Nové evid. číslo MO: 2441-7  
STS: 5/5  
zaťažiteľnosť mosta: bez zmien 31/46/266

### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V .....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



**Názov:** Most 2441-07 (35).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (34).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (33).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (36).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (32).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (28).JPG





**Názov:** Most 2441-07 (31).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (29).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (25).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (30).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (27).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (23).JPG



Názov: Most 2441-07 (24).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2441-07 (22).JPG



Názov: Most 2441-07 (26).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2441-07 (21).JPG



Názov: Most 2441-07 (14).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2441-07 (20).JPG





**Názov:** Most 2441-07 (17).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (15).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (13).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (11).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (12).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (16).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (18).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2441-07 (19).JPG



**Názov:** Most 2441-07 (10).JPG

**Konštrukčný prvok:**