

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Tento výkres je súčasťou kolaudačného
rozhodnutia

č. Úta SP-2015/914/AT/A-44

OBJEDNÁVATEĽ:

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

19. 06. 2015

podpis

GENERÁLNY PROJEKTANT:

 PUDOS-PLUS spol.s r.o.
Račianske Mýto 1/A
839 21 Bratislava 32

MODERNIZÁCIA PREVÁDZKOVÝCH PLÔCH JURAJOV DVOR

NÁZOV STAVBY:


STAVEBNÉ ÚPRAVY HALY OPRÁV PREVÁDZKY AUTOBUSOV

KRAJ: BRATISLAVSKÝ	MESTO: BRATISLAVA	MESTSKÁ ČASŤ: BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO
--------------------	-------------------	-------------------------------------------

PROJEKTANT:  PUDOS-PLUS spol.s.r.o. Račianske Mýto 1/A 839 21 Bratislava 32	Č. ZÁKAZKY: 499/13	PEČIATKA:
	FORMÁT: 1x A4	

NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HALA OPRÁV PREVÁDZKY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR - HALA Č.5	ČÍSLO OBJEKTU: E.2
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

NÁZOV VÝKRESU: TECHNICKÁ SPRÁVA	ČASŤ:	SCHVÁLIL:
HLAVNÝ PROJEKTANT STAVBY: ING. ĽUBOŠ ČIŽMÁR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ĽUBOŠ ČIŽMÁR	PROJEKTANT: ING. ARCH. TIBOR MIKLÓS



REVÍZIA:	DÁTUM:	POPIS ZMENY:	VYPRACOVAL:	KONTROLLOVAL:
00	27.03.2015	PRVÉ VYDANIE	ING. ARCH. TIBOR MIKLÓS	ING. SVETOZÁR SLÁDEK
				SÚPRAVA:

DÁTUM EXPEDÍCIE:		STUPEŇ:	PROFESIA(ČASŤ):	Č. VÝKRESU:	3
27	03	2015	PSV	00	

**MODERNIZÁCIA PREVÁDZKOVÝCH PLÔCH JURAJOV DVOR
STAVEBNÉ ÚPRAVY HALY OPRÁV PREVÁDZKY AUTOBUSOV
HALA OPRÁV PREVÁDZKY AUTOBUSOV, JURAJOV DVOR - HALA Č.5
PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA – TECHNICKÁ SPRÁVA**

Stavebná časť

Predmet riešenia

Predmetom riešenia prevádzkovej montážnej haly bola rekonštrukcia časti haly číslo 5. Bol vybudovaný nový kanál pre pojazd zdvíhacieho zariadenia, vrátane príahlých manipulačných plôch (rozsah riešenia vid' výkres pôdorys 1.np). Bol ale taktiež realizovaná výmena podlahy v časti haly a úprava strešných svetlíkov. Strešné svetlinky boli nahradené novou ľahkou konštrukciou a boli do nich vložené nové VZT zariadenia s ohľadom na prítomnosť autobusov s plynovým pohonom. Podlaha príahlých manipulačných plôch okolo zdvíhacieho zariadenia bola vymenená z dôvodu nevyhovujúcej rovinatosti a potreby napojenia na nový kanál pre pojazd zdvíhacieho zariadenia.

Prehľad východiskových podklady pre vypracovanie dokumentácie

- zameranie skutočne realizovaných častí stavby
- obhliadka na mieste haly

Popis rekonštruovaného objektu

Objekt prevádzkovej haly je vonkajších rozmerov cca 16,9 x 60,7 m, hala je železobetónová monolitická, prestrešená je oblúkovou ŽB strechou. Nosnú časť tvoria ŽB stĺpy a prievlaky, oblúková strecha je monolitická. Výška haly je cca 7,50 m (bez započítania výšky svetlíka).

Výplňové obvodové steny sú tehlové, hala je presvetlená strešným oceľovým svetlíkom šírky 3,10 m. Podlahu haly tvorí betónová doska, hrúbka dosky a vystuženie podlahovej dosky nie sú známe.

Popis riešenia objektu - hlavné stavebné konštrukcie

Stavebné úpravy haly sa dotýkajú výmeny strešných svetlíkov, realizácie novej podlahovej dosky okolo novonavrhovaného montážneho kanála pre kľbové autobusy., a nového kanála pre zdvíhacie zariadenie.

Zvislé konštrukcie

Steny kanála sú zo železobetónu a budú hr. 250 mm. Na hornej hrane stien kanála sú osadené vodiace koľajnice pre technológiu pre zdvihák, ktoré sú privarené na vopred zabetónované oceľové platničky. Steny sú oddilatované od podlahovej dosky na hrúbku dilatácie 10 mm. Steny aj základová doska šachty sú armované prútovou výstužou podľa Statiky.

Existujúci príahlý kanál je z časti zaveztený kamenivom a zo strany čela je uzavretý betónovou stenou vzopretou o ŽB steny pôvodného kanála. Betónová stena je vyhotovená z debniacich tvárníc a je vystužená prútovou výstužou.

Vodorovné konštrukcie

Podlaha okolo novonavrhaného montážneho kanála je realizovaná ako podlahová doska s použitím rozptýlenej výstuže - drátkobetón hr. 220 mm. Doska je uložená na separačnej vrstve (geotextília) ktorá oddeľuje podložie dosky od telesa, pod ktorou je uložená hydroizolácia z HDPE fólie hr.10mm, proti ropným látкам a proti radónu. Je uložená na ďalšej vrstve geotextílie, ktorá je uložená do štrkodravy fr.063 hrúbky 80mm.

Pod doskou bol vyhotovené štrkové lôžko hr. cca 800mm zhutnené po vrstvách cca 150mm. Viď výkresy.

V podlahovej žb doske sú vytvorené zmrašťovacie (kontraktačné) škáry (viď výkres pôdorys 1.np). Kontrakčné škáry na doske sú rezané hr. 3-4 mm. Doska je oddilatovaná od existujúcich stien haly.

V mieste osadenia nových odvodňovacích žľabov je doska prerusená. Pod žľabmi je vyhotovený podkladný železobetón spojený s hlavnou doskou čakacou výstužou.

Doska je oddilatovaná od existujúcich ŽB stien a podlám haly.

Použitá trieda betónu pre dosku je C 30/37 XC4 XD2 XF4 XA3 D 16 -S3.

V mieste osadenia nových odvodňovacích žľabov je doska prerusená. Pod žľabmi bol vyhotovený podkladný železobetón spojený s hlavnou doskou čakacou výstužou.

Doska zdvihákovej jamy je železobetónová, hrúbky 250mm. Dno je tvarované, prispôsobené na uloženie krabíc zdvihákov na vodorovné časti. Okolo obvodu dna je 150mm široký pás vodorovnej plochy, a v strede jamy je tiež vodorovná plocha v šírke 3636mm. Ostatná časť dna v dvoch častiach je vyspádovaná do dvoch odvodňovacích vyústení. Vyspádovanie dna je tvarované podľa požiadaviek dodávateľa technológie.

Úprava povrchov stien a stropov

Na protiľahlej stene v dotknutej časti rekonštruovaného objektu, bol zhotovený ochranný náter, tmavosivej farby, na výšku 1850mm. Od výšky 1850mm do cca 4400 mm bol zrealizovaná krycia stierka a akrylátová maľovka bielej farby.

Sokel je vyhotovený epoxidovým náterom, svetlosivým, vo výške 100mm.

Steny a podlaha montážneho kanála boli realizované s pohľadového betónu, s povrhom vyspraveným a vodostavebným.

Rekonštrukcia existujúcej olejovej jímky

Existujúca olejová jímka bola vyčistená a vyspravená, bez ďalšej úpravy a izolácie.

Izolácie proti vode a vlhkosti

Po celou rekonštruovanou podlahou a okolo nového kanála bola vyhotovená hydroizolácia (HDPE fólia hr.10mm) odolná proti ropným látкам a proti radónovému žiareniu.

Izolácie tepelné

Nie sú predmetom riešenia.

Podlahy, sokle

Na novú nosnú betónovú dosku bola realizovaná pancierová povrchová úprava betónu (SIKAFLOR ARMOR TOP), svetlosivej farby

Sokel je vyhotovený, epoxidovým náterom, svetlosivým, vo výške 100mm.

Steny a podlaha montážneho kanála boli realizované s pohľadového betónu, s povrhom vyspraveným a vodostavebným.

Nad existujúcou jímkou je povrch vyspravený a zaopatrený epoxidovým náterom.

Konštrukcie zámočnícke

Vidť tabuľky zámočníckych výrobkov.

Ostatné výrobky

Strešné svetlíky: Nové svetlíky majú nosné rámy z ľahkých zliatin hliníka, transparentná výplň je z ľahkých polykarbonátových dosák.

Podlahové odvodňovacie žľaby budú stavebnicové s pojazdnými roštami na vysoké zaťaženie. Presnú špecifikáciu vidť tabuľky výrobkov. Žľaby sú napojené do ležatej kanalizácie odtokovým kusom (napojenie vidť výkres pôdorys 1.np).

Ostatné výrobky vidť tabuľky výrobkov v stavebnej časti.

Zdravotechnika

Podlahové odtokové žľaby okolo kanála sú napojené na dažďový kanalizačný zvod DN100, ktorý je napojený na existujúci dažďový zvod, pozdĺž severnej steny haly. Zaustrovaní bod novej dažďovej kanalizácie je v hĺbke cca -1,15m od úrovne podlahy haly ($\pm 0,000$), pričom smerom k žľabom kanalizácia stúpa.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zariadenia boli realizované podľa realizačného projektu VZT. Boli osadené 4 ventilátory do čiel nových svetlíkov a 4 protidažďové pevné mriežky, s možnosťou manuálneho otvárania na vetranie a prívod vzduchu.

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie boli realizované podľa realizačného projektu. Ich polohu a zariadenia potvrdí revízna správa elektroinštalácií. Po dohode nie sú predmetom tejto PD.

Ostatné, nevyznačené profesie a ich časti boli zrealizované podľa realizačného projektu, a po dohode nie sú súčasťou PSV.

Vypracoval: Ing.arch.Tibor Miklós