

SEZNAM KÁCENÝCH STROMŮ

pořadové číslo	taxon	obvod kmene v 1,3 m	důvod
1	Betula pendula	204	odumírající
4	Acer pseudoplatanus	94+94	dvojkmen s tlakovou vidlicí, vrostlý v oplocení
5	Acer pseudoplatanus	110	strom vrostlý do oplocení
6	Acer pseudoplatanus	94+63	dvojkmen s tlakovou vidlicí, vrostlý do oplocení
7	Acer pseudoplatanus	47+78+63+45+47	tlakové vidlice, vrostlý do oplocení
8	Acer pseudoplatanus	94	vyrostá z dlažby, náklon, nestabilita
10	Betula pendula	172	odumírající, obrostlá břechanem
11	Betula pendula	110	odumírající
12	Larix decidua	145	nízká sadovnická hodnota, ve vstupu do městských dvorů
21	Pseudotsuga menziesii	188	ve svahu, snížená stabilita
22	Pseudotsuga menziesii	172	ve svahu, snížená stabilita
23	Pseudotsuga menziesii	188	ve svahu, snížená stabilita
31	Picea abies	188	snížená vitalita
32	Picea abies	188	snížená vitalita, prosychající
34	Picea abies	172	snížená vitalita, prosychající
44	Betula pendula	110	náklon, poškozená báze, hniloba
47	Larix decidua	141	
50	Crataegus sp.	53	špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
51	Malus sp.	41+41+41	trojkmen, špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
52	Malus sp.	40+48	poškození kmene, špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
53	Crataegus sp.	48	špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
57	Picea pungens	59	poškození kmene, zastíněný, neperspektivní
73	Picea pungens	69	uvolnění prostoru lípě
81	Acer pseudoplatanus	125	výrazné poškození kmene, neperspektivní
91	Crataegus sp.	53	špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
92	Crataegus sp.	53	špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
94	Crataegus sp.	53	špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající
115	Picea sp.	103	zdvojený terminál, výrazně snížená stabilita
116	Picea pungens	69	poškození kmene, snížená stabilita
117	Picea pungens	53	jednostranná koruna, snížení stability
118	Picea pungens	59	nedostatek světla, prosychající koruna, neperspektivní
119	Picea pungens	125	nedostatek světla, prosychající koruna, neperspektivní
120	Picea pungens	75	nedostatek světla, prosychající koruna, neperspektivní
121	Pinus nigra	94	nedostatek světla, prosychající koruna, neperspektivní
122	Picea omorika	56	nedostatek světla, prosychající koruna, neperspektivní
123	Pseudotsuga menziesii	219	náklon nad budovu, snížená stabilita

LEGENDA

ODSTRAŇOVANÉ PLOCHY

	2228 m2	betonová dlažba
	100 m2	betonové prvky
	292 m2	oplocení
	43 bm	zábordlí
	321 m2	asfalt
	109 m2	herní prvky

	stávající boží muka budou přemístěna v rámci jedné parcely mimo dětské hřiště
	stávající pomník bude přemístěn v rámci parcely mimo trasu komunikace pro pěší

ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINY

	15 ks	stromy obvod do 80cm
	21 ks	stromy obvod nad 80 cm
	1797 m2	porosty náletoých dřevin a keřové porosty
	6 ks	dřeviny k přesazení

HODNOCENÍ DŘEVIN - STROMY (dle Dendrologického posudku z 10/2021)

	SADOVNICKÁ HODNOTA 1
	SADOVNICKÁ HODNOTA 2
	SADOVNICKÁ HODNOTA 3
	SADOVNICKÁ HODNOTA 4
	SADOVNICKÁ HODNOTA 5

HODNOCENÍ DŘEVIN - KEŘE (dle Dendrologického posudku z 10/2021)

	VYUŽITELNOST 1
	VYUŽITELNOST 2
	VYUŽITELNOST 3

VYPRACOVAL	Ing. Michaela Zudová	<div><div>Za Mák</div></div> <div>Nežárská 241 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 87321149</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Michaela Zudová, ČKA 04 990		
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248801		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Pelhřimov, p.č. 481/2, 481/6, 495, 493/1, 494, 484/1, 501/2		
NÁZEV STAVBY	Městský park - Děkánská zahrada		
STAVEBNÍ OBJEKT	městský park	FORMÁT	DIN A1
ČÁST	D.1. Sanace	DATUM	19.07.2022
OBSAH:	Situace odstraňovaných povrchů, technických prvků a dřevin	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:250	D.1.2-01