



41070/2026

ROZDELOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

8737/10302/2026

Vybavuje

Ing. Závodská

Dátum

29. APR. 2026

Vysvetlenie informácií 14.

Názov zákazky:

„Výmena predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-231 Dovalovec“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom OJ S 30/2026 zo dňa 12.02.2026 pod označením 102010-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 31/2026 zo dňa 13.02.2026 pod označením 2321 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie: (Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

I.

1./ Otázka záujemcu č. 1:

„1. Prosíme, potvrdte, že položka 13071613 „Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií reprofiliácia vodor. plôch maltou sanačnou“ (27 980 m2) sa vzťahuje iba na obnovu povrchu nosnej konštrukcie“.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že položka 13071613 sa vzťahuje len na obnovu povrchu nosnej konštrukcie.

2./ Otázka záujemcu č. 2:

„2. Prosíme, potvrdte, že množstvo položky 13091513 „Vonkajšie povrchy stien reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou“ (18 439 m2) zahŕňa kompletnú obnovu celého zvislého nosného systému (opory a piliere) v súlade s typmi porúch (od 301 do 513) podrobne uvedenými na výkresoch D_053–D_060, v 2 vrstvách, v maximálnej hrúbke 50 mm“.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka 13091513 sa vzťahuje na obnovu povrchu spodnej stavby (opory a piliere)

3./ Otázka záujemcu č. 3:

„3. V dokumente „09 Priloha c.1 k B.2 - Vykaz vymer a Priloha c.1 k A.2_ver_03.xls“ je pre položku 13091513 uvedené množstvo 18 439 m², avšak podľa výkazov na výkresoch D_053–D_060 je celková viditeľná plocha opôr a pilierov 14 521 m². Prosíme o úpravu rozpočtu.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkazoch výkresov je uvedený „Odhad sanovanej plôchy“, ktorého súčet v prílohách D 053 – D_060 je 16 127m². Celková Položka 13091513 výkazu výmer uvažuje aj s prípadnou rezervou.

4./ Otázka záujemcu č. 4:

„4. Prosíme, potvrdte, že nie je potrebné vykonať reprofiláciu povrchov opôr a pilierov v hrúbke 50 mm na celej ich viditeľnej ploche.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Potvrdzujeme že nie je potrebné vykonať reprofiláciu povrchov opôr a pilierov v hrúbke 50 mm na celej ich viditeľnej ploche.

5./ Otázka záujemcu č. 5:

„5. Prosíme, potvrdte, že na viditeľných plochách opôr a pilierov je potrebné vykonať reprofiláciu povrchov v hrúbke 50 mm len tam, kde to odôvodňujú poškodenia betónového povrchu.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Potvrdzujeme, že na viditeľných plochách opôr a pilierov je potrebné vykonať reprofiláciu povrchov v hrúbke 50 mm len tam, kde to odôvodňujú poškodenia betónového povrchu.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
- 12 -

v.r.

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania