





Fot. 25 Góra trzonu zwieńczona żelbetonowym stropem H=29m



Fot. 26 Drabina wejściowa do kabiny wieży H=29m



Fot. 21 Poziom H=25m – dobry stan stopni klatki schodowej, spocznik, słup, poręcz i wsporniki do renowacji



Fot. 22 Powierzchnia wewnętrzna wieży H=22m+25m



Fot. 11 Korozja elementów klatki schodowej wieży H=15m



Fot. 12 Powierzchnia wewnętrzna wieży H=15m – włoskowate rysy pionowe i poziome



Fot. 15 Powierzchnia wewnętrzna wieży – rysa pionowa



Fot. 16 Typowa korozja elementów klatki schodowej wieży H=20m