

PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV
M = 1:100

- K1 PODODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ ŽLAB
- POPLASTOVANÝ PLECH - HNEDÁ
- K2 DAŽDOVÝ KRUHOVÝ ZVOD
- POPLASTOVANÝ PLECH - HNEDÁ
- K3 OPLECHOVANIE ŠTITU STRECHY
- POPLASTOVANÝ PLECH - HNEDÁ
- K4 STREŠNÝ HREBENÁČ
- POPLASTOVANÝ PLECH - HNEDÁ
- K5 OPLECHOVANIE STYKU STRECHY
- POPLASTOVANÝ PLECH - HNEDÁ

LEGENDA POVRCHOV

- 4 NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA -
OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ
PLECH - FARBA HNEDÁ

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY: 2385 m²

- SV STREŠNÝ VÝLEZ - 11 ks


POZNÁMKA:
ROZMERY A PARAMETRE, KTORÉ SA NEDALI FYZICKY ZAMERAŤ
SÚ PREVZATÉ Z DODANÝCH PODKLADOV



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

IDOM - International Department

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. J. Cebulak	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fotta	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
STAVBA: STAKČIN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNÉ VODY	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0810605	PARE:
AKCIA: Starina – úprava vody a zdvojenie prírodného potrubia	DÁTUM: 01.2015	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy HALA FILTROV č.2 – STAVEBNÁ ČASŤ	MIERKA: 1:100	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.2.1-17
PRÍLOHA: Pôdorys strechy – nový stav		