

LEGENDA HMOT


- stávající konstrukce  
bourané konstrukce

- Legenda značení - zachovávaných prvků  
A - stávající plastové okenní výplně  
B - stávající plastové dveře  
C - stávající fasádní probarvená omítka (hlavní fasáda)  
D - stávající fasádní probarvená omítka (soklová část)  
E - stávající hromosvod  
F - stávající mobiliář, zeleň a povrchy ploch na zahradě

- Legenda značení - prvků rušených  
1 - stávající omítka soklové části terasy  
2 - stávající ocelové zábradlí s nátěrem  
3 - stávající poplastovaná okapnice  
4 - stávající betonová dlažba 500/500

- skladba A  
teracová dlažba na plastových podložkách  
fólie z mPVC  
geotextilie  
teracová dlažba v betonovém loži tl.100 mm

Řez A - A'



VYPRACOVAL	Ing. Čevela Petr	JP - ProDoStav s.r.o.	
INVESTOR	Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892	Albrechtická 1796/194	
NÁZEV:		794 01 Krnov	
MŠ U Rybníka 3, Bruntál		IČO : 108 364 38	
- oprava teras		DATUM:	05/2021
		STUPEŇ PD:	dokumentace udržovacích prací, oprav ( DPS)
OBSAH:	Terasa u budovy B - bourání	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1: 100	4.