



Bratislava

Panenská ul. č. 11

Inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov objektu

2015

Bratislava

Panenská ul. č. 11

Inventarizácia hodnotných prvkov objektu

2015

Spracovatelia:

PhDr. Zuzana Zvarová, Lietavská 4, Bratislava

Mgr. art. Ján Fečo – Pezinok, oprávnený reštaurátor, sondážne práce na zistenie farebnosti fasád

Obsah

1.	Základné údaje o objekte	str. 4
2.	Údaje o zadání, metóde, spracovaní a organizácii inventarizácie	str. 5
3.	Opis objektu z architektonického hľadiska	str. 5
3.1.	Údaje o stavebno-technickom stave detailov	str. 8
4.	Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov	str. 9
	D 1 - D 23 - drevené prvky	str. 10
	M 1 - M 13 - omietkové a murované prvky	str. 43
	K 1 - K 9 - kamenné prvky	str. 71
	P 1 - P 8 - kovové prvky	str. 85
	N 1 - N 17 - prvky fasád	str.101
5.	Analýza vývoja objektu	str.131
5.1.	Súpis a vyhodnotenie sond	str.131
5.2.	Stavebný vývoj objektu	str.142
5.3.	Charakteristika pamiatkových hodnôt detailov objektu a architektonického tvaroslovia interiéru a exteriéru	str.143
6.	Návrh ochrany obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt detailov objektu	str.144
6.1.	Požiadavky na odstránenie rušivých zásahov a rozsah predpokladaných prác pri obnove detailov	str.144
7.	Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie a ďalších špecializovaných výskumov,	str.147
8.	Textové prílohy	str.148
9.	Fotodokumentácia súčasného stavu a stavebno-technického stavu objektu	str.149

1. Základné údaje o objekte

Kraj:	Bratislavský
Mesto:	Bratislava
Mestská časť:	Bratislava - Staré Mesto
Ulica:	Panenská ul. č. 11
Stará adresa:	Panenská č. 7
Parcelné číslo:	3199
Evidenčné číslo v ÚZPF:	506/1
Majiteľ objektu:	Hl. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. č. 1 814 99 Bratislava
Pôvodná funkcia:	palác
Terajšia funkcia:	základná umelecká škola
Uvažovaná funkcia:	dom hudby

2. Údaje o zadaní, metode , spracovaní a organizácii pamiatkového výskumu

Inventarizácia objektu na Panenskej ulici č.11 v Bratislave bola vykonaná na základe Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, Leškova ul. č. 17 zo dňa 6.5.2015, číslo K PUBA-2015/9459-5/32054/BAL.

Inventarizácia prebehla pred uvažovanou rekonštrukciou objektu ako celku. Práce prebehli v mesiacoch júl a október roku 2015.

Predmetné priestory boli v čase vykonávania prác využívané pre potreby školy, všetky boli prístupné.

V rozhodnutí KPÚ k predmetnej inventarizácii bolo ako predmet zadania určené spracovať inventarizáciu pamiatkovo hodnotných prvkov a prvkov architektonického tvaroslovía interiéru a exteriéru. Vzhľadom k predmetu inventarizácie sa v tomto elaboráte nevyslovujú návrhy na riešenie hmoty (objemov), pôdorysu a dispozície.

Pre ľahšiu orientáciu boli jednotlivé miestnosti očíslované.

Zameranie objektu vypracoval Ing. Peter Šturcel, v M 1:50, dátum 05 – 06/2006. V zameraní chýbala severná fasáda východného i západného krídla. Detaily z týchto fasád boli do inventarizácie zahrnuté.

V kapitole č. 4 boli popísané a vyhodnotené hodnotné detaily objektu, časť rozmerov bola prevzatá zo zamerania objektu (dverné a okenné otvory), nezamerané boli merané ručne, preto rozmery prvkov sú orientačným údajom, rovnako ich počet je nutné ešte raz overiť na objekte. **Inventarizačné tabuľky nenahrádzajú stavebné tabuľky, v prípade, že dôjde k oprave, alebo k výrobe kópií musí si dodávateľ rozmery prvku premerať pre svoje potreby a opätovne overiť ich počet.**

3. Opis objektu z architektonického hľadiska

Situácia

Objekt na Panenskej ulici č. 11 je situovaný na území PZ Bratislava – CMO. Je súčasťou radovej zástavby severnej strany ulice a bloku ohraničenom ulicami Palisády zo severu, z východu Štetinovou ulicou, z juhu Panenskou ulicou, zo západu Kozou ulicou. Objekt je situovaný na severnej strane ulice.

Parcela na ktorej objekt stojí je obdĺžnikového tvaru. Objekt je prístupný z Panenskej ulice, zo severu susedí s objektom Palisády č. 22 od ktorého pozemku ho oddeľuje kamenná balustráda.

Suterén

Objekt má dva samostatné suterény , jeden na východnej a jeden na západnej strane, nie sú navzájom prepojené.

Západný suterén je prístupný jednoramenným priamym schodiskom ktoré sprístupňuje dve miestnosti východným smerom a cez úzku chodbu miestnosti na južnej strane, zaklenuté sú traverzovými klenbami, podlahy sú novodobé PVC a betón.

Západný suterén slúži ako kotolňa, je prístupný krivočiarym schodiskom a tvorí ho rad miestností v S – J smere aditívne radených. Tie sú zaklenuté traverzovými klenbičkami, majú novodobé betónové podlahy.

Pôdorys a dispozícia

Objekt je 3 krídlový , dvojpodlažný, čiastočne podpivničený s vnútorným dvorom v smere J – S, prístupný je prejazdom z Panenskej ulice. Krídla sú blokové stavby obdĺžnikového pôdorysu. Južné krídlo je dvojpodlažné, východné a západné trojpodlažné, ich tretie podlažie je v podkroví. Južné uličné krídlo má na bokoch smerom do ulice i do dvora na bokoch vystupujúce rizality.

Hlavný vstup do objektu je z ulice, vedie do priechodu v strede ktorého sú vstupy do západnej a východnej strany južného krídla. Západný vstup vedie na hlavné schodisko ktoré ústi na 2.n.p.

Ďalšiu vertikálnu komunikáciu zabezpečujú dve schodiská situované na severnom konci v západnej a východnej časti južného krídla, obe vedú od suterénu do podkrovia.

Južné krídlo je trojtraktové v smere sever – juh, na 1.n.p. sú miestnosti prístupné z priechodu následne prepojené severo - južným smerom, na 2.n.p. sú prístupné z haly do ktorej ústi hlavné schodisko situované západne od prejazdu.

Dvorové krídla sú dvojtraktové tvorené chodbou, ktorá je v prípade východného krídla na východnej strane, v prípade západného na západnej strane. Z chodby sa ide do jednotlivých miestností.

Objekt má štyri balkóny: dva v južnom krídle, v jeho strede na južnej a severnej strane a na 2.n.p. na koncoch dvorových krídiel.

3.n.p. je vlastne pôvodne priestorom krovu. Prístupný je dvoma postrannými schodiskami. V južnom krídle je v strede hala so svetlíkom, severne a južne do nej je priestor krovu. Zo schodísk sa ide do východného a západného krídla, ktoré majú strednú časť dvojtraktovú s chodbou a radom miestností.

Interiéry

Prevažná časť priestorov je plochostropá, len severné časti dvorových krídiel na 1.n. p. sú zaklenuté traverzovými klenbami.

Pôvodné a staršie umelecko – remeselné detaily sa zachovali prevažne v južnom krídle v pomerne širokej materiálovej i tvarovej škále. Západné a východné krídlo majú minimum zachovaných starších detailov, predpokladáme, že prevažná časť z nich bola odstránená pri prestavbe, resp. vodstavbe tried v priestoroch podkrovia asi v 60.- 70. rokoch 20. storočia.

Z pôvodných detailov sa zachovali okenné a dverné výplne, drevené obloženie stien, štukové dekorácie stropov a vstupného prejazdu, z kovových prvkov ide predovšetkým o zábradlia balkónov, z kamenných vstupný portál a telesá schodísk. V objekte sme v rámci obhliadky nenašli staršiu podlahu (okrem terazza v južnom krídle na 1.n.p.) aj keď nemožno vylúčiť ich zachovanie pod mladšími lepenými podlahami.

Krov strecha

Konštrukcia krovu je drevená, z pílených aj tesaných prvkov, spájaná je drevenými kolíkmi a kovovými skrutkami. Krov nad južným krídlom má dve časti – v severnej a južnej časti, v strede je svetlík. Na severnej strane je pultová strecha s krokrovou konštrukciou so strednou väznicou podopretou šikmými stĺpkami so vzperami, na juhu ide o väznicovú konštrukciu so stojatou stolicou, ktorá nesie stredovú a vrcholovú väznicu.

Strechy nad dvorovými krídlami sú sedlové so svetlíkmi, strechy majú v celom rozsahu plechovú pásovú krytinu.

Fasády

Južné krídlo

Uličná fasáda

Je 5 osová, na bokoch s výraznými vystupujúcimi rizalitmi, s pravidelným rytmom 1 +3 + 1. V strede je vstup do prejazdu, na 2.n.p. vstup na balkón. Rizality prepája balkón ktorý má na bokoch kovové zábradlie v strede s kamennou balustrádou v strede ktorej je kartuša s iniciálami staviteľa Franza Lufferta. Vstupný portál je mohutný s nakoso postavenými stojkami, hore v záklenku s reliéfom orlice.

Horizontálne fasádu člení priebežná kordónová a podokenná rímsa, ukončuje ju kladie v strede s dvoma proti sebe idúcimi vlnovkami, nad kladím je atika s plochými kazetami. Celú plochu fasády člení pásová rustika.

Okná rizalitov v úrovni 1.n.p. majú hore združený klenák s figurálnym reliéfom lesného muža, stredné okná sú len výrezy v stene. Okná rizalitov v úrovni 2.n.p. majú bohato riešenú šambránu v parapete s balustrádou, so združenými stojkami šambrány, hore s rozoklaným frontónom. Bočné

fasády rizalitov majú v úrovni 1.n.p. jednoduché okenné otvory, v úrovni 2.n.p. podlažia majú okenné otvory so šambránou, ich suprafenestra je bohato zdobená rastlinnými motívami.

Vo východnej časti v úrovni 1.n.p. je osadená novodobá (epoxit ?) busta bulharského básnika Christa Boteva.

Dvorová fasáda

Je 5 osová, s pravidelným rytmom, dve postranné osi tvoria jednoosové rizality. Rizality prepája balkón s kovovým zábradlím. V 2. osi z východu je otvor prejazdu. V úrovni 2.n.p. je stredná os vstup na balkón. Horizontálne fasádu člení priebežná kordónová a korunná rímsa, nad ktorou je kladie s bohatou rastlinnou a figurálnou ornamentikou. Celú plochu člení pásová rustika.

V úrovni 1. nadz. podlažia sú jednoduché okenné šambrány dole s rímsou po stranách s ušami, v úrovni 2. nadz. podlažia sú okolo okien šambrány hore s rímsou pod ktorou je obdĺžnikové zrkadlo, dole v parapete s tumbovitou kazetou v strede s motívom kvetín a kvapiek po stranách.

Všetky okenné otvory sú pravouhlé.

Dvorová fasáda západného krídla

Je 9 osová, krajná južná os je vstup do objektu, 3 severné osi tvorí vystupujúci rizalit, ktorý má v úrovni 2. nadz. podl. v strede balkón. Horizontálne ju člení sokel, priebežná kordónová a podokenná rímsa a korunná rímsa. Plocha rizalitu je ukončená kladím s bohatou omietkovou ornamentikou tvorenou listami a maskami. Celú plochu člení pásová rustika.

Okná 1.n.p. majú šambránu dole s profilovanou podokennou rímsou po stranách s ušami, okná rizalitu majú profilovanú šambránu hore s rovnou profilovanou nadokennou rímsou. Okná 2.n.p. majú priebežnú podokennú rímsu, šambrány hore s rímsou pod ktorou je obdĺžnikové zrkadlo, dole v parapete s tumbovitou kazetou v strede s motívom kvetín a kvapiek po stranách. Všetky otvory sú pravouhlé.

Tri okná vstavby v podkroví sú bez šambrán, len jednoduché výrezy v stene.

Severná fasáda západného krídla

Je trojosová. Horizontálne ju člení sokel, priebežná kordónová a podokenná rímsa a korunná rímsa. Celú plochu člení pásová rustika. V úrovni 1.n.p. podlažia je tvaroslovie zachované veľmi torzovito, vo východnej a strednej osi ide o rímsu šambrány, západný otvor je len výrezom v stene. V úrovni 2.n.p. je na východnej strane okenný otvor so šambránou dole v parapete s tumbovitou kazetou v strede s motívom kvetín a kvapiek po stranách. Rovnakú šambránu má aj západný okenný otvor, ktorý je ale združený. Všetky otvory sú pravouhlé.

Dvorová fasáda východného krídla

Je identická so západnou čo sa týka uplatneného tvaroslovia, je ale 8 osová, so vstupom v krajnej južnej osi. Severné tri osi sú zvýraznené rizalitom. Celú plochu člení pásová rustika, priebežná kordónová, podokenná a korunná rímsa.

Okná 1.n.p. majú šambránu dole s profilovanou podokennou rímsou po stranách s ušami. Okná 2.n.p. podlažia majú priebežnú podokennú rímsu, šambrány hore s rímsou pod ktorou je obdĺžnikové zrkadlo, dole v parapete s tumbovitou kazetou v strede s motívom kvetín a kvapiek po stranách. Všetky otvory sú pravouhlé.

Štyri okná vstavby v podkroví sú bez šambrán, len jednoduché výrezy v stene.

Severná fasáda východného krídla

V úrovni 1.n.p. neexistuje, pretože je k nej pristavaný protiletcký kryt. V úrovni 2.n.p. je trojosová, krajné osi sú okenné otvory, západný je slepý. Oba majú šambrány hore s rímsou pod ktorou je obdĺžnikové zrkadlo, dole v parapete s tumbovitou kazetou v strede s motívom kvetín

a kvapiek po stranách. V strede je arkier nesený dvoma konzolami so sedlovou strieškou. Všetky otvory sú pravouhlé.

Dvor

Plocha dvora má pravidelný tvar rozširujúci sa západným smerom. Jeho prevažná časť je spevnená a slúži ako parkovisko pre potreby škôl. Zo severu je vymedzený terénnym zrazom a kamennou balustrádou. V jeho severovýchodnom kúte stojí murovaný objekt – pôvodne protiletecký kryt so štítom pred streľbou, v severnej časti je osadená socha Oľgy Trebičovej po stranách s dvoma pylónmi s reliéfmi spievajúceho dievčaťa a chlapca hrajúceho na píšťalku.

3.1 Údaje o stavebno – technickom stave detailov.

Objekt paláca, resp. prevažná časť jeho hodnotných detailov je v narušenom stavebno – technickom stave, poškodené sú hlavne dlhodobou vlhkosťou a zanedbaním údržby, časť okenných a dverných výplní je v havarijnom stave. Lokálne do objektu zateká (M 2.13).

V narušenom, lokálne až havarijnom stave je tvaroslovie fasád, v spodnej časti je poškodené vlhkosťou, v časti kde sú nefunkčné odkvapové žľaby dochádza k opade omietok.

Objekt je výrazne vlhký.

Všetky hodnotné umelecko - remeselné detaily sú podrobne a osobitne inventarizované a dokumentované v kapitole 4. Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov.

4. Inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov

D 1 – D 23 – drevené prvky

- D 1 - okenná výplň
- D 2 - okenná výplň
- D 3 - okenná výplň
- D 4 - drevené obloženie stien
- D 5 - drevené obloženie stien
- D 6 - drevené obloženie stien
- D 7 - drevené rámovanie stien
- D 8 - dverná výplň
- D 9 - dverná výplň
- D10 - dverná výplň
- D11 - dverná výplň
- D12 - dverná výplň
- D13 - dverná výplň
- D14 - dverná výplň
- D15 - dverná výplň
- D16 - dverná výplň
- D17 - dverná výplň
- D18 - dverná výplň
- D19 - dverná výplň
- D20 - dverná výplň
- D21 - dverná výplň
- D22 - trámový strop
- D23 - konštrukcia krovu

Položka	D 1 - okenná výplň
Foto	
Popis	Drevená, dvojité, dnu otvárací, 4 krídlová, osadená v pevnom ráme. Dolné krídla i horné 1 tabuľkové. V hornej tretine priečnik. Zo strany exteriéru krycia lišta s polkruhovým prierezom, hore s náznakom hlavice. Dolné krídla sú zatvárané na klapačku. Horné krídla vnútorné rovnako zatvárané na klapačku, vonkajšie majú hore dva pánty a sú výklopné. Časť okien na 1.n.p. má zachované okenice, okenice sú dvojkrídlové, krídlo okenice trojdielne s klavirovými pántami. Časť má zachované parapetné ostenie s dvoma kazetami. Pánty: všetky pánty sú kužeľové, zadlabané, s ukončením v tvare guľičky. Rám okna má profilované čelo. Povrchová úprava: krycí náter, starší fláder. Datovanie: 1890 – parapetný obklad, rám okna a okenice, krídla prevažne 2.pol 20. stor. Stav. technický stav: rôzny, prevažne narušený až havarijný, rozpraskané drevo, netesnosti, opadaný náter, nefunkčné kovania. Situovanie: 1.n.p. M 1.05 a v M1.07 – bez dolných kaziet len okenica, M 1.03 s okenicou a parapetom, M 1.01 – západné dole obklad s okenicami, južné len okenice, v M 1.07 a v M 1.01 dve rozmerové varianty, 2.n.p . M 2.01 a M 2.04 dole s dreveným obložením. Rozmery: v 230 cm, š 130 cm, v pântu cca 21 cm. Počet: 8 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť umelecko – remeselným spôsobom – parapet, rám a okenice, nové krídla remeselným spôsobom, v prípade havarijného stavu realizovať kópie. Zachovať a obnoviť všetky pôvodné kovania, okenice a parapetný obklad. Typové kovania nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmelit', konzervovať. Povrchová úprava: na základe návrhu na umelecko – remeselnú obnovu, odporúčam zopakovať lomenú bielu.



Položka	D 2 - okenná výplň	
Foto		
Popis NPO	Drevená, dvojité, dnu otváracá, 4 krídlková, osadená v pevnom ráme. Dolné krídla i horné 1 tabuľkové. V hornej tretine priečnik. Dolné krídla sú zatvárané na klapačku. Horné krídla vnútorné rovnako zatvárané na klapačku, vonkajšie majú dole dva pánty a sú výklopné. Vonkajšie horné krídla polkruhovo ukončené. Rám okna má profilované čelo, v parapete drevené obloženie s 3 kazetami. Zo strany exteriéru krycia lišta s polkruhovým prierezom, hore s náznakom hlavice. Pánty: všetky pánty sú kužeľkové, zadlabané, s ukončením v tvare guľičky. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890 - parapet, rám okna, krídla prevažne 2. pol. 20. storočia. Stav. technický stav: rôzny, prevažne narušený, novodobé kľučky. Situovanie: 2.n. p. M 2.01., M 2.03, M 2.04. Rozmery: v 330 cm, š 180 cm, v pántu cca 21 cm. Počet: 4 ks. Zachovať, obnoviť umelecko – remeselným spôsobom – parapet a rám, nové krídla remeselným spôsobom, v prípade havarijného stavu realizovať kópie. Zachovať a obnoviť všetky pôvodné kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: na základe návrhu na umelecko – remeselnú obnovu, odporúčam zopakovať lomenú bielu.	



Položka	D 3 - okenná výplň
Foto	
Popis	Drevená, dvojité, otváracia do miestnosti, pravouhlá, 7 krídlková, dolné krídla vodorovnými priečkami delené na 2 tabuľky. Vnútorne krídla zatvárané o rám na jazýček pomocou polygonálnej pololivy. Stredné dolné krídla pomocou zástrčky o rám okna. Vonkajšie pomocou polobrtlíkov. Pánty: zadlabané, kužeľové, ukončené v tvare guľičky. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890 - 1. pol. 20. storočia. Stav. technický stav: narušený. Situovanie: 1.n.p., M 1.08, 2.n.p. M 2.07. Rozmery: š 210 cm, v 200 cm, š krídla 45 cm, v pántu 21 cm. Počet: 2 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť remeselným spôsobom. Zachovať a obnoviť všetky pôvodné kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: krycí náter, bude spresnený v priebehu obnovy, odporúčam zopakovať lomenú bielu.

Položka	D 6 - drevené obloženie
Foto	
Popis NPO	Drevené, v dolnej časti priebežný sokel, ukončené vystupujúcou rímsou. Plocha obloženia členená mierne zahĺbenými kazetami nad ktorými je listová girlanda v strede s mušľou. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890, mladšie premal'by. Stav. technický stav: narušený, mechanické poškodenia. Situovanie: 2.n.p., M 2. 05, M 2.04. Rozmery: v cca 98 cm. Počet: x ks. Zachovať, obnoviť umelecko - remeselne. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať, obnoviť pôvodnú profiláciu. Povrchová úprava: na základe návrhu na umelecko – remeselnú obnovu. 

Položka	D 8 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, 2 krídlková, pravouhlá, rámovej konštrukcie, cca 3/4 presklené. V dolnej časti štvorcová kazeta v ráme nad ktorou je priama rímša. Dole lišta proti okopaniu. Presklené časti jedno tabuľkové, zo strany interiéru s mladšou (?) mrežou. Krycia lišta štvrtkruhového prierezu. Zárubňa s profilovaným čelom. Pánty zadlabané, kužeľové, s guľčkovým ukončením. Povrchová úprava: moridlo a lak. Datovanie: 1890 – 1. pol. 20. storočia. Stav. technický stav: vyhovujúci, hore nové brano. Situovanie: 1.n.p., M 1. 09. Rozmery: š 160 cm, v 280 cm, v pántu 27 cm. Počet: 2 ks.
NPO	Zachovať, umelecko – remeselne obnoviť. Zachovať všetky pôvodné kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Novú kľučku nahradiť dobovou analógiou. Mreža je vyhovujúca, nerušivá. Povrchová úprava: na základe návrhu na umelecko – remeselnú obnovu.

Položka	D 9 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, rámovej konštrukcie, pravouhlá, pôvodne pravdepodobne s troma plnými kazetami, stredné postavené na výšku, spodné a horné štvorcového tvaru. Zárubňa bohato profilovaná s pätkou. Ostenie s troma kazetami riešenými zhodne s krídlami dverí, v preklade jedna kazeta. Krycia zatváracia lišta z oboch strán v tvare pilastra so soklom a ozdobnou hlavicou. Kľučka novodobá. Pánty : zadlabané, kužeľové, s ukončením v tvare guľičky. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890, mladšie zásahy. Stav. technický stav: vyhovujúci, lokálne narušenia. Sú alternatívou D 14 – nahradenie kaziet sklom. Situovanie: 1.n.p., M 1.08, 2.n.p. M 2. 02. Rozmery: rôzne, š krídla 73, hl. ostenia 78, čelo zárubne 16 cm. Počet: 3 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť remeselným spôsobom. Zachovať a obnoviť všetky pôvodné kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: krycí náter, bude spresnený v priebehu obnovy, odporúčam zopakovať lomenú bielu.

Položka	D 10 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, rámovej konštrukcie, pravouhlá, s tromi kazetami, stredne postavené na výšku, spodné a horné štvorcového tvaru. Kazety zdobené profilovaným rámom ktorý v rohoch zdobí motív rokaja, v strede hore i dole na kazete motív mušle. Z hornej mušle padá dole motív zvončeka. V supraporte je drevený nadstavec hore ukončený konkávne tvarovanou rímsou v strede ktorej je mušľa. Rímsa na krajoch prechádza do akantového listu a voluty. Plocha nadstavca zdobená mriežkou, v mieste pretínania prútov mriežky sú rozetky. V strede nadstavca je okrúhla kartuša, ktorej plocha je vyplnená motívom zvončeka. Zdola zo strán kartuše idú rohy hojnosti, hore ju lemuje festón kvetov. Zárubňa bohato profilovaná s pätkou. Ostenie s tromi kazetami riešenými zhodne s krídlami dverí, v preklade jedna kazeta. Krycia zatváracia lišta z oboch strán v tvare pilastra so soklom a ozdobnou hlavicou. Kľučka so starším štítkom. Pánty : zadlabané, kužeľové, s ukončením v tvare guľičky. Povrchová úprava: krycí náter.
NPO	Datovanie: 1890, mladšie premalby. Stav. technický stav: lokálne narušený, mechanické poškodenia, do M 2.02 chýba nadstavec. Medzi M 2.03 a M 2.05 zamurované - zo strany M 2.05 len zárubňa. Situovanie: 2.n.p. M 2. 03, zo strany M 2.05, M 2.08, M 2.02 bez nadstavca. Rozmery: š 140 cm, v 280 cm, hl. ostenia 55 cm, š zárubne 18 cm, v pántu 16 cm. Počet: 3 ks. Zachovať, zachovať a obnoviť všetky historické kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Nadstavec bude obnovený reštaurátorom, krídla umelecko – remeselne obe v rozsahu: zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: podľa návrhu na obnovu.



Položka	D 14 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, jednoduchá, 2 krídlová, rámovej konštrukcie, pravouhlá. Krídla s tromi kazetami, spodná a vrchná štvorcového tvaru, stredná postavená na výšku. Krycia lišta zatvárania na oboch krídlach profilovaná, dole so soklíkom a hore s hlavicom. Ostenie drevené, riešené zhodne s krídlom, s tromi kazetami na špaletách, v preklade s 1 kazetou. Zárubňa profilovaná s pätkou. Kľučky nové typové, pánty kužeľové, zadlabané, ukončené v tvare guľičky. Povrchová úprava: krycí náter a fláder (?). Datovanie: 1890, mladšie premaľby. Stav. technický stav: vyhovujúci, lokálne narušený, nové dodatočné zámky a spevňujúce pánty. Dvere medzi M 1.05 a M 1.06 tapacírung, medzi M 2.13 a M 2.14 zamurované. Situovanie: 1. n p. M 1.06, M 10.5, M 1.02, 2. n. p. M 2.13. Rozmery: š 130 cm, v 260 cm. Počet: 6 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť umelecko – remeselným spôsobom. Zachovať všetky staršie kovania. Zachovať ostenie a zárubňu, typové kľučky nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: podľa návrhu na obnovu.

Položka	D 16 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, rámovej konštrukcie, pravouhlá, s tromi kazetami, stredné postavené na výšku, spodné a horné štvorcového tvaru. Kazety zdobené profilovaným rámom. V supraporte je drevený nadstavec hore lemovaný rímsou v strede s dvoma proti sebe stojacimi volutami, na krajoch v rovnej línii, v strede s kartušou zdobenou kvetmi. Plocha nadstavca zdobená mriežkou, v mieste pretínania prútov mriežky sú guľičky. Na konkávnych krajoch akantový list stočený dole do voluty. Zárubňa bohato profilovaná s pätkou. Ostenie s tromi kazetami riešenými zhodne s kridlami dverí, v preklade jedna kazeta. Krycia zatváracia lišta so štvrtkruhovým prierezom. Kľučka novodobá. Pánty: zadlabané, kužeľové, s ukončením v tvare guľičky. Zo strany M 2.08 a M 2.015 bez nadstavca. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890, mladšie premaľby. Stav. technický stav: lokálne narušený, mechanické poškodenia, praskliny , rozsušený materiál. Situovanie: 2.n.p. M 2. 09. Rozmery: š 130 cm, v 280 cm. Počet: 2 ks.
NPO	Zachovať, obnova bude predmetom reštaurovania – nadstavec a umelecko – remeselnej práce - kridla, v rozsahu: zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Zachovať a obnoviť všetky historické kovania. Typové nahradiť dobovými analógiami. Povrchová úprava: podľa návrhu na obnovu.



Dvere do M 2.15




Dvere do M 2.08

Položka	D 17 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, 1 krídlová, rámovej konštrukcie, pravouhlá. Krídlo s 5 kazetami, 2 spodné a 2 vrchné obdĺžnikové postavené na výšku, stredná postavená na šírku. Ostenie drevené, riešené zhodne s krídlom, s tromi kazetami na špaletách, v preklade s 1 kazetou. Zárubňa profilovaná s pätkou. Kľučky nové typové, pánty kužeľové, zadlabané, ukončené v tvare guľičky. Alternatívou sú dvere so 3 kazetami. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890 – 1. pol. 20. storočia. Stav. technický stav: narušený, mechanické poškodenia, opadaný náter. Situovanie: 1.n.p. M 1.16, M 1.08 - hore 2 sklá, 2. n. p. M 2.05, M 2. 17. Rozmery: rôzne. Počet: 4 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť umelecko – remeselným spôsobom. Zachovať všetky staršie kovania. Zachovať ostenie a zárubňu, typové kľučky nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: podľa návrhu na obnovu.

Položka	D 19 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, jednoduchá, rámovej konštrukcie, jednokrídlová, pravouhlá. Krídlo so 4 kazetami postavenými na výšku. Zárubňa nová (?), kovová, zachovaný pôvodný štítok kľučky. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890 – 1. pol. 20. storočia, mladšie premaľby. Stav. technický stav: narušený, mechanické poškodenia, nový nevhodný povrch zo strany miestnosti. Situovanie: 1.n.p., M 1. 06. Rozmery: š krídla 60 cm, v 210 cm. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, remeselne obnoviť. Zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, pretmeliť, konzervovať. Novú kľučku nahradiť podľa zachovanej. Obnoviť pôvodný povrch zo strany miestnosti. Povrchová úprava: krycí náter, bude spresnený v priebehu obnovy.

Položka	D 21 - dverná výplň
Foto	
Popis	Drevená, jednoduchá, polkruhovo ukončená, dvojkrídlová, rámovej konštrukcie. Krídlo v dolnej časti s dvoma kazetami, spodná obdĺžniková postavená na výšku, vyššia postavená na šírku. Ostatná časť presklená. Hore nadsvetlík dvojkrídlový, krídla jednotabuľkové, polkruhovo ukončené, výklopné. Krycia lišta v tvare štvrtkruhu. Kľučka nová typová, pánty kužeľové, zadlabané, ukončené v tvare guľičky, pánty nadsvetlíka bez ozdobného ukončenia. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890 – 1. pol. 20. storočia (nadsvetlík zrejme 2. pol. 20. storočia). Stav. technický stav: vyhovujúci. Situovanie: 1. n. p. M 1.15. Rozmery: š 130 cm, v 220 cm. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, obnoviť umelecko - remeselným spôsobom. Zachovať všetky staršie kovania. Zachovať ostenie a zárubňu, typovú kľučku nahradiť dobovými analógiami. Je nutné zistiť pôvodnú povrchovú úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať. Povrchová úprava: podľa návrhu na obnovu.





Položka	D 23 - konštrukcia krovu
Foto	
Popis NPO	V južnej časti je konštrukcia krovu krokrová väznicová so stojatou stolicou, v severnej krokrová konštrukcia, krokvy podopreté šikmými stĺpikmi s páskami. V južnej časti zachované staršie nápisy. Datovanie: 1891, lokálne mladšie výmeny. Stav. technický stav: lokálne poškodený, zatečené miesta. Situovanie: 3.n.p. , južné krídlo. Rozmery: x. Počet: 2 ks. Zachovať, obnoviť, v prípade potreby vypracovať posudok stavebno – technického stavu konštrukcie. Opravu riešiť lokálnymi výmenami. Zachovať nápisy. 



nečitateľný



D.F. 1891



Ziedler Karol

M1 - M 13 - omietkové a murované prvky

- M 1 - omietková výzdoba priechodu
- M 2 - omietková dekorácia stropu
- M 3 - omietková dekorácia stropu
- M 4 - omietková dekorácia stropu
- M 5 - omietková dekorácia stropu
- M 6 - omietková dekorácia stropu
- M 7 - omietková dekorácia stien
- M 8 - omietková dekorácia stropu
- M 9 - omietková dekorácia stropu
- M10 - omietková dekorácia stropu
- M11 - omietková dekorácia stropu
- M12 - traverzová klenba
- M13 - protiletecký kryt so štítom


Položka	M 1 - omietková výzdoba priechodu
Foto	
Popis	Tvorená v južnej i severnej časti troma plytkými nikami. V strednej časti po stranách v strede sú schodiská, v rohoch schodiskového priestoru sú niky. Severné a južné niky sú od schodiskového priestoru oddelené pilastrami s driekom s pásovou rustikou, dole so soklom a v mieste nábehu oblúka s rímsovou hlavicou. Driek pokračuje hore zdobený rovnako pásovou rustikou, ukončený je združenou mušľou. Pilastre nesú priebežné kladie. Niky sú lemované profilovaným polkruhovým oblúkom v strede s akantovým listom, z ktorého oblúk lemuje motív listov. Na vstupných pilastroch do schodiskovej časti z juhu i severu je motív štylizovanej ženskej bájnej postavy vo forme figurálnej hlavice. Plocha strednej časti je horizontálne členená pásovou rustikou. Niky sú ukončené konchou, ktorej plochu vyplňa mušľa. Vrchný oblúk niky zdobí motív ruží, vo vrchole je rozeta ukončená palmetou z ktorej do strán pokračujú kvetinové rozviliny. Stropy všetkých troch častí lemuje profilovaný pás, stred stropov zdobia motívy listových a kvetinových rozvilín. Datovanie: 1890, mladšie premal'by. Stav. technický stav: narušený, trhliny, mechanické poškodenia, špina, zvetranie. Situovanie: 1.n.p., M 1. 04, M1.09, M 1. 014. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, reštaurovať v rozsahu: odstránenie sekundárnych vrstiev, náterov a omietok, očistenie do pôvodného profilu, vyspravenie poškodených miest, fixácia uvoľnených častí, obnova pôvodnej farebnosti. Prípustná bez účasti reštaurátora je len hygienická nedeštruktívna výmal'ba. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.
















Položka	M 7 - omietková dekorácia stien
Foto	
Popis	Omietková výzdoba stien tvorená vysokými plytkými pilastrami idúcimi cez obe podlažia schodiska. Medzi pilastrami je dvojica hladkých kaziet. Pilastre vyrastajú zo soklového pásu, dole majú pätku a hladký driek. Pilastre ukončuje dekoratívna hlavica dole s prstencom v strede ktorého je mušľa. Hlavicu tvorí páska stočená do volút a akantové listy. Ukončuje ju rímša v strede s kvetom. Profil prstenca prebieha celou stenou. Nad hlavicou je mušľa, nad mušľami obieha obvod stien zuborezová rímša. Plochu medzi pilastrami v úrovni hlavic zdobí na východnej strane motív vázy, na južnej strane motív divadelnej masky, na východnej strane motív prilby a na severnej strane motív hlavy psa. V kútoch dvojice konzol v tvare volút s akantovým listom. Datovanie: 1890, mladšie premalby. Stav. technický stav: dobrý. Situovanie: 2.n.p., M 2.09. Počet: 1 ks. NPO Zachovať, reštaurovať v rozsahu: odstránenie sekundárnych vrstiev, náterov a omietok, očistenie do pôvodného profilu, vyspravenie poškodených miest, fixácia uvoľnených častí, obnova pôvodnej farebnosti. Prípustná bez účasti reštaurátora je len hygienická nedeštruktívna výmalba. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.













K 1 - K 9 - kamenné prvky

- K 1 - portál
- K 2 - zábradlie balkóna
- K 3 - sokel
- K 4 - hlavné schodisko
- K 5 - schodisko
- K 6 - schodisko
- K 7 - terazzova podlaha
- K 8 - balustráda
- K 9 - socha Márie Trebíčovej

Položka	K 1 - portál	
Foto		
Popis NPO	Kamenný, s profilovanými na koso postavenými stojkami, v tvare stlačeného oblúka. Krajné stojky volutovo ukončené, zdobené na bokoch zvončekom. Cvikle zdobené listovou rozvilinou ktorá vychádza z postranných volút nesúcich preklad. Voluty sú zdobené kvetmi a peniažkami. Vo vrchole oblúka orlica s roztvorenými krídlami, z pazúrov jej vyrastajú do strán listové úponky. Dole guľovité okopníky. Datovanie: 1890. Stav. technický stav: narušený, poškodenie vlhkosťou, mechanické poškodenia, zvetranie kameňa, pleseň, machy (?). Situovanie: hlavný vstup do objektu z ulice. Rozmery: š stojky 66 cm, hl. stojky 62 cm. Počet: 1 ks. Zachovať, obnova bude predmetom reštaurovania v rámci ktorého je potrebné identifikovať pôvodnú povrchovú úpravu, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, odstrániť nevhodné tmely a vysprávkovať, vytmeliť deštrukcie, petrifikovať, prezentovať podľa návrhu na reštaurovanie. 	







Položka	K 8 - balustráda
Foto	
Popis	Kamenná balustráda tvorená kuželkami na ktorých je súvislá profilovaná krycia doska. Jednotlivé polia členia baňaté stĺpiky ktorých čelo je zdobené zahĺbenou kazetou, stredné stĺpiky zdobí motív zvončekov. Osadená je na kamennom sokli, ktorý nesie múrik obložený bosovaným kameňom. Povrchová úprava: priznaný kameň. Datovanie: 1890. Stav. technický stav: mierne až silno narušený, zvetranie, machy. Situovanie: severný plot pozemku. Rozmery: v podstavca 150 cm, v kuželkovej časti 92 cm, v stĺpika 92 cm, š stĺpika 50 cm. Počet: 1 ks. Zachovať, v prípade potreby obnoviť reštaurátorom. V rámci obnovy je potrebné identifikovať pôvodnú povrchovú úpravu, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, odstrániť nevhodné tmely a vysprávky, kameň petrifikovať, vytmeliť deštrukcie. Povrchová úprava: priznaný kameň, resp. podľa návrhu na reštaurovanie. Súčasťou obnovy musí byť riešenie odvodnenia svahu.
NPO	

P 1 - P 8 - kovové prvky

- P 1 - hlavná brána
- P 2 - zábradlie schodiska
- P 3 - zábradlie schodiska
- P 4 - zábradlie balkóna
- P 5 - zábradlie balkóna
- P 6 - zábradlie balkóna
- P 7 - dverná výplň
- P 8 - okenná mreža

Položka	P 1 - hlavná brána
Foto	
Popis	Kovová , dvojkrídlová, z tyčoviny hranolového prierezu, spájaná nitmi a objímkami, ukončená v tvare stlačeného oblúka. Základnú kostru tvorí rám a kríž zo zvislého a vodorovného prútu, v hornej časti prút so zvlneným priebehom. Túto kostru vyplňa v hornej časti bohatá rozvilina esíčok a listov komponovaná k zvislému prútu. V strednej časti zvislo komponovaný ovál vyplnený motívom pávích pier a v dolnej časti klesajúci rad esíčok vyplnený rovnako esíčkovými rozvilinami. Výtvarná účinnosť je daná striedaním hrubších a tenších prútov a ich polohe v hierarchii výzdoby. Pánty kužeľové bez ozdobného ukončenia. Povrchová úprava: krycí náter (?). Pôvodne bola zo strany priechodu zasklená. Datovanie: 1890. Je možné že ide o mladšiu bránu zo 40. rokov 20. storočia. Stav. technický stav: vyhovujúci, nová kľučka a štítok na východnom krídle. Situovanie: uličné krídlo, južná fasáda, hlavný vstup do objektu. Rozmery: š krídla cca 130 cm. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, reštaurovať. V rámci obnovy je potrebné určiť pôvodnú povrchovú úpravu, očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrchovú úpravu. Kľučku riešiť ako dobovú analógiu. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.









Položka	P 4 - zábradlie balkóna
Foto	
Popis NPO	Kovové, z tyčoviny hranatého prierezu, tvorené 4 vodorovnými prútmi, ktoré nesú bohato prepletený raster motívov kvetov, volút a esíček. V centre poľa je visiaca palmeta so zvončekom z ktorej vyrastajú a zároveň ju lemujú rastlinné úponky. Hore i dole pás striedavo orientovaných zvončekov. Na koncoch je zábradlie prevýšené, opreté o podokennú priebežnú rímsu. Povrchová úprava: krycí náter (?). Datovanie: 1890. Stav. technický stav: vyhovujúci. Situovanie: 2.n.p., južné krídlo, balkón čelnej fasády. Rozmery: v 98 cm. Počet: 2 ks. Zachovať, reštaurovať. V rámci obnovy je potrebné určiť pôvodnú povrchovú úpravu, očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrchovú úpravu. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.  

Položka	P 6 - zábradlie balkóna
Foto	
Popis	Zábradlie tvorené 4 vodorovnými prútmi. Jednotlivé polia oddeľujú zvislé trojice prútov, stredný je tordovaný. Hore i dole je dvojica kruhov. Hlavným motívom polí sú na bokoch protisebe zatočené voluty so štylizovanými páskami, v strede ovál vyplnený dohora idúcimi a zatočenými volutami imitujúcimi pávie perá. Povrchová úprava: krycí náter (?). Datovanie: 1890. Stav. technický stav: narušený, opadaný náter, hrdza. Situovanie: 2.n. p., dvorová fasáda uličného krídla. Rozmery: v 83 cm. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, reštaurovať. V rámci obnovy je potrebné určiť pôvodnú povrchovú úpravu, očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrchovú úpravu. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.



Položka	P 7 - dverná výplň
Foto	
Popis	Kovová, pravouhlá, jednokrídlová, spevnená 2 pásmi diagonálne vedenými. Zámok krabicový. Pánty tříňové. Povrchová úprava: krycí náter. Datovanie: 1890. Stav. technický stav: vyhovujúci, lokálne poškodenie Situovanie: 3.n.p., M 3.07. Rozmery: v 203 cm, š 94 cm, zámok v 15 cm, š 12 cm. Počet: 1 ks.
NPO	Zachovať, remeselne obnoviť. V rámci obnovy je potrebné určiť pôvodnú povrchovú úpravu, očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrchovú úpravu. Povrchová úprava: bude spresnená v priebehu obnovy.

N 1 - N 17 - prvky fasád

N 1 - korunná a kordónová rímsa

N 2 - pásová rustika

N 3 - atika

N 4 - atika

N 5 - kladie

N 6 - šambrána

N 7 - šambrána a portál

N 8 - figurálny klenák

N 9 - konzoly balkóna

N10 - portál

N11 - šambrána

N12 - šambrána

N13 - šambrána

N14 - šambrána


N15 - tvaroslovie balkóna

N16 - kladie

N17 - kladie

Položka	N 1 - korunná a kordónová rímsa
Foto	
Popis	Tehlová a omietková priebežná profilovaná kordónová a korunná rímsa. Pod korunnou rímsou hladký vlys dole vymedzený tenkým profilom. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený, lokálne úbytky, strata profilácie, uvoľnené časti. Situovanie: všetky fasády. Počet: x ks.
NPO	Zachovať, umelecko – remeselne obnoviť. Odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na umelecko – remeselnú obnovu.

Položka	N 2 - pásová rustika
Foto	
Popis	Pásová rustika. Na dvorovej fasáde uličného krídla aj s klenákmi nad otvormi. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený, lokálne až havarijný. Situovanie: všetky fasády. Počet: x ks.
NPO	Zachovať, umelecko – remeselne obnoviť. Odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na umelecko – remeselnú obnovu.



Položka	N 6 - šambrána
Foto	
Popis	Omietková šambrána ktorej základ tvoria zvislé združené stojky ukončené volutovou hlavicou, dole zdobené kvetinou. Vonkajšia lišta stojky je dole volutovo zatočená a rovnako dekorovaná kvetinami. Parapet vyplnený balustrádou z kužieliek, medzi parapetom a stojkami priebeha profilovaná priebežná podokenná rímsa. Vo vrchole šambrány klenák volutového tvaru ukončený akantom. Oblúk otvoru lemuje z hornej strany motívy plodov (?). Suprafenestra vymedzená zo strán pilastrami s volutovu hlavicou, pilastre nesú kladie s profilovaným architrávom, vlysom zdobeným rozvilinou pásy a palmety. Kladie ukončuje rozoklaná volutová rímsa v strede s mušľou. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený, strata profilácie, uvoľnené plochy, špina. Situovanie: 2.n.p. južné krídlo, uličná fasáda. Počet: 2 ks.
NPO	Zachovať, reštaurovať, odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.





Položka	N 7 - šambrána a portál
Foto	
Popis	Omietková šambrána a identicky riešený portál. Základ tvoria zvislé združené pásky (lišty), vonkajšia má v mieste nábehu oblúka ucho s kvapkou. Pokračuje smerom hore volutou a konvexne sa napája na rímsu. Vnútná páska sa v mieste nábehu oblúka lomí do ucha a v ploche suprafenestry (supraporty) prechádza vo vrchole oblúka do volút medzi ktorými je kanelúrovaný klenák s kvapkami. Vnútnú hranu otvoru ešte lemuje profilovaný pás. Šambránu i portál ukončuje rovná profilovaná rímsa. Šambrány majú profilovanú podokennú rímsu. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený, strata profilácie, uvoľnené plochy, špina. Situovanie: 2.n.p. južné krídlo, uličná fasáda v strede. Počet: 2 ks šambrány a 1 ks portál.
NPO	Zachovať, reštaurovať, odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.

Položka	N 8 - figurálny klenák
Foto	
Popis NPO	Združený klenák s hlavou bájneho lesného muža, s fúzami v tvare listov a s prilbou na vrchole ktorej sedí vták. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený, strata profilácie, uvoľnené plochy, špina. Situovanie: 1.n.p., južné krídlo, uličná fasáda. Počet: 2 ks. Zachovať, reštaurovať, odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie. 

Položka	N 10 - portál
Foto	
Popis	Omietkový, pravouhlý, po obvode s páskou, hore v strede so združeným klenákom, ukončený rovnou priamou profilovanou rímsou. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený až havarijný, nevhodné svetlo, mechanické poškodenia. Situovanie: 1.n.p., dvorová fasáda západného a východného krídla. Počet: 2 ks.
NPO	Zachovať, umelecko – remeselne obnoviť. Odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Povrchová úprava: podľa návrhu na umelecko – remeselnú obnovu.



Položka	N 12 - šambrána a portál	
Foto		
Popis	Šambrána okna po obvode s páskou. Hore rovná nadokenná rímša. Pásku lemuje ustúpená lišta, v mieste stretávania s rímšou má volutu s akantom. V strede pod rímšou obdĺžniková kazeta dole na krajocho s ušami. V parapete priebežná podokenná rímša, parapet tumbovitého tvaru, na jeho plochu v strede spod rímšy padá vystúpená konkávno – konvexne tvarovaná kazeta, v strede s listovým dekorom a na bokoch s ušami s kvapkami. Alternatívy: v spodnej časti bez parapetného zrkadla v spodnej časti stojky motív zatočeného listu (?) šambrána združeného okna Portál je rovnako členný, len bez parapetu. Datovanie: 1890, mladšie úpravy. Stav. technický stav: narušený až havarijný, lokálne poškodenia, špina. Situovanie: 2..n.p., dvorová fasáda východného a západného krídla. Južné krídlo – dvorová fasáda na 2.n.p. v strede (mimo rizalitov) bez parapetného zrkadla, severná fasáda východného krídla s motívom listu na stojke, severná fasáda západného krídla - združené okno. Počet: 20 ks + 3ks portál a 2 ks bez parapetného zrkadla, 1 ks združená šambrána.	
NPO	Zachovať, reštaurovať, odstrániť sekundárne vrstvy, nátery a omietky, očistiť do pôvodného profilu, vyspraviť poškodené miesta. Bolo by žiaduce zistiť, či motív zatočeného listu je primárny a obnoviť ho aj na ostatných šambránach, je podľa nášho názoru pôvodný. Povrchová úprava: podľa návrhu na reštaurovanie.	















5. Analýza vývoja objektu

5.1. Súpis a vyhodnotenie sond

Sondy boli realizované za účelom zistenia pôvodnej farebnosti fasád, účelom všetkých sond bolo zistenie tejto farebnosti.

Uličná fasáda

Východné krídlo – dvorová fasáda

S1

Miesto: 2.n.p. 2. okenná z juhu, parapet okna, vystupujúca časť.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy: 0 – vyhladená omietka s okrovým náterom (neskôr č. 1), 1 – tenká vrstva podkladovej omietky, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený náter, 4 – sivý náter, 5 - zvyšky okra, 6 - staroružová, 7 - dnešný svetlomodrý náter. Číslovanie týchto vrstiev bolo zopakované v ostatných sondách bez ohľadu na počet a stratigrafiu zachovaných.

Vyhodnotenie: najstaršia zistená vrstva okrová, mladšia tmavo zelená, svetloružová, staroružová a mierne štruktúrovaná bledomodrá s bielou.



S2

Miesto: 2.n.p. 2. okenná z juhu, parapet okna, vystupujúca časť.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy: 1 – vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený náter, 4 – sivý náter, 5 - zvyšky okra, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: najstaršia zistená vrstva okrová, mladšia tmavo zelená, svetlozelená, staroružová a mierne štruktúrovaná bledomodrá s bielou.



S3

Miesto: 2.n.p. 2. okenná z juhu, parapet okna, plocha steny.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy: 1- vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený náter, 4 – sivý náter, 5 - zvyšky okra, 6 -staroružová, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: najstaršia zistená vrstva okrová, mladšia tmavo zelená, svetlozelená, sivá, staroružová a mierne štruktúrovaná bledomodrá s bielou.





S4

Miesto: 2.n.p. 3. - 2. okenná z juhu, priebežná podokenná rímsa.

Popis: na tehlovom murive omietka s novodobou cementovou vrstvou, staroružovým a dnešným svetlomodrým náterom.

Vyhodnotenie: staršie vrstvy nezistené, mladšia omietková úprava s poslednými dvoma nátermi – staroružovým a dnešným bledomodrým.



S5

Miesto: 2.n.p. 3. - 2. okenná z juhu, plocha steny pod rímsou.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy: 0 + 1 – vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - tmavozelený a 3 - svetlozelený náter a dnešný bledomodrý náter.

Vyhodnotenie: najstarší zistený náter okrový.



S6

Miesto: 2.n.p. 3. okenná z juhu, južná strana šambrány, horná časť, plocha steny a ucha.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy: 1- vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter pod ktorým je tenká vrstva vyrovnávajúcej omietky , 3 – svetlozelený náter, 4 – sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: na ploche steny aj na uchu šambrány zistené rovnaké vrstvy, najstaršia okrová a mladšia tmavozelená.



S7

Miesto: 2.n.p. 3. okenná z juhu, južná strana šambrány, stredná časť, plocha steny a šambrány.

Popis: zistené stratigrafické vrstvy rovnaké ako v S 5.

Vyhodnotenie: na ploche steny aj na uchu šambrány zistené rovnaké vrstvy, najstaršia okrová, mladšia tmavozelená.





Južné krídlo – dvorová fasáda


S8

Miesto: severná časť, kladie, v strede, plocha steny a korunka reliéfu ženskej hlavy.

Popis: na omietke plochy steny zistené malé zvyšky zeleného náteru, staroružového a dnešného bledomodrého. Na korunke 1- vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený náter, 4 – sivý náter, 5 - zvyšky okra, 6 - staroružová, 7 - dnešný svetlomodrý náter

Vyhodnotenie: na ploche steny sa zachovalo podstatne menšie množstvo starších náterov, najstarší tmavozelený. Na korunke sa zachovala široká škála starších náterov, najstarší okrový, mladší tmavozelený.





Západné krídlo – dvorová fasáda

S9

Miesto: severná časť, kartuša pod balkónom.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 6 - staroružová, 7 - dnešný svetlomodrý náter. Medzi okrovým náterom a tmavozeleným náterom sa zachovali ťahy tmavo okrového náteru (šípka), je možné že ide o snahu zvýrazniť plasticitu v rámci článku zvýraznením zahĺbených plôch.

Vyhodnotenie: na ploche kartuše sa zachoval najstarší okrový, mladší tmavozelený náter.



S10

Miesto: severná časť, kladie, reliéf mužskej hlavy .

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený, 4 – sivý, 5 – zvyšky okra, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: na ploche reliéfu sa zachovala široká škála starších náterov, najstarší okrový, mladší tmavozelený. Pri porovnaní očistenej časti reliéfu (vľavo) je zreteľná strata plasticity po poslednom nátere fasády.




S11

Miesto: 1.n.p. severná časť, šambrána okna, horná časť.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3- svetlozelený náter, 6 - staroružová, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a dva zelené nátery, v dolnej časti vidno nové dorobenie šambrány zrejme v súvislosti s výmenou okenných výplní.



Južné krídlo – južná fasáda

S12

Miesto: kladie, v strede, plocha kladia.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 + 3 zelené nátery, 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter.



S13

Miesto: kladie, v strede, plocha akantového listu.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 – tmavo zelený náter, 3 – svetlozelený, 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter.




S14

Miesto: kladie, v strede, plocha akantového listu, nad listom.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter.



S15

Miesto: 2.n.p, v strede, šambrána okna.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter zistený na ploche steny aj na uchu šambrány.



S16

Miesto: 1.n.p, východná časť, hlava lesného muža.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený, 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter.



S17

Miesto: 2.n.p., východná časť, parapet okna, kuželka.

Popis: 1 - vyhladená omietka s okrovým náterom, 2 - zelený náter, 3 – svetlozelený náter, 4- sivý náter, 7 - dnešný svetlomodrý náter.

Vyhodnotenie: zachovaný najstarší okrový a zelený náter.



Vyhodnotenie sondážneho výskumu:

Ako najstaršia primárna vrstva bola na veľmi jemne a kvalitne vyhladenej omietke zistená monochrómna okrová farebnosť, to jest aj na vystupujúcich článkoch aj na ustúpených plochách. Na okrovej farbe bola nanosená ako 2. úprava veľmi jemná vrstva omietky s výrazným sýтым zeleným náterom s mierne štruktúrovaným povrchom. Aj táto vrstva bola zistená na všetkých plochách – teda aj na ploche i tvarosloví. Neskôr bola fasáda celoplošne pretretá svetlozeleným náterom. Ostatné vrstvy možno označiť historicky za mladé: ide o sivý náter spojený s vrstvou omietky, staroružové nátery, bledomodrý a dnešný modro biely náter. Podľa výsledkov sondáže posledná úprava fasád (asi zo 70. – 80. rokoch 20. storočia) bola realizovaná nekvalitne a voči pôvodnému tvarosloviu necitlivo, došlo k jeho výraznému znehodnoteniu hlavne stratou plasticity.


5. 2. Stavebný vývoj objektu

Objekt bol postavený v rokoch 1890 a 1891, dátum 1891 je namaľovaný na konštrukcii krovu v južnom krídle a predpokladáme, že označuje rok dokončenia stavby. Objekt, podľa dostupných ročníkoch Pressburger Wegweisserov v rokoch 1886 - 1891 vlastnil Franz LUFFERT. V rokoch 1904 a 1905 sa ako majiteľ udáva už Georg Georgievits de Apadia. V rokoch 1912 a 1915 sa ako vlastníčka uvádza Matilda Georgievits/Georegevits. Preto nateraz treba za stavebníka považovať Franza Lufferta, ktorého iniciály sú aj na kartuši nad vstupným portálom. Písmeno F je v centrálnej polohe a je najväčšie, vpravo je L a vľavo O.¹

Palác bol postavený z tehál vyrobených v tehelni Ringhofer – Rosler, ktorá pôsobila na území Bratislavy na konci 19. – zač. 20. storočia.

Od roku 1918 v objekte sídlila Zemská pečlivosť pre mládež, v priebehu 1. pol. 20. storočia rôzne sociálne spolky, napr. Záchrana – spolok pre záchranu padlých žien a dievčat, Československý Červený kríž, Jednotný zväz súkromných a verejných zamestnancov, Československý abstinentný spolok, Masarykova liga proti rakovine.²

V roku 1939 bol upravený pre potreby talianskeho veľvyslanectva, v roku 1944 postavili na dvore protiletECKÝ kryt. Od roku 1961 sídlila v objekte Bulharská škola Christa Boteva.



Tehlové murivo objektu, 2.n.p., západné krídlo. Tehlové murivo objektu, 2.n.p., západné krídlo, detail.

¹ Bratislava, Panenská 11 – iniciály na Georgievičovom paláci. Poznámky pre pani Z. Zvarovú, spracovala J. Oršulová, 25.10.2015. rkp. nepublikované.

² Archív mesta Bratislavy, fond, UHA, parc. 3199.



Objekt na mape z roku 1894 – 5.

5.3. Charakteristika pamiatkových hodnôt detailov objektu a architektonického tvaroslovía interiéru a exteriéru

Umelecko – remeselná, výtvarná a aj architektonická pamiatková hodnota detailov je vysoká. Významné autentické pamiatkové hodnoty sú zachované predovšetkým v južnom krídle. Zachované detaily sa vyznačujú hodnotou veku: veľká časť z nich je pôvodná, z čias výstavby objektu a to nielen architektonické konštrukcie – vstupné schodisko, bočné schodiská, ale (v pomerne veľkom počte) i umelecko – remeselné detaily: zábradlie vstupného schodiska, štukové dekorácie stropov, dverné výplne schodiskového priestoru či sály. Tieto detaily výrazne obohacujú stupeň autenticity, originality a výtvarnú úroveň objektu.

Hodnota remeselná a umelecko – remeselná – patrí k zjavným hodnotám objektu. Tvorená je predovšetkým kvalitnými a rozmanitými umelecko – remeselnými článkami a detailmi naprieč celým spektrom vzniku – od konca 19. – do 1. pol. 20. storočia. Všetky detaily sú dokladom použitia kvalitného materiálu a sú prevedené na dobrej, pôvodné z čias výstavby objektu na vynikajúcej umelecko – remeselnej úrovni. Tieto detaily sú dokladom dobového interiéru a umelecko – remeselného a výtvarného dotvorenia interiéru palácových stavieb konca 19. storočia. Náročnosť ich prevedenia, kvalita materiálu a remeselnej práce doráža ich hierarchické uplatnenie v objekte. Najnáročnejšie sú sústredené do exteriéru (fasády, vstupný portál a brána) a pokračujú voči prichádzajúcemu návštevníkovi bohatou štukovou dekoráciou vstupného prejazdu, honosným hlavným schodiskom a schodiskovým priestorom cez výstupnú halu až do spoločenskej sály.

Osobitnú hodnotu reprezentujú fasády objektu (napriek mladším zásahom). Rozsahom svojho pôvodného zachovania sa výraznou mierou podieľajú na vysokej pamiatkovej a historickej hodnote objektu. Sú kvalitným a umelecky náročne poňatým dobovým historizujúcim riešením fasád s uplatnením bohatého novobarokového tvaroslovía.

Umelecko – remeselné detaily a architektonické tvaroslovie interiéru a exteriéru reprezentuje široký súhrn pamiatkových hodnôt. Predovšetkým je to hodnota autenticity – jedinečnosti zachovania a vzájomného prepojenia architektúry, funkcie a detailu. V objekte sa zachovali autentické a mladšie hodnotné materiálové a konštrukčné riešenia detailov, vrátane čiastočne zachovanej konštrukcie krovu, kvalitné remeselné, umelecko – remeselné detaily a výtvarné detaily z konca 19. storočia.

6. Návrh ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt detailov objektu.

Základnými metódami obnovy budú:

Metóda konzervácie - bude aplikovaná pri všetkých zachovaných detailoch v dobrom technickom stave.

Metóda rekonštrukcie – bude vzhľadom k narušenému stavu prevažnej časti detailov hlavnou a určujúcou metódou. Uplatnená bude predovšetkým pri obnove narušených častí detailov objektu, pričom rekonštrukciou rozumieme obnovu, pri preukázanom dožití nahradenie poškodených častí tvarovými a materiálovými presnými kópiami, ktoré budú vychádzať z presnej dokumentácie autentického stavu rekonštruovaných prvkov. Rekonštrukčné práce budú mať charakter remeselných, umelecko - remeselných a reštaurátorských prác.

Pred začatím akýchkoľvek reštaurátorských prác bude vypracovaná reštaurátorská dokumentácia v rozsahu stanovenom Zákonom o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 a jemu príslušajúcou vyhláškou. Pred začatím umelecko – remeselných a remeselných prác bude k jednotlivým položkám vypracovaný návrh remeselnej a umelecko – remeselnej obnovy, ktorý presne stanoví technológiu a postup prác obnovy. Všetky tieto materiály budú predložené pred začatím prác na vydanie súhlasu KPÚ v Bratislave.

Metóda modernizácie – bude súvisieť s technickým a prevádzkovým zabezpečením budovy a odstránením vlhkosti (napr. inžinierske siete), ktorá však nebude kolidovať s pamiatkovou hodnotu detailov objektu.

Všetky činnosti vedúce k zlepšeniu stavebno – technického stavu objektu nesmú ísť na úkor úbytku či strate pamiatkových hodnôt zachovaných detailov.

Hodnotné detaily budú odborne obnovené, výmena jednotlivých kusov alebo ich častí je možná len pri preukázaní havarijného stavu, resp. nenávratne zničeného detailu. Zlepšenie technických parametrov jednotlivých prvkov, (okná, dvere) nesmie ísť na úkor zníženia ich počtu, zmeny materiálu, či tvaru. Pri obnove hodnotného detailu je potrebné zachovať pôvodný materiál, tvar, rozmer, technické riešenie, členenie prvkov, spôsob otvárania, pôvodné povrchové riešenie, umiestnenie detailu.

Všetky hodnotné prvky objektu budú v priebehu rekonštrukcie chránené pred poškodením a odcudzením.

6.1. Požiadavky na odstránenie rušivých zásahov a rozsah predpokladaných prác pri obnove detailov

Suterén

Obnova suterénu bude zameraná na zlepšenie jeho technického stavu, predovšetkým na vyriešenie vlhkosti objektu. Zachované zostanú traverzové klenby, detaily suterénu budú obnovené a zachované tak ako sú uvedené v kapitole č. 4. V prípade potreby nových detailov budú riešené ako kópie zachovaných (napr. nové mreže prevetrávacích okienok).

Suterén je prístupný dvoma schodiskami, ktoré zostanú zachované, ich nástupnice sú prekryté PVC, čo je možné akceptovať len ako dočasné riešenie. Je potrebné ho nahradiť vhodnejším materiálom, v prípade zachovania kameňa, (resp. jeho existencie) odporúčame priznať kamenný materiál.

Strecha, krov, krytina, povala

Na objekte v južnom krídle sa zachovali pôvodné tvary striech, výšky hrebeňov, sklony striech, vzájomné napojenie striech a konštrukcia krovu. Na základe vizuálnej obhliadky sú vo vyhovujúcom stave, lokálne ale narušené zatečením. Tieto konštrukcie budú zachované. Strechy nad bočnými krídlami sú mladšie, súvisia s zostavbou podkrovia.

V južnej stene uličného krídla sú zachované kamenné konzoly vyvesenia korunnej rímasy, ktoré zostanú zachované. V uličnom krídle neodporúčame zmenu skladby striech.

V rámci jednotlivých prvkov krovu hlavne pri odkvapovej časti sú možné výraznejšie stopy po zatečení. Výrazné poškodenia je možné identifikovať po podrobnom stavebno-technickom posudku drevených konštrukcií (podľa ústnej informácie p. školníka sa vzorky dreva v minulosti odoberali), ktorý presne stanoví spôsob sanácie konštrukcie krovu pri maximálnej snahe čo najväčšieho zachovania pôvodných prvkov. Posudky budú vypracované odborníkmi na historické krovy a budú zamerané na záchranu krovu.

Z hľadiska celistvosti pamiatky odporúčame, v prípade potreby, konštrukciu krovu dopĺňať formou opráv a výmen jednotlivých prvkov, spôsobom „in situ“ tesárskymi výmenami odhnutých alebo inak narušených či chýbajúcich častí. Čistenie častí krovu alebo obnovu poškodených prvkov realizovať len nedeštruktívnymi metódami pri zachovaní všetkých do súčasnosti zachovaných tesárskych značiek a hlavne dobových nápisov. Prípadné doplnky alebo čiastočné výmeny existujúcej krovnej konštrukcie realizovať len drevenými materiálmi.

Pred obnovou resp. úpravou krovnej konštrukcie odporúčam, v prípade potreby, realizovať impregnáciu všetkých prvkov nátermi čirej farebnosti proti drevokazným škodcom.

Strešný plášť je nutné obnoviť klasickým tradičným spôsobom v skladbe: laťovanie a krytina. Novodobé laťovanie je možné odstrániť. Odstraňovanie laťovania je potrebné realizovať šetrným spôsobom voči krovu.

Strešná krytina je plechová, z pásov, podľa rozhodnutia KPÚ Bratislava je potrebné na strechu uložiť keramickú krytinu tehlovočervenej farby.

Je potrebné zabrániť zatekaniu na konštrukciu krovu, zabezpečiť jej vetranie, udržiavať na krove poriadok, zamedziť vnikaniu vtákov.

Objekt má v strede južného krídla, i v bočných krídlach ako i po stranách v dotyku so susednými parcelami rad svetlíkov, majú prevažne nové kovovo - sklené konštrukcie, ktoré sú často nefunkčné a dožité, je potrebné ich nanovo preriešiť.

Zvislé a horizontálne nosné konštrukcie – murivá a stropy

Objekt je vlhký, čo bude riešené projektom sanačných prác, ktorý bude predložený a odsúhlasený KPÚ v Bratislave. Je nutné riešiť, v prípade dažďov, zatečenia priestorov suterénu.

Stavebno – technický stav konštrukcií objektu bude vypovedaný v statickom posudku, hlavne v nadväznosti na novú uvažovanú funkciu objektu. Nevyhnutné zásahy do konštrukcií sa budú odvíjať od ich stavebno – technického stavu, ktorý určí statický posudok. Statický posudok bude spracovaný so zámerom ich záchrany.

Pôvodné drevené stropy ktoré nesú štukovú výzdobu ako i strop v M 2.13 budú v maximálnej miere chránené. Odporúčame, aby stav stropov určil odborný statický a drevársky posudok spracovaný znalcami na historické konštrukcie. Tieto sondy, ani prípadné nové statické zabezpečenie týchto stropov, nesmú narušiť štukovú výzdobu stropov.

Zachované zostanú traverzové klenby objektu, budú prerážané minimálnym spôsobom. Prípadné nové delenie miestností s klenbami bude podriadené logike klenbových polí.

Drevené prvky

Pôvodné okenné výplne sú zachované v južnom krídle, hlavne na uličnej fasáde a čiastočne v interiéri. Za pôvodné považujeme okenice, parapetný obklad a rám okna, prevažná časť krídiel je nová, rôzneho profilu. Sú v zlom až havarijnom stave, je potrebné realizovať ich komplexnú obnovu. Budú obnovené umelecko – remeselným spôsobom, krídla remeselným, v prípade havarijného stavu je potrebné ich nahradiť kópiou, je potrebné zjednotiť profily. Zachovaný zostane ich tvar, veľkosť, materiál, osadenie, spôsob otvárania, členenie. Je potrebné nové typové kovania nahradiť dobovými analógiami podľa zachovaných, sfunkčnit' okenice a umelecko – remeselným spôsobom obnoviť a doplniť chýbajúce časti dreveného obkladu parapetu.

Farba okien sa bude odvíjať do farebnosti fasád, ich povrchová úprava bude spresnená v priebehu obnovy, resp. v rámci návrhu umelecko – remeselnej obnovy.

Interiérové dvere: v objekte sa zachovalo niekoľko typov dverí a zárubní. Najhodnotnejšie sú dvere v priestore schodiska v južnom krídle a v spoločenskej sále na 2.n.p. južného krídla (M 2.03), sú pôvodné z čias výstavby objektu. Tie budú obnovené reštaurátorom, resp. reštaurátorom budú obnovené ich bohato tvarované nadstavce. Budú zachované vrátane pôvodných kovaní, ktoré budú slúžiť ako vzor pre chýbajúce. V proces obnovy je nutné zistiť staršiu povrchovú úpravu dverí, lokálne bol zistený fláder. Dverné výplne je potrebné farebne zjednotiť, prípadný tapacírung odstrániť.

Ostatné dverné výplne predstavujú tradičné katezové dvere s kazetovaným ostením, budú obnovené umelecko – remeselným a remeselným spôsobom, nové krídla budú obnovené, prípadne nahradené kópiou podľa starších zachovaných. V dvorových krídlach sú nové typové dvere, ktoré odporúčame na 1.a 2. n. p. vymeniť za jednoduché kazetové dvere, v priestoroch strešných vestaviieb vo východnom a západnom krídle je možné ponechať, resp. uplatniť typové prvky. Typ a kvalita uplatnených nových dverí bude zodpovedať hierarchii priestorov.

K dreveným hodnotným prvkom patrí trámový strop na 2.n.p. v M 2. 13, ktorý bude obnovený reštaurátorom, je potrebné zvážiť, vzhľadom k lokálnemu zatečeniu stropu, vypracovanie stavebno – technického posudku konštrukcie.

V južných priestoroch južného krídla na 2.n.p sa zachovali drevené obloženia stien, ktoré budú zachované a obnovené umelecko – remeselným spôsobom.

Všetky nové drevené stolárske výrobky v pamiatkovo hodnotných a exponovaných priestoroch budú vyrobené klasickou stolárskou technikou, nebudú z lepených profilov. Budú natierané a nie striekané. Kovania budú riešené ako dobové analógie.

Kovové prvky

Kovové súčasti objektu reprezentujú veľmi hodnotné, umelecky náročne stvárnené detaily a síce ide o vstupnú bránu, zábradlie balkónov južného krídla a zábradlie hlavného schodiska. Utiľtárnejšie je riešené zábradlie schodiska v SV časti južného krídla a balkónov východného a západného krídla.

Kovové prvky v južnom krídle sú v pomerne narušenom stave, vzhľadom k ich náročnému remeselnému prevedeniu budú obnovené reštaurátorom, ostatné prvky umelecko - remeselným spôsobom. Súčasťou obnovy bude aj určenie pôvodnej, resp. staršej farebnosti.

Vstupná brána mala pôvodne zo strany prejazdu zasklenie, ktoré je možné a aj potrebné vrátiť.

Kamenné prvky

Najhodnotnejší je vstupný portál s monogramom stavebníka a kamenná balustráda balkóna uličnej fasády, ktoré budú reštaurované v rámci obnovy uličnej fasády, sú vo výrazne narušenom stave.

Kamenné schodiská sú pôvodné, pomerne vo vyhovujúcom stave, bez statických narušení a budú obnovené umelecko – remeselným a remeselným spôsobom. V prípade bočných schodísk odporúčame odstrániť PVC krytinu a priznať kamenný materiál.

Povrchová výsledná úprava kamenného sokla fasády bude riešená v rámci obnovy fasád.

Interiéry

Omietková výzdoba je sústredená do prejazdu, priestoru hlavného schodiska medzi 1. a 2. nadz. podl. a na 2. nadz. podl. južného krídla. Jej obnova bude predmetom reštaurovania. Jeho hlavným cieľom bude obnovenie pôvodnej plasticity štúk, zistenie pôvodnej farebnosti a v prípade potreby fixácia tvaroslovia o konštrukciu stropu.

Obnova interiérov bude dotknutá obnovou technickej infraštruktúry objektu. Je nutné pri obnove sietí objektu využiť v maximálnej možnej miere jestvujúce trasy a uplatniť reverzibilné riešenia tak, aby nezasahovali do hodnotných detailov interiéru a architektúry a prípadných nálezov. Pri projektovaní inžinierskych sietí je nutné uplatniť individuálne konštrukčné riešenie pri konkrétnych miestnostiach.

Chránené sú všetky pôvodné, historické povrchy stien v plnom rozsahu, všetky staršie omietkové vrstvy.

Fasády objektu

V prípade tvaroslovia fasády sú chránené jednotlivé tvaroslovné prvky, vzájomný pomer prvkov, ich materiál, tvar, rozmer, situovanie na fasáde, počet, výtvarné vyznenie, pôvodná alebo historicky hodnotná povrchová úprava.

Fasády objektu sú v pomernom zlom stave a vyžadujú rekonštrukciu, sú hlavne v spodnej časti výrazne poškodené vlhkosťou. Poškodené sú aj v miestach nefunkčných odtokových žľabov. Obnove fasády bude predchádzať vyriešenie sanácie.

Posledná obnova prebehla predpokladáme v 70. – 80. rokoch 20. storočia. Použitý omietkový materiál výrazne poškodil kvalitu pôvodného fasádneho tvaroslovia ktoré sa stalo nečitateľným a jeho výtvarné vyznenie skresľujúcim.

Obnova fasády bude riešená diferencovane: náročne riešené tvaroslovné prvky (šambrány okien, atikový vlys a kladie) budú obnovené reštaurátorským spôsobom, jednoduchšie časti umelecko – remeselným spôsob (napr. pásová rustika, rímasy). V severných častiach na dvorových fasádach je žiaduce zjednotiť tvaroslovie s novo vytvorenými otvormi. Na severnej fasáde západného dvorového krídla v úrovni 1.n.p. tvaroslovie doplniť.

Sondy na zistenie farebnosti preukázali, že objekt bol pôvodne monochrómne okrový, niesla ho výrazne vyhladená omietková vrstva. Druhou farebnou vrstvou bol pomerne výrazný zelený náter, rovnako zistený celoplošne, na plochách, aj vystupujúcich prvkoch.

Obe tieto farebnosti prichádzajú pri obnove fasád do úvahy, zelený náter predpokladáme súvisí pravdepodobne so 40. rokmi 20. storočia, kedy boli zelenou farbou natreté i niektoré prvky interiéru (napr. zábradlie hlavného schodiska). V prípade oboch riešení je možné uplatniť aj prístup tón v tóne, hoci plasticita jednotlivých prvkoch by aj v prípade monochrómneho náteru mala zabezpečiť dostatočnú plasticitu fasád.

Dvor

V priestore dvora je potrebné zachovať sochu Oľgy Trebičovej, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, jej prípadná obnova bude predmetom reštaurovania. Ako historický doklad využívania objektu talianskym veľvyslanectvom počas 2. sv. vojny zachovať stavbu protiletkeckého krytu v severovýchodnej časti dvora aj so stavbou štítu.

Hodnotou súčasťou dvora je aj kamenná balustráda, ktorú je potrebné obnoviť reštaurátorským spôsobom po vyriešení odvodnenia svahu o ktorý sa opiera.

7. Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie a ďalších špecializovaných výskumov

Pre vykonanie úspešnej pamiatkovej obnovy pamiatkovo hodnotných detailov, ako i architektonického tvaroslovia objektu je potrebné vykonať nasledovné špecializované práce:

- prieskum a projekt sanácie murív objektu, ktorý bude riešiť problém zavlhania týchto konštrukcií a určí adekvátne sanačné postupy a materiály. Sanačný posudok sa zameria na zistenie príčin zavlhnutia a navrhne primeraný spôsob sanácie proti vlhkosti. Pri výbere technológie sanácie je nutné uprednostniť také, ktoré sa zameriavajú na odstránenie príčin zavlhnutia a minimalizujú deštruktívnu formu.
- odborný statický posudok nosných konštrukcií – stropov – v závislosti od nového funkčného využitia.
- odborný statický a drevársky posudok zameraný na zistenie zdravotného stavu a stability dreva krovu južného krídla a návrh jeho sanácie. Oba posudky budú zamerané na maximálne zachovanie a ochranu pôvodných konštrukcií.

Všetky tieto materiály budú predložené na vydanie súhlasu KPÚ v Bratislave.

8. Textové prílohy

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, Leškova ul. č. 17 zo dňa 6.5.2015, číslo K PUBA-2015/9459-5/32054/BAL.

9. Fotodokumentácia súčasného stavu a stavebno-technického stavu objektu



južné krídlo, južná uličná fasáda



južné krídlo, južná uličná fasáda, 2.n.p



južné krídlo, južná uličná fasáda, preklad portálu a zábradlie balkóna na 2.n.p



južné krídlo, južná uličná fasáda, východný (vľavo) a západný (vpravo) rizalit



južné krídlo, južná uličná fasáda, východný rizalit, zábradlie balkóna 2.n.p.



južné krídlo, severná dvorová fasáda



južné krídlo, sev. dvorová fasáda, dvorová fasáda východného (vľavo) a západného (vpravo) rizalitu



južné krídlo, severná dvorová fasáda, 2.n.p.



západné krídlo, dvorová fasáda



západné krídlo, dvorová fasáda, pohľad z juhu



západné krídlo, dvorová fasáda, stav omietok



západné krídlo, severná fasáda, 1. a 2.n.p




východné krídlo, dvorová fasáda, vzadu protiletecky kryt




východné krídlo, dvorová fasáda, severná časť, 1.n.p., stav omietok



východné krídlo, dvorová fasáda, stav konštrukcie balkóna




východné krídlo, severná fasáda




východné krídlo, severná fasáda, 2.n.p.



západné krídlo, severná fasáda



plocha dvora



dvor so sochou Oľgy Trebičovej



suterén, západné krídlo



suterén, východné krídlo



južné krídlo, 1.n.p. prejazd



južné krídlo, 2.n.p., schodiskový priestor



južné krídlo, schodiskový priestor, 2.n.p



južné krídlo , 1.n.p., M 1.02



južné krídlo , 1.n.p., M 1.17



južné krídlo , 1.n.p., M 1.01



južné krídlo , 2.n.p., M 2.01



južné krídlo , 2.n.p., M 2.02



južné krídlo , 2.n.p., M 2.03



južné krídlo , 2.n.p., M 2.13



južné krídlo , 2.n.p., M 2.14



2.n.p. východné krídlo



južné krídlo, 3.n.p. M 3.16



južné krídlo, 3.n.p., svetlík



južné krídlo, krov nad severnou časťou



južné krídlo, krov nad severnou časťou



južné krídlo, krov nad južnou časťou



južné krídlo, krov nad južnou časťou, kamenné konzoly korunnej rímasy