







KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
M1:250

STAVBA: SANÁCIA TELESA CESTY II/584 V CKM 59,138 - 59,213
V INTRAVILÁNE OBCE DEMÁNOVSKÁ DOLINA



LEGENDA:

- Cesta II/584
- Rekonštruovaná časť cesty II/584 - 712 m²
- Odvodňovací žľab MEARIN Plus 300 + mriežkový liatinový rošt D400 - 175 bm (75+100)
- Sanovaný oporný múr
- Monolitický horský vpust 1,40x1,40 m - 2 ks
- Rúrový priepust zo ŽB rúr THZ 60/250 DN 600 mm - 2 ks
- Výkopy
- Násypy
- Veľké balvany na trieštenie vytekajúcej vody
- Demontáž pôvodného zvodidla a osadenie nového na dĺžku 70 bm

00	11. 2020	DSPRS					
číslo / number	dátum / date	obsah / content					
tabuľka revízií / list of revisions							
±0,000							
			rozmery na stavbe kontrolovať!				
investor		SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA M. RAÚSA 104 010 01 ŽILINA					
hlavný inžinier projektu		zodpovedný riešiteľ pre geotechniku	zodpovedný riešiteľ pre dopravné stavby	dopravné stavby vypracoval a kreslil	 <div>Geotechnik SK, s.r.o. Západná 11 010 04 Žilina telef. 041 763 16 00 www.geotechnik.sk</div>		
Ing. Ivana Novosadová		Ing. Boris Vrabel PhD. 	Ing. Ondrej Bronček 	Ing. Matuš Bronček			
katastrálne územie		Demánovská Dolina			stupeň	DSPRS	
parcels		2926/27, 2926/28, 2926/25			profesia	dopravné stavby	
stavba		SANÁCIA TELESÁ CESTY II/584 V CKM 59,138 - 59,213 V INTRAVILÁNE OBCE DEMÁNOVSKÁ DOLINA			číslo zákazky	D-03/20	dátum 11/2020
objekt		SO 02 - SANÁCIA A ODVODNENIE CESTY			formát	8A4	mierka 1:250
obsah		SITUÁCIA			číslo výkresu	sada	
					D02		