

# **Most 27713-2**

Most přes potok u osady Slavíkov

## **HLAVNÍ PROHLÍDKA**

**Objekt: Most ev.č. 27713-2 (Most přes potok u osady Slavíkov)**

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Křemeček David, Ing.

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 2.11.2017

Poznámka:

HPM byla provedena na základě SOD s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o.

Prohlídka byla provedena za účasti mostmistra pana Jaroslava Bakeše.

Jedná se o jednopolový šikmý most přes vodoteč.

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Přístup pod most možný po svazích obsypu krajních opěr.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: 27713

Staničení km: 0.034km

Ev.č.mostu: 27713-2

Název objektu: **Most přes potok u osady Slavíkov**

Staničení ve směru:

**B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU****1. Spodní stavba**

- |       |     |                                  |   |
|-------|-----|----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | ML neuvádí, základy objektu nepřístupné, způsob založení nebyl v rámci HPM ověřován   |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla          | opěry masivní kamenné zděné z opracovaného kamenného zdiva (v krajích a horní oblasti zdivo kvádrové, ve vnitřních oblastech dřívku opěr zdivo kyklopské); křídla obdobného provedení jako opěry, na obou opěrách rovnoběžná křídla |

**2. Nosná konstrukce**

- |       |     |                  |   |
|-------|-----|------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | jednopolová, šikmá, tvořená monolitickým železobetonovým trámovým roštem o čtyřech nosnících, rošt ztužen koncovými ztužidly, hlavní nosníky mají krátký výškový náběh u opěr, deska mostovky s výškovými náběhy v místě vetknutí do hlavních nosníků na cca 1/5 světlosti mezi nosníky, na povrchu ochranná cementová omítka, boční líce NK nověji sanovány a opatřeny sjednocujícím nátěrem |
| [2.2] | 2.2 | Ložiska, klouby  | bezložiskové plošné uložení NK na spodní stavbu   |
| [2.3] | 2.3 | Mostní závěry    | nejsou patrné, s ohledem na typ a velikost mostu zřejmě nejsou  |

**3. Mostní svršek**

- |       |     |         |                 |
|-------|-----|---------|-----------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | asfaltobetonová |
|-------|-----|---------|-----------------|

- [3.2] 3.3.1 Římsa železobetonové římsy, zřejmě integrované do nosné konstrukce, s povrchem opatřeným cementovou omítkou
- [3.3] 3.5 Izolační systém mostovky nepřístupný, ML neuvádí, s ohledem na typ mostu zřejmě celoplošný vanový z NAIP
- [3.4] 3.6 Odvodnění mostu bez odvodňovacího zařízení, odvodnění povrchu mostu zajištěno spádovými poměry vozovky na mostě, na předmostích - na koncích říms voda volně stéká na svahy silničního tělesa

#### 4. Vybavení mostu

- [4.1] 4.2 Zábradlí na obou okrajích mostu osazeno zábradlí tvořené betonovými sloupky a vodorovnou výplní z ocelových U profilů ve třech úrovních, na sloupcích cementová omítka
- [4.2] 4.3 Dopravní značení, označení mostu na obou předmostích osazeny značky s vyznačením normální a výhradní zatížitelnosti, a také značka s maximálním nápravovým tlakem (ta se jeví jako nesmyslná - možno odstranit)
- [4.3] 4.6 Území pod mostem a přístupové cesty mostním otvorem protéká vodoteč v přírodním nezpevněném stavu, svahy obsypu objektu nezpevněné, přístup pod most možný po svahu obsypu objektu (na vtoku za pravobřežním křídlem kamenné přístupové schodiště)
- [4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě na mostě v rámci HPM nezjištěno, ML neuvádí, na vtokové straně objektu provedeno oplocení přilehlých pastvin (s uchycením na krajní sloupky zábradlí na vtokové straně)

### C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

#### 1. Spodní stavba

- [1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a křídel z důvodu nepřístupnosti stav nezjištěn, na mostním objektu nejsou patrné žádné závady signalizující případné poruchy založení
- [1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla na obou opěrách projevy zatékání s plošnou inkrustací pojiva; v krajních a spodních oblastech opěr trhliny ve spárování s lokálním odpadem, na bočních plochách křídel lokálně trhliny ve spárování

#### 2. Nosná konstrukce

- [2.1] 2.1 Nosná konstrukce na spodním líci NK patrné projevy průsaků s inkrustací pojiva, v podhledu NK trhliny s tvorbou krápníčků, projevy výraznější v krajních oblastech NK, lokálně dochází k odpadu krycí vrstvy betonu a korozi odhalené výztuže (zatím bez výrazného oslabení profilu)

#### 3. Mostní svršek

- |       |       |                          |   |
|-------|-------|--------------------------|---|
| [3.1] | 3.1   | Vozovka                  | přebalená, nerovná, v krajních oblastech nánosy nečistot a uchycená travní vegetace   |
| [3.2] | 3.3.1 | Římsa                    | na římsách nánosy nečistot, uchycený mechový porost, lokální odpad cementové omítky   |
| [3.3] | 3.5   | Izolační systém mostovky | s ohledem na projevy zatékání na spodním líci NK a na spodní stavbu je možno předpokládat vážné porušení izolačního systému |

#### 4. Vybavení mostu

- |       |     |                                  |  |
|-------|-----|----------------------------------|--|
| [4.1] | 4.2 | Zábradlí                         | bez podstatných závad                                      |
| [4.2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | na mostě chybí tabulky s označením evidenčního čísla mostu |

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Není předmětem této prohlídky.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

#### 6. periodicky

- |     |     |                                  |  |
|-----|-----|----------------------------------|--|
| [1] | 3.5 | Izolační systém mostovky         | v rámci následných BP a HPM sledovat projevy zatékání a následné degradace objektu, v případě zrychleného zhoršování připravit rekonstrukci objektu spočívající ve výměně mostního svršku, provedení nového izolačního systému a následné sanaci spodní stavby a NK, alternativně na základě diagnostického průzkumu přistoupit k výměně NK (s ohledem na stáří objektu a nízké hodnoty normální zatížitelnosti) |
| [2] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | doplnit tabulky s označením evidenčního čísla mostu  |

#### 3. odstranění nutno do 1 roku

- |     |       |                  |   |
|-----|-------|------------------|---|
| [3] | 2.1   | Nosná konstrukce | provést lokální opravy podhledu NK - odstranění porušených vrstev, očištění a ošetření výztuže, reprofilaci |
| [4] | 3.1   | Vozovka          | vychytit vozovku a provést případné přetěsnění ve styčné spáře s vozovkou                                   |
| [5] | 3.3.1 | Římsa            | vychytit římsy, provést lokální opravy porušené ochranné omítky   |

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ

## DRUH ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

#### Stavební stav

#### Zatížitelnost

#### Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý (koefic.  $a=0.8$ )

$V_n = 14.0t$

#### Nosná konstrukce

$V_r = 24t$

Stavební stav:

$V_e = 120t$

IV - Uspokojivý (koefic.  $a=0.8$ )

Max.nápravový tlak = 10.5t

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

#### Poznámka ke stavu a použitelnosti

#### Poznámka k zatížitelnosti

Použitelnost omezena s ohledem na stav vozovky na mostě.

Jedná se o zatížitelnost převzatou z BMS, která byla stanovena dle ČSN 73 6222 / 2009.

Došlo k úpravě  $V_e$  na základě odhadu dle TP 200 / 2009 s přihlédnutím ke stavebnímu stavu mostu. Původní hodnota 40 t se jeví jako nereálná ve vztahu k  $V_n$ ,  $V_r$  a roku postavení.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2021

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Uspořádání na mostě



Uspořádání na vtokové římse



Uspořádání na výtokové římse



Pohled na výtokovou stranu objektu



Pohled na vtokovou stranu objektu



Pohled na líc levobřežní opěry a podhled NK



Pohled na líc pravobřežní opěry a podhled NK



Poruchy NK



Podhled NK



Poruchy NK



Poruchy NK



Průsaky na líc opěr s inkrustací