

Príloha č. 3 Záznam o nebezpečnosti podľa ŽSR R3 - Most v km 83,019

Systém : Mosty a priepusty

Dátum preskúmania systému : 18.07.2021

Vypracoval : Ing. Michal Matuška

Dátum : 18.07.2021

Priorita neb.	Opis nebezpečenstva	Doplňujúce informácie o nebezpečnosti	Zodpovedný subjekt	Bezpečnostné opatrenie	Použitá zásada akceptovania bezpečnostného rizika	Informácie o stave	Dátum zápisu neb.
1	Zlyhanie údržby (Chýbajúce zábradlie na moste, upchatie rubového odvodnenia)	Zmena typu železničného zvršku; riziko pádu zamestnanca z mosta; nefunkčné rubové odvodnenie		a) použitie správnych tabuliek pre daný typ železničného zvršku b) Školenie z údržby zabudovaného systému odvodnenia; c) Pravidelné školenia a kontroly	Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre údržbu)		18.07.2021
2	Zlyhanie projektanta			a) Návrh a projektovanie podľa noriem a aktuálnych predpisov; b) Návrh a projektovanie podľa požiadaviek jednotlivých zariadení;	Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre projektovanie)		18.07.2021