

Príloha č. 3 Záznam o nebezpečnosti podľa ŽSR R3 - Prieput v km 82,600

Systém : Mosty a priepusty

Dátum preskúmania systému : 18.07.2021

Vypracoval : Ing. Michal Matuška

Dátum : 18.07.2021

| Priorita neb. | Opis nebezpečenstva | Doplňujúce informácie o nebezpečnosti | Zodpovedný subjekt | Bezpečnostné opatrenie | Použitá zásada akceptovania bezpečnostného rizika | Informácie o stave | Dátum zápisu neb. |
|------------------|--|--|-----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Zlyhanie údržby (Chýbajúce zábradlie na moste, upchatie rubového odvodnenia) | Zmena typu železničného zvršku; riziko pádu zamestnanca z mosta; nefunkčné rubové odvodnenie | | a) použitie správnych tabuliek pre daný typ železničného zvršku b) Školenie z údržby zabudovaného systému odvodnenia; c) Pravidelné školenia a kontroly | Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre údržbu) | | 18.07.2021 |
| 2 | Zlyhanie projektanta | | | a) Návrh a projektovanie podľa noriem a aktuálnych predpisov; b) Návrh a projektovanie podľa požiadaviek jednotlivých zariadení; | Použitie zavedeného zariadenia (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre projektovanie) | | 18.07.2021 |