

F.U. Analizy przyrodnicze

Katarzyna Mikicińska

ul. Fertnera 6/2, 42-209 Częstochowa
tel. 694 732 929 kmikicińska1@gmail.com
NIP: 8981878403 REGON: 381941865

mgr biologii KATARZYNA MIKICIŃSKA

**EKSPERTYZA DOTYCZĄCA GNIEZDZENIA SIĘ PTAKÓW
I PRZEBYWANIA NIETOPERZY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PRZY UL. MICKIEWICZA 22 W LISOWICACH GM. PAWONKÓW**

Częstochowa, styczeń 2025

Opis budynku

Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym częściowo pod kotłownię i skład opału, jednokondygnacyjnym, bez poddasza. Budynek składa się z kilku segmentów (fot. 1.) które poprzez system korytarzy tworzą jedną całość. Segmenty budynku pierwotnie posiadały stropodachy jednospadowe, pokryte kilkoma warstwami papy na lepiku. Podczas przeprowadzonej wcześniej termomodernizacji zmieniono dachy na budynku szkoły na wielospadowe kryte blachą a na budynku sali gimnastycznej na dach kopertowy kryty blachą (segment C). Przed laty ccieplono ściany zewnętrzne styropianem 12 cm.



Fot. 1. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej – widok z góry. Wprowadzono umowny podział na segmenty na potrzeby przedmiotowego opracowania



Fot. 2. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Wejście główne, segment A – część elewacji południowej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 3. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – dalsza część elewacji południowej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 4. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – końcowy fragment elewacji południowej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 5. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment B – część elewacji południowej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 6. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment B – dalszy ciąg elewacji południowej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 7. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment B – elewacja wschodnia (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 8. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment B – elewacja północna (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 9. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment B – część elewacji północnej oraz elewacja wschodnia segmentu A (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 10. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – część elewacji północnej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 11. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – dalszy ciąg elewacji północnej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 12. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment D – elewacja wschodnia (fot. z dn. 22.01.2025)




Fot. 13. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment C – elewacja południowa (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 14. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment C – elewacja wschodnia (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 15. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment C – elewacja północna (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 16. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Połączenie segmentów C i D (fot .22.01.2025)



Fot. 17. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment C i D – elewacje zachodnie (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 18. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – część elewacji północnej (fot. z dn. 22.01.2025)



Fot. 19. Lisowice, ul. Mickiewicza 22 – budynek Szkoły Podstawowej. Segment A – elewacja zachodnia (fot. z dn. 22.01.2025)

Status remontu

Budynek poddany zostanie termomodernizacji obejmującej m.in: wymianę stolarki okiennej. Termin remontu nie został dokładnie określony. Planowany jest on na III-IV kwartał b.r.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków

W dniu 22.01.2025 r. wykonano sprawdzenie wszystkich elewacji pod kątem występowania miejsc dogodnych do zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków i/ lub nietoperzy. W wyniku oględzin na elewacjach budynku, nie stwierdzono śladów wskazujących na obecność w okresie lęgowym ptaków czy to w postaci zabrudzeń elewacji odchodami, czy też materiału gniazdowego. Nie stwierdzono śladów obecności nietoperzy.

Zalecenia i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji należy stwierdzić, że budynek Szkoły Podstawowej w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 22 nie stanowi siedliska lęgowego ptaków ani też miejsca przebywania nietoperzy.

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na przedmiotowym budynku **nie wymaga uprzedniego wystąpienia** przez inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji na odstąpieniu od zakazów określonych w art. 52 ustawy z dnia 16.04.2004 r - o ochronie przyrody z uwagi na brak podstaw.

Częstochowa, dn. 23.01.2025

K. Mikicińska

F.U. Analizy przyrodnicze
Katarzyna Mikicińska
ul. Fertnera 6/2, 42-209 Częstochowa
tel. 694 732 929 kmikicińska1@gmail.com
NIP: 8981878403 REGON: 381941865