

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M4389	<b>Názov mosta:</b>	000591-009 Most cez horský potok pri obci Sebedín
<b>Komunikácia:</b>	591	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správca. číslo:</b>	009	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	17,230 km (591)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	17,253 km (DZ 17,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1958		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	3 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M4389.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	18.6.2015	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno	
<b>Teplota vzduchu:</b>	28,00°C		
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C		
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre		Ing. Maroš Kováč	
BBRSC,a.s GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár	

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	28,0 t
Výhradná:	43,0 t
Výnimočná:	378,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>3 - Dobrý</b>
Po prehliadke:	<b>3 - Dobrý</b>

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			<b>III</b>
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>III</b>
Bc-opory	304-Záclony <i>zatečené plochy opôr od úložných plôch v styku s NK</i>	DCM 01	III
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>z kvadrové ho muriva -3 rady nad dnom miestami vypadáva skárovacia malta</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	304-Záclony	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	313-Odlupovanie <i>na plochách mostných krídel opadaná omietka -najviac v styku s terénom</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	315-Rozpad betónu <i>v úrovni úložných a styčných plôch NK z oporou rozpad betónu , cca 3m2</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	322-Pozdĺžne trhliny <i>v úrovni úložných plôch NK - vodorovné trhliny rovnobežne s rímsou</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	1106-Nežiadúca vegetácia <i>plochy krídel neviditeľné- -zarastené krovím po pravej strane mosta v smere staničenia</i>	DCM 01	III
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>III</b>
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>v podhlade NK zatečené krajné plochy NK a plocha v strede podhľadu</i>	DCM 01	III
Cb-Mostovka	313-Odlupovanie <i>odlupovanie krytia výstuže vplyvom korózie spodnej výstuže najmä na čelých stranách NK</i>	DCM 01	III
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>III</b>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>navýšenie živíc na moste o 150 mm</i>	DCM 01	III
De-rímsa	315-Rozpad betónu	DCM 01	III
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
<i>uloženie na lepenke</i>			
<b>F-Mostné závery</b>			
<i>podpovrchové</i>			
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
<i>sklonom cesty</i>			
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>III</b>
<i>na zábradlí dopravná značka označenia zastávky autobusu</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	802-Korózia kovových častí	DCM 01	III
<b>J-Okolie mosta</b>			
<i>koryto naplnené brvnami z ťažby dreva</i>			
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>3</b>

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežná aj stavebná údržba zanedbaná  
bežné prehliadky vykonávané

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

sanácia rozpadnutých ríms cca 5m <sup>2</sup>	De315	DCM 01
odfrézovanie nadbytočných vrstiev	Da651	DCM 01
výbrus zkorodovaných častí zábradlia a ochranný náter T: 6/2016		
vyčistenie koryta a okolia mosta od náletových drevín T: 6/2016		
reprofilácia obnaženej betónovej vrstvy cca 4m <sup>2</sup>	Cb313	DCM 01

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

pri bežnej prehliadke skontrolovať , či boli odstránené brvná z ťažby

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

II/591-009 za obcou Sebedín  
STS 3/3

bez cudzích zariadení

### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: II 591-9 (5).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (16).jpg



Názov: II 591-9 (23).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (14).jpg



Názov: II 591-9 (21).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (12).jpg



Názov: II 591-9 (24).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (20).jpg



Názov: II 591-9 (10).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (2).jpg



Názov: II 591-9 (13).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (4).jpg



Názov: II 591-9 (11).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (9).jpg



Názov: II 591-9 (7).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-9 (3).jpg



Názov: II 591-9 (8).jpg

Konštrukčný prvok: