

Číslo CK: 526
Správca: BB RSC / ZH
Okres: Krupina
 Prehliadku vykonal: Jaroslav Kamody (13.5.2019)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m²]	SÚ [m²]	O [km]	R [km]
0,000 - 4,152	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové			4,152	
4,152 - 4,290	V	Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad				0,138
4,290 - 16,108	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové			11,818	

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	0	0	0	15,97	0,138
v %	0,00	0,00	0,00	99,14	0,86
celková dĺžka: 16,108 km priem. šírka vozovky bez korekcií: 6,6 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

 BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia