

Bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku

Okna v 3.NP

Popis

Jedná se o jednoduchá nebo dvojitá čtyřdílná okna, ven a dovnitř otevíravá, o rozměru 130 x 200 cm a 3 ks devítidílných oken o rozměru 208 x 295 cm. Ostění mezi vnitřním a venkovním rámem je tvořeno omítkou. Zajištění křídel je pomocí zástrčí a obrtlíků. Venkovní křídla jsou dělena příčlí a jejich zajištění při otevření je pomocí kované rozpěry. Zasklení je do tmelu, tl. skla 3 mm. Vnitřní rámy s křídly jsou původní z konce 19 stol, venkovní, z konce 90 let minulého století. Kování je v grafitovém odstínu.

Současný stav

Venkovní exponované části jsou již bez povrchové úpravy. Ostatní venkovní části jsou se zbytky nátěru. Vnitřní část je s původním nátěrem, původní je i okenní kování. Část oken má opadanou omítku a některé rámy jsou uvolněné. Několik křídel má prasklé sklo.

Návrh na opravu

U venkovních částí provést mechanické odstranění původního nátěru, penetraci impregnačním nátěrem Holztiefgrund LH od firmy Herbol a 3 x nátěr v odstínu RAL 8024 Herbolem Venti 3 plussatin. Vnitřní rám a křídla přebrousit a opatřit 2 x nátěrem Venti 3 plussatin ve stejném odstínu. Nový nátěr okenního kování kovářskou barvou v odstínu grafit. Vyměnit prasklá skla a doplnit vypadaný sklenářský tmel. Přitáhnout povolené vruty, případně jejich výměnu za delší. Ukotvení uvolněných rámu a oprava opadaných omítek mezi rámy. Namazání okenních závěsů a seřízení okenního kování tak, aby byla zabezpečena funkce okna. Očištění všech skel. Požadované práce na jednotlivá okna jsou ve výpisu jednotlivých prvků.