


**Segment "G"-III piętro**



fot.119-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.120-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 2/28**




fot.121-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.122-widok na nadproże drzwiowe-drobne zarysowanie.



fot.123-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.124-sala chorych, widok na ściankę pom. WC-brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 4/28**



fot.125-pom.techniczne- widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.126-pom.techniczne- widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 5/28**



fot.127-salka terapeutyczna- widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.128-salka terapeutyczna- widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 6/28**



fot.129-gabinet zabiegowy, zaciek przy ścianie zewnętrznej.




fot.130-gabinet zabiegowy - widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 7/28**




fot. 131-pomieszczenie sanitarne-brak uszkodzeń.



fot.132-pomieszczenie sanitarne-brak uszkodzeń.



fot.133-gabinet, drobne zarysowanie od narożnika ościeżnicy.



fot.134-gabinet, ślad po zacieku.



**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 9/28**




fot.135-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.136-pom. WC, brak uszkodzeń.



fot.137-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.138-sala chorych, widok na nadproże drzwiowe z lewej strony poziome zarysowanie.



fot.139-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.140-widok na ościeżnicę drzwiową-pionowe zarysowanie.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 13/28**



fot.141-widok na ościeżnicę drzwiową-poziome zarysowanie.




fot.142-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 14/28**



fot.143-sala chorych, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.144-palarnia, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.145-jadalnia, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.146-zarysowanie poziome na styku filarka z nadprożem.

**Segment "G"-IV piętro/strych**



fot.147-pomieszczenie biurowe-widok na ściany zewnętrzne, brak uszkodzeń.



fot.148-pomieszczenie biurowe-widok na ściany zewnętrzne, brak uszkodzeń, widoczny ślad po zacieku.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 17/28**



fot.149-salka-widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.150-salka-widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.





fot.151-pomieszczenie biurowe, widok na konstrukcję stropodachu po zdjęciu paneli sufitu, uszkodzenia pustaków.



fot.152-pomieszczenie biurowe, widok na ścianę zewnętrzną, brak uszkodzeń.



**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 19/28**



fot.153-pomieszczenie gospodarcze-brak uszkodzeń.



fot.154-pomieszczenie biurowe, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 20/28**



fot.155-gabinet widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.156-gabinet widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.




fot.157-gabinet, widok na konstrukcję stropodachu po zdjęciu paneli sufitu, uszkodzenia pustaków.



fot.158-pomieszczenie sanitarne, widok na ścianę przy oknie zarysowanie w narożniku.



fot.159-pomieszczenie sanitarne, zarysowanie j.w.-zbliżenie.



fot.160-korytarz, zarysowanie na ścianie podparapetowej korytarza.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 23/28**



fot.161-korytarz, zarysowanie poziome ponad ościeżnicą okna.



fot.162-gabinet, widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 24/28**



fot.163-gabinet, widok na konstrukcję stropodachu po zdjęciu paneli sufitu, uszkodzenia pustaków.



fot.164-gabinet-widok na ścianę zewnętrzną, zarysowanie poziome na styku filarka i stropu.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 25/28**



fot.165-gabinet-widok na ścianę zewnętrzną (zbliżenie), zarysowanie poziome na styku filarka i stropu.



fot.166-gabinet-widok na styk ściany wewnętrznej i zewnętrznej, zarysowanie na styku filarka i ściany.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 26/28**



fot.167-gabinet-widok na ścianę zewnętrzną-brak uszkodzeń.



fot.168-widok na ciąg korytarzowy- brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 27/28**



fot.169-widok na ciąg korytarzowy- brak uszkodzeń.



fot.170- widok na ciąg korytarzowy- brak uszkodzeń.

**Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu budowy Zakładu Rehabilitacji "KLINIKA  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH" na sąsiadujące budynki "G" i "J" Mazowieckiego  
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Załącznik nr 1-fotograficzny  
nr 1/3 str. 28/28**



fot.171- widok na ciąg korytarzowy- brak uszkodzeń.



fot.172- widok na ciąg korytarzowy- brak uszkodzeń.

Opracował:  
mgr inż. Andrzej Garbaliński