

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY: Rekonštrukcia strechy poľnohospodárskych objektov
MIESTO STAVBY: Nové Hony číslo parcely 128/3, 128/9
OKRES, KRAJ: Lučenec, Stredoslovenský
INVESTOR: Rimgal, spol. s r. o., Markuša 17, Rimavská Sobota
DODÁVATEĽ STAVBY: Podľa výberu profesných dodávateľov
PROJEKTANT: Mária Daňušová, Cestárska 8, Rimavská Sobota

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- ako mapový podklad bola použitá kópia z katastrálnej mapy
- list vlastníctva
- zameranie skutočného stavu
- konzultácia s investorom
- príslušné zákony, vyhlášky a STN

3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba obsahuje nasledovné objekty

SO – 01 Znášková hala – rekonštrukcia strechy

SO – 02 Hydináreň, odchovňa – rekonštrukcia časti strechy

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBY

Projekt rieši rekonštrukciu strechy na poľnohospodárskych objektoch
Riešené objekty sa nachádzajú na hospodárskom dvore investora v k. ú. obce Nové Hony na parcelných číslach 128/3 a 128/9 (vid' kópia z mapy katastra) riešené objekty sú využité na úžitkový chov nosníc.

5. ZHODNOTENIE SÚČASTNÉHO STAVU

SO – 01 Znášková hala

Krytina na celom objekte je z azbestocementových vlnoviek, ktorá z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia je nebezpečná a preto ju treba odstrániť. Okrem toho je táto krytina na veľa miestach popraskaná a zateká do znáškovej haly aj priamo na zvieratá.

So – 02 Hydináreň odchovňa

Časť strechy na objekte je v dezolátnom stave, škridle sú popraskané na mnohých miestach zateká a môže byť aj životu nebezpečné. Strešné laty sú vo veľkej miere poškodené a tak isto aj niektoré krokvky. Preto táto časť objektu je na prevádzkovanie odchovne hydiny nevyhovujúca.

6. ODSTRAŇOVANIE ODPADU

Pri realizácii stavebných prác vznikne odpad v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 265/2015 Z. z za-
triedením podľa katalógových odpadov nasledovne

Číslo skupiny	Názov	Množstvo	Kategória	Likvidácia
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 170901, 170902, 170903	299t	0	A
15 01 03	Odpadové drevo	2,5 m3	0	B
17 09 03	Iné odpady zo stavieb ktoré obsahujú nebezpečné látky (Azbest)- vlnitý eternit	1332 m2	N	C

LIKVIDÁCIA

A – druh odpadu investora rozdrví a použije na vyrovnanie terénu vrámci areálu alt. Vytriedi škridle.

B – stavebník použije na spálenie ako pevné palivo

C – odstraňuje sa oprávnenou firmou

TECHNICKÝ POPIS

SO – 01 Znášková hala

Asanácia – na objekte v celom rozsahu sa navrhuje asanácia azbestocementových vlnoviek na 1344 m² ploche.

Nové práce – nové zakrytie objektu je riešené sendvičovým polyuretánovým panelom s plechovou krytinou o hrúbke 40mm. Panely budú uchytené na jestvujúcich drevených hranoloch. Ďalej uvažujeme s izoláciou vonkajšej steny s panelmi o hrúbke 60mm (kde sú umiestnené ventilátory – viď rez)

Klmpiarské práce ako lemovanie múru, žľaby, zvodové rúry a súvisiace doplnky.

SO – 02 Hydináreň – odchovňa

Asanačné práce – na časti uvedeného objektu sa odstraňuje keramická krytina (škridle) na ploche 263,14 m²

Ďalej sa uvažuje o odstránení drevenej časti krokvy (krokvy, latovanie) podľa opotrebovanosti

Nové práce – nová krytina je škridloplech, s paropriepustnou fóliou pod strešnú krytinu.

Ako klmpiarske práce sa uvažuje oplechovanie muriva, podokvapový žlab a súvisiace doplnky. Na objekte budú osadené nové vstupné a povalové dvere.

Ostatné údaje sú zrejmé z projektu a rozpočtu.

V Rim. Sobote 10. 08. 2023

Vypracovala Daňušová



Handwritten signature in blue ink.