

## Príloha č. 1 Technická špecifikácia

Počas obhliadky zariadenia bolo zistené, že došlo k mechanickému poškodeniu (lomu) komponentov a dielov slúžiacich na posun spodného dopravníka stroja, ktorý má za úlohu dopravovať materiál k šikmej posuvnej stene. Výsledkom obhliadky je vytypovanie potrebných nových náhradných dielov na opravu a odstránenie daného poškodenia.

V prílohe č. 2.xlsx je zoznam dielov potrebných k výmene poškodení.

Nižšie fotky poškodených častí a diely.

