

RoboKo, s.r.o.
projekčno–inžinierska a obchodná kancelária
(projektovanie budov, poruchy stavieb,
stavebná fyzika budov, návrh obnovy budov)
Hroncova č. 1, 040 01 Košice
mobil + 421 905 326 505

FOTODOKUMENTÁCIA

Objednávateľ:	Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Investor:	Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Stavba :	Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná
Miesto:	ul. Nová č. 851, Dobšiná
Parcela:	1030
Obec:	Dobšiná
Katastrálne územie:	Dobšiná
Autor štúdie:	Ing. Robert Kolesár, PhD.
Generálny projektant:	RoboKo, s.r.o., Hroncova č. 1, Košice
Zodpovedný projektant:	Ing. Robert Kolesár, PhD., reg. č. 4609*11
Dátum:	september 2017



Obr. 1 – pohľad na budovu zo strany ulice




Obr. 2,3 – pohľad na dvornú časť objektu





Obr. 4,5 – pohľad na dvornú časť objektu (vľavo) a na štítovú stenu s poškodeným murivom (vpravo)




Obr. 6,7 – pohľad na vstupné priestory objektu




Obr. 8,9 – pohľad na kancelárske priestory



Obr. 10,11 – pohľad na hygienické priestory



Obr. 12,13 – pohľad na chodbu v zadnej časti objektu




Obr. 14,15 – pohľad do priestoru skladu so zavlhnutým murivom (vľavo) a pohľad na chodbu s poškodeným murivom (vpravo)



Obr. 16,17 – pohľad na chodbu (vľavo) a parapet okna v sklade (vpravo)



Obr. 18,19 – pohľad na poškodenie omietok v sklade (vľavo) a pohľad na vlhké murivo v práčovni (vpravo)



Obr. 20,21 – pohľad na poškodenie murív v sklade pri práčovni



Obr. 22,23 – pohľad na zavlhnuté murivo v práčovni a poškodené murivo štítovej steny

-

vypracoval:
Ing. Robert Kolesár, PhD.