

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2222	Názov mosta:	066036-007_most cez Môľčanský potok v obci Môľča
Komunikácia:	2421	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	007	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	3,782 km (2421)		
Kilometrovníkové st.:	---		
Rok postavenia:	1900		
Dĺžka premostenia:	3,1 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2222.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	20.6.2019	Poveternostné podmienky: jasno	
Teplota vzduchu:	17,00°C		
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	Mgr.art. Martin Riemer	technik	
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	hlavný prehliadkár	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	4,0 t
Výhradná:	29,0 t
Výnimočná:	276,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			IV
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>lokálne zatečené miesta porastené riasami</i>	DCM 01	III
Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>v úrovni hladiny vody vyplavené spojivo spomedzi stavebného kameňa</i>	DCM 01	IV
C-Nosná konštrukcia			III
C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>lokálne kvaple na stykoch staveb. kameňa</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>priesaky vody kamennou klenbou, porastené riasami; špárovanie sanované cementovou maltou, čelo na odtoku porastené machom</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	342-Poškodenie ochrannej vrstvy <i>rozpadnutý sekundárny bet. poter podhľadu účinkom vody, presakujúcej cez medzery kamennej klenby a nedostatočnej priľnavosti k povrchu</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu <i>povrch klenby porastený riasami</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu <i>na čele klenby uchytené machy</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia	351-Vypadávanie malty <i>na odtokovom portáli výraznejší výskyt vypadávania malty bez významnejšieho uvoľňovania častí muriva</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	601-Vyhladenie povrchu vozovky	DCM 01	III
Da-Vozovka	614-Sieťové trhliny <i>v ľavom jazd. pruhu</i>	DCM 01	III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
<i>klenba</i>			
G-Odvodnenie mosta			
<i>sklonom cesty</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			IV
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>na vtoku žiadne - odbočka do cintorína, na odtoku nemá normové parametre</i>	DCM 01	IV
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba obojstranne mostná tabuľka</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané
údržba zanedbaná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Oprava postihnutej oblasti (reprofilácia), ochrana korodujúcej výstuže, projekt sanácie mostu s návrhom prípadnej sekundárnej ochrany alebo projekt zosilnenia postihnutej časti mosta	Bc316	DCM 01
Zabránenie prieniku vody na betón, zabezpečenie požadovaných sklonov na odvodnenie povrchu mosta, oprava hydroizolácie.	C 303	DCM 01
Očistenie škár, doplnenie muriva, vyškárovanie	C 351	DCM 01
osadiť ev. označenie mosta	He1009	DCM 01
Montáž bezpečnostného zariadenia	Ha1006	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2020

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 2421-07(17).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2421-07(15).JPG



Názov: Most 2421-07(16).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2421-07(19).JPG



Názov: Most 2421-07(20).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2421-07(14).JPG



Názov: Most 2421-07(18).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2421-07(11).JPG



Názov: Most 2421-07(13).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2421-07(12).JPG



Názov: Most 2421-07(10).JPG

Konštrukčný prvok: