

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2971	Názov mosta:	066017-001Most cez Samporský potok pred obcou Sampor
Komunikácia:	2451	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	001	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	0,052 km (2451)		
Kilometrovníkové st.:	0,059 km (DZ 1,0)		
Rok postavenia:	1942		
Dĺžka premostenia:	4,1 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2971.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	12.7.2018	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	18,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre Hric Miroslav		

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	15,0 t
Výnimočná:	80,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	6 - Veľmi zlý
Po prehliadke:	6 - Veľmi zlý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			VI
Bc-opory	101-Trvalé pretvorenie <i>na hrane 2. opora a vtokové krídlo, vykazuje trhliny v jednotlivých kameňoch a mierny posun- vplyvom pretvorenia hrozí odtrhnutie celej hrany</i>	DCM 01	VI
Bc-opory	201-Výmole, podomietie základov <i>jemné podmývanie opôr na vtokovej hrane</i>	DCM 01	IV
Bc-opory	411-Vlhké škvrny <i>zatekanie na drieky opôr z ÚP a NK</i>	DCM 01	IV
Bf-mostné krídla	315-Rozpad betónu <i>v hornej časti krídiel lokálny rozpad betónu</i>	DCM 01	V

Bf-mostné krídla	351-Vypadávanie malty	DCM 01	IV
<i>na všetkých 4 krídlach vypadávanie malty zo špár muriva</i>			
C-Nosná konštrukcia			VI
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu	DCM 01	V
<i>na nosníkoch vo väčšej miere na čelách v menšej v podhlade</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	411-Vlhké škvrny	DCM 01	V
<i>silné zatekanie do podhladu NK</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	V
<i>na oboch čelách NK 100%</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže	DCM 01	VI
<i>krajné 2 nosníky na vtoku aj výtoku korózia hlavnej aj priečnej výstuže</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	513-Úplne porušená betonárska výstuž	DCM 01	V
<i>priečna na výtokových nosníkoch</i>			
Cc-betónové monolitické styky prefabrikovaných prvkov	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	V
<i>vypadaný betón na styku 1. a 2. nosníka vtokového</i>			
D-Mostný zvršok			V
<i>vozovka lokálne vyspravovaná</i>			
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	DCM 01	III
<i>pri 1. opore 2x</i>			
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	III
<i>na krajniciach posypový materiál, vegetácia</i>			
Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia	DCM 01	V
<i>zatekanie na NK vykazuje poruchy typické pre poškodenú izoláciu</i>			
De-rímsa	315-Rozpad betónu	DCM 01	V
<i>na čelách ríms nad hranou NK, hĺbkový rozpad na hornej hrane ríms v menšom rozsahu</i>			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			III
<i>uloženie na lepenke</i>			
F-Mostné závery			III
<i>podpovrchové</i>			
G-Odvodnenie mosta			II
<i>sklonom vozovky</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	421-Povrchová korózia ocele	DCM 01	III
<i>takmer celá plocha zábradlia</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
<i>na vtokovej strane pri 1. opore</i>			
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	III

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonané, údržba zanedbaná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Most zaradený do registra investícií BBSK

Je potrebné uvažovať s rekonštrukciou objektu

Odstránenie znečistenia, pravidelná údržba

J 1121

DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 6/6

Zaťažiteľnosť 13/15/80 t .

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Vdňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 2451-01 (21).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (13).JPG



Názov: Most 2451-01 (11).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (18).JPG



Názov: Most 2451-01 (14).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (24).JPG



Názov: Most 2451-01 (12).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (25).JPG



Názov: Most 2451-01 (17).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (23).JPG



Názov: Most 2451-01 (22).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (19).JPG



Názov: Most 2451-01 (15).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (20).JPG



Názov: Most 2451-01 (16).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2451-01 (10).JPG