

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M6276	<b>Názov mosta:</b>	066053-007_most cez potok Osrblianka v obci Hronec
<b>Komunikácia:</b>	2375	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správč. číslo:</b>	007	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	2,613 km (2375)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	---		
<b>Rok postavenia:</b>	1945		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	4,7 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M6276.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	31.10.2019	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno	
<b>Teplota vzduchu:</b>	17,00°C		
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C		
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	Mgr.art. Martin Riemer	technik	

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	33,0 t
Výhradná:	66,0 t
Výnimočná:	359,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>6 - Veľmi zlý</b>
Po prehliadke:	<b>6 - Veľmi zlý</b>

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			<b>III</b>
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>VI</b>
B-Spodná stavba	1112-Zúženie profilu koryta <i>vypadané kamene pozdĺž opôr, nachytené malé množstvo konárov</i>	DCM 01	IV
Bc-opory	201-Výmole, podomletie základov <i>podmytie spodného radu obkladu na celú dl. opôr, spojené s rozrušením betónu obojstranne</i>	DCM 01	VI
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>III</b>
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony <i>na bokoch konštrukcie</i>	DCM 01	III
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>IV</b>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>kryt cca 5 cm na odtoku a 15 cm na vtoku nad úrovňou OP; r.2008 - nová obrus. vrstva: PS, vyr. OKH I, EMKS 1 cm</i>	DCM 01	IV
De-rímša	312-Odlamovanie betónu <i>na homom povrchu na kraji nosnej dosky malé odlupovanie betónu</i>	DCM 01	IV
De-rímša	314-Obrusovanie <i>na odtoku mierny rozpad povrchovej štruktúry</i>	DCM 01	III
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
<i>uloženie na lepenke</i>			
<b>F-Mostné závery</b>			
<i>podpovrchové</i>			
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
<i>sklonom mosta</i>			
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>II</b>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov <i>bodové olupovanie, znížené zábradlie</i>	DCM 01	II
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1001-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov <i>bez označenia mosta obojstranne</i>	DCM 01	II
<b>I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)</b>			
<i>na odtoku káblková chránička; 2 m pred vtokom plynovod</i>			
<b>J-Okolie mosta</b>			<b>III</b>
<i>neexistuje vstup do koryta so zvislými opevnenými brehmi</i>			
J-Okolie mosta	353-Rozpad murovacích prvkov <i>styk opôr a príslušného opevnenia brehov nekompaktný, vypadané spojivo a uvoľnenie murovacích prvkov</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>na vtokovom brehu lipa a náletové kríky</i>	DCM 01	III
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>6</b>

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Prehliadky vykonané, údržba zanedbaná, nevhodný prístup pod most

## NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

oprava podmytej spodnej stavby pri malých prietokoch vôd  
doplnením kameňa zabetónovaním  
doplnenie chýbajúcich označení mosta  
vypíliť lipu a krovie

## NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Návrh na vykonanie diagnostického prieskumu,  
Prepočet zaťažiteľnosti

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 6/6  
Zaťažiteľnosť 33/66/359 t.

## PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 2375-07 (17).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2375-07 (19).JPG



Názov: Most 2375-07 (18).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2375-07 (16).JPG



Názov: Most 2375-07 (14).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2375-07 (15).JPG



**Názov:** Most 2375-07 (13).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2375-07 (11).JPG



**Názov:** Most 2375-07 (12).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 2375-07 (10).JPG