



Lokalizácia objektu B – v areáli na Trnávke



Obrázok IMG_8239.jpg

Pohľad na priečelie objektu B – vstupné brány do dielne



Obrázok IMG_8242.jpg

Pohľad na fasádu nižšej časti objektu B



Obrázok IMG_8247.jpg

Celkový pohľad do opravárenskej haly /dielne pravdepodobne autobusov



Obrázok IMG_8248.jpg

Uloženie strešného väzníka na obvodový stĺp.
Na krátkej konzole je uložená žeriavová dráha.
Strešné poškodené panely a svetlík



Obrázok IMG_8249.jpg

Nosná konštrukcia strechy



Obrázok 8251.jpg

Strešný kazetový panel – v dokonalom stave pod nezatekajúcim strešným plášťom



Obrázok 8252.jpg

Výškový rozdiel v moduloch haly



Obrázok 8254.jpg

Svetlík v pozdĺžnej osi haly. Svetlík je uložený na železobetónových prefabrikovaných nosníkoch



Obrázok 8256.jpg

Kontrola krycej vrstvy a výstuže stropného kazetového panela



Obrázok 20211014_144356.jpg

Výstuž rebra strešného kazetového panelu



Obrázok 8260.jpg

Meranie rozmerov strešného väzníka



Obrázok 8262.jpg

Uloženie nosníka na väzník pod svetlíkmi



Obrázok 20211014_145027.jpg

Uloženie nosníka na väzník pod svetlíkmi



Obrázok 20211014_144932.jpg

Trhlina v svetlíkovom nosníku v mieste
uloženia na plnostenný väzník



Obrázok 20211014_145610.jpg

Uloženie okna na obvodové výplňové murivo