



Lokalizácia objektu D – v areáli na Trnávke



Obrázok IMG_8229.jpg
Pohľad na priečelie objektu D - kotolne



Obrázok IMG_8227.jpg
Pohľad na zadnú časť – pravdepodobne bývalý sklad

Foto príloha k objektu D



Obrázok IMG_8275.jpg
Poškodená omietka obvodovej steny



Obrázok IMG_8221.jpg
Interiér bývalej kotolne s nefunkčnou technológiou



Obrázok IMG_8223.jpg
Interiér bývalej kotolne s nefunkčnou technológiou



Obrázok IMG_8220.jpg
Strešná konštrukcia nižšej časti kotolne



Obrázok IMG_8277.jpg
Strešná konštrukcia nižšej časti kotolne



Obrázok IMG_8224.jpg
Revízna miestnosť pod komínom



Obrázok 8266.jpg

Kontrola konštrukcia strechy a strešného plášťa



Obrázok 20211014_152543.jpg

Konštrukcia strechy
Priehradový nosník, konštrukcia strešného plášťa, stena komína



Obrázok 20211014_152650.jpg

Konštrukcia strechy
Priehradový nosník, konštrukcia strešného plášťa, stena komína

Foto príloha k objektu D



Obrázok 20211014_151119.jpg
Strešná krytina – azbestocementové
vlnovky



Obrázok IMG_8282.jpg
Veľmi poškodený podhl'ad v havarijnom
stave, zabezpečený podopretím