

**Lokalizácia objektu C – v areáli na Trnávke**



**Obrázok IMG\_8230.jpg**  
Pohľad na priečelie objektu C



**Obrázok IMG\_8231.jpg**  
Pohľad na fasádu objektu C



**Obrázok IMG\_8234.jpg**

Poškodená rímsa, odvodnenie strechy a oplechovanie



**Obrázok IMG\_8235.jpg**

Poškodená strešná krytina a zatekaním poškodený podhľad




**Obrázok IMG\_8237.jpg**

Interiér C2





**Obrázok 20211014\_135441.jpg**  
Konštrukcia strechy  
Priehradový nosník, konštrukcia strechy  
a podhľadu



**Obrázok 20211014\_140144.jpg**  
Konštrukcia strechy  
Priehradový nosník, konštrukcia strechy  
a podhľadu



**Obrázok 20211014\_142313.jpg**  
Konštrukcia strechy  
Priehradový nosník, kotvenie spodného pásu  
do obvodového venca



**Obrázok 20211014\_142452.jpg**

Konštrukcia strechy  
Priehradový nosník, kotvenie spodného pásu  
do obvodového venca



**Obrázok 20211014\_140843.jpg**

Skorodovaná strešná krytina



**Obrázok 20211014\_14262.jpg**

Konštrukcia strechy  
Rímsa, štítová stena