

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu

Vysvetlenie 29.4.2022

Otázky z 26.04.2022 16:04:31:

Otázka č. 1: Prosíme VO o doplnenie položky „D+M odrazová doska skok do diaľky“, nakoľko v TS SO 03 je spomínané, že bude umiestnená odrazová doska. Vo VV táto položka absentuje.

Otázka č. 2: Prosíme VO o doplnenie položky „D+M basketbalový kôš“, nakoľko PD a TS rieši osádzanie basketbalovej konštrukcie a v časti VV SO 03 táto položka absentuje, taktiež položky s tým súvisiace (výkop jamy, betonáž,...).

Otázka č. 3: Prosíme VO o doplnenie položky „D+M futbalové brány“, nakoľko sú tieto vyznačené v PD a v časti VV objektu SO 03 táto položka absentuje, taktiež položky s tým súvisiace (výkop jamy, betonáž,...).

Otázka č. 4: Prosíme VO o doplnenie položky „D+M volejbalové stĺpy“, nakoľko sú tieto vyznačené v PD a v časti VV objektu SO 03 táto položka absentuje, taktiež položky s tým súvisiace (výkop jamy, betonáž,...).

Otázka č. 5: Prosíme VO o doplnenie položky „čiarovanie ihrísk“, nakoľko táto položka po preštudovaní absentuje v časti VV objektu SO 03.

Otázka č. 6: Vo VV objekt SO 03 je uvedená pod položkou č. 6 „Podkladná pružná vrstva SBR, tl. 50 mm“, ale v PD dokumentácii je uvedená pružná podložka zo zmesi SBR granulátu + lepidla + kameniva v hr. 30 mm pri skladbách S1, S2, S4 a basketbalové ihrisko. Hr. 50 mm je uvedená pod skladbou S3, je táto vrstva konštrukčne totožná ako pri ostatných skladbách tj. SBR granulát + lepidlo + kamenivo, alebo sa jedná o vrstvu SBR granulátu + lepidlo? Prosíme VO o objasnenie prípadne upravenie VV.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer SO 03. Zmeny sú podfarbené zelenou.

Otázky z 27.04.2022 14:48:51:

Otázka č. 1: Vo VV objekt SO 03 je uvedené pod položkou č. 7 „Polyuretanový povrch EPDM, farebnosť podľa PD a podľa skladieb, v.č. A01 - pôdorys ihrísk“ v hr. 10 mm na atletickej dráhe S1 vo výmere 695 m². Z PD nie je jasné či ide o full EPDM, alebo o striekaný tartanový povrch 10+3 mm, nakoľko sa tam nachádzajú obe špecifikácie. Prosíme VO o preskúmanie a jasné stanovenie o aký typ povrchu ide, nakoľko cena full EPDM hr. 10 mm povrchu je výrazne drahšia a môže mať za následok zvýšenie ceny diela.

Otázka č. 2: V časti VV objekt SO 01-E1.5 oddiel Slaboprúdové rozvody nie sú do sumy za blok zarátané položky od č. 20 do položky č. 25. Prosíme VO o nápravu.

Otázka č. 3: V časti VV objekt SO 13-U1 oddiel Zakladanie nie je do sumy za blok zarátaná položka 3a. Prosíme VO o nápravu.

Odpovede:

č. 1.:

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer SO 03. Zmeny sú podfarbené zelenou.

č. 2.:

Verejný obstarávateľ upravil vzorec a predkladá upravený výkaz výmer SO 01-E1.5. Zmena je podfarbená zelenou.

č. 3.:

Verejný obstarávateľ upravil vzorec a predkladá upravený výkaz výmer SO 13-U1. Zmena je podfarbená zelenou.

Verejný obstarávateľ vložil do dokumentov kompletný upravený výkaz výmer so všetkými zmenami podfarbenými zelenou k 29.4.2022.