



Fotosnímky anglického dvorca



F67 Celkový pohľad na vonkajší anglický dvorec susediaci s posudzovanou bazénovou halou objektu "B2"




F68 Pohľad na presadnutie asfaltovej spevnenej plochy pri severnom schodisku do anglického dvorca



F69 Pohľad na presadnutie asfaltovej spevnenej plochy v jej napojení na stenu anglického dvorca



F70 Pohľad na presadnutie asfaltovej spevnenej plochy v jej napojení na južný okraj anglického dvorca



F71 Detailný pohľad na presadnutie asfaltovej spevnenej plochy pri južnej stene anglického dvorca



F72 Detailný pohľad na trhlinu v hornej časti južnej steny anglického dvorca

Fotosnímky anglického dvorca




F73 Horný pohľad na statickú poruchu horného okraja steny anglického dvorca pri severnom schodisku



F74 Bočný pohľad na statickú poruchu horného okraja steny anglického dvorca pri severnom schodisku




F75 Detailný pohľad na statickú poruchu horného okraja steny anglického dvorca pri severnom schodisku



F76 Pohľad na narušený obklad bočnej betónovej steny severného schodiska do anglického dvorca




F77 Pohľad na hornú časť severnej steny anglického dvorca pri vonkajšom vstupe do objektu "B2"



F78 Detailný pohľad na v súčasnosti nefunkčnú južnú kanalizačnú vpust' anglického dvorca


Fotosnímky anglického dvorca




F79 Pohľad na vrt v dne anglického dvorca pre prieskumnú penetračnú sondu "PS8"



F80 Detailný pohľad na trhlinu v spodnej časti bočnej steny južného schodiska do anglického dvorca




F81 Detailný pohľad na trhlinu v hornej časti bočnej steny južného schodiska do anglického dvorca



F82 Detailný pohľad na trhlinu v hornej časti stien juhozápadného nárožia anglického dvorca



F83 Pohľad na horizontálnu trhlinu s vysunutím hornej časti južnej steny anglického dvorca



F84 Pohľad na horizontálnu trhlinu s vysunutím hornej časti južnej steny anglického dvorca