

# Fotosnímky objektu "B2"



**F31** Celkový pohľad na východnú stranu posudzovanej podlahy bazénovej haly



**F32** Pohľad na presadenutie podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F33** Pohľad na presadenutie podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F34** Pohľad na presadenutie podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F35** Pohľad na presadenutie podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F36** Detail výrazného sadnutia podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



# Fotosnímkky objektu "B2"




**F37** Pohľad na sondu overujúcu exist. skladbu podlahy bazénovej haly s vrtom pre penetračnú sondu "PS6"



**F38** Detail výrazného sadnutia podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F39** Detail výrazného sadnutia podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F40** Detail výrazného sadnutia podlahy bazénovej haly v jej napojení na vonkajšiu žb. vaňu bazéna



**F41** Celkový pohľad na posudzovanú podlahu bazénovej haly na jej južnom okraji



**F42** Celkový pohľad na posudzovanú podlahu bazénovej haly na jej západnom okraji



# Fotosnímky objektu "B2"



**F43** Detailný pohľad na narušenú a presadnutú podlahu pri juhozápadnom okraji bazéna



**F44** Pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly v jej napojení na VZT kanál



**F45** Pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly v jej napojení na VZT kanál



**F46** Pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly v jej napojení na VZT kanál



**F47** Detailný pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly v jej napojení na VZT kanál



**F48** Detailný pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly

# Fotosnímky objektu "B2"



**F49** Detailný pohľad na presadnutú podlahu západného okraja bazénovej haly v jej napojení na VZT kanál



**F50** Pohľad na vrt v podlahe bazénovej haly pre prieskumnú dynamickú penetračnú sondu "PS7"



**F51** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F52** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F53** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F54** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



# Fotosnímky objektu "B2"



**F55** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F56** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F57** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F58** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F59** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F60** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly


# Fotosnímky objektu "B2"



**F61** Pohľad na poškodený keramický obklad južnej fasádnej prefa keramzitovej steny bazénovej haly



**F62** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F63** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F64** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F65** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly



**F66** Detailný pohľad na poškodený keramický obklad vnútorného žb. stĺpa bazénovej haly