



z dôvodu značnej korózie je nutné vymeniť nosné, železné profily