


VÝKAZ MATERIÁLU:

Č.	POPIS	ks m	POZNÁMKA
1	UHLÍKOVÝ FILTER (DODÁVKA ORL2)	1	(DODÁVKA ORL2)
2	OCEŤOVÁ RÚRA ø680mmx680	1	ø680mmx680x800mm
3	ČERPADLO UNILIFT AP12.40.08.A3	1	NEREZ
4	VÝTLAK	1	NEREZ
5	GUČOVÁ KĽAPKA DN50	1	
6	GUČOVÝ UZÁVER DN50	1	

- LEGENDA
- EXISTUJÚCI STAV
 - NAVRHOVANÝ STAV
 - ① UHLÍKOVÝ FILTER (DODÁVKA ORL2)
 - ② PRIEHLBEŇ ø750mm PRE ČS2
 - HLĽKA V ŽB KONŠTRUKCII 500mm
 - NAD PODLAHOU 200mm
 - ZRUŠÍ SA



± 0,00 = 146,50 m n.m.

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHÁ KARVAŠA 1, BRATISLAVA	ARCHITEKT:	A.B.K.P.S.
G.P.:	A.B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02	PRÁVNIK:	BRATISLAVA 831 02
AUTORI:	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK	TEL. / FAX:	02 / 43 41 26 98
HIP:	Ing. L.TAUSINGER	ELTER constructions s.r.o.	ELTER
HL.PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ING. HROMADA ŠTEFAN
KUSÝ, PAŇÁK	ING. HROMADA ŠTEFAN	ING. DIENOVÁ ANETA	
NÁZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽI NA 3.PP. 1.PP. MEZANINU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA	ING. ŠTEFAN HROMADA	ING. ŠTEFAN HROMADA
ČASŤ:	E.2 ZDRAVOTECHNIKA	DÁTUM:	14.03.2022
OBSAH:	ČERPACIA STANICA ČS2 A ORL2	MIERKA:	M1:50, 1:25
		FORMÁT:	A4
		STUPEŇ:	RP