

Fotodokumentácia



F1 Zatečený horný roh miestnosti upratovačky nad výlevkou



F2 Trhliny v styku priečok a tesne pod stropu miestnosti upratovačky



F3 Trhlina v priečke medzi schodiskovou halou a miestnosťou upratovačky



F4 Zvislá trhlina v priečke chodby nad elektrorozvádzačom



F5 Trhlina pri dverách v priečke medzi chodbou a miestnosťou prípravy zeleniny



F6 Šikmá a zvislá trhlina v priečke medzi skladom a miestnosťou prípravy zeleniny

Fotodokumentácia



F7 Horizontálna trhlina v priečke medzi sklado
a miestnosťou prípravy zeleniny nad podlahou



F8 Zvislá trhlina v napojení priečky na stĺp medzi
skladom a miestnosťou prípravy zeleniny



F9 Horizontálna trhlina v priečke medzi miestnosťou
prípravy zeleniny a sklado nad podlahou



F10 Zvislá trhlina v styku priečok skladu za
miestnosťou prípravy zeleniny



F11 Šikmá trhlina pri prestupe kanalizačného potrubia
v priečke medzi skladmi



F12 Pohľad na prieskumnú sondu "S1" v podlahe
miestnosti skladu

Fotodokumentácia



F13 Detail skladby prepadnutej podlahy a podložia v prieskumnej sonde "S1" miestnosti skladu



F14 Detail skladby prepadnutej podlahy a podložia v prieskumnej sonde "S1" miestnosti skladu



F15 Detail skladby prepadnutej podlahy a podložia v prieskumnej sonde "S2" miestnosti skladu



F16 Detail skladby prepadnutej podlahy a podložia v prieskumnej sonde "S2" miestnosti skladu




F17 Detail skladby prepadnutej podlahy a podložia v prieskumnej sonde "S2" miestnosti skladu



F18 Detail trhlín v priečke medzi skladištom a chodbou pri prestupe inštalovaných potrubí

Fotodokumentácia



F19 Horizontálna trhlina v priečke medzi sklalom a chodbou v úrovni hornej hrany dverí



F20 Horizontálna trhlina v priečke medzi sklalom a chodbou nad dverami



F21 Horizontálna trhlina v priečke medzi chodbou a sklalom nad presadnutou podlahou pri dverách



F22 Detail priebehu trhliny v priečke medzi skladiami pri vstupných dverách z chodby



F23 Detail horizontálnej trhliny v priečke medzi skladiami nad presadnutou podlahou



F24 Detail horizontálnej trhliny v priečke medzi skladiami nad presadnutou podlahou

Fotodokumentácia



F25 Detail zvislej trhliny v hornej časti napojenia priečky medzi skladmi na fasádne murivo



F26 Pohľad na zatečený strop a fasádne murivo chodby v susedstve anglického dvorca



F27 Pohľad na horizontálnu trhlinu v priečke medzi skladoom a chodbou nad presadnutou podlahou



F28 Pohľad na zavlhnutú spodnú časť priečky medzi skladoom a chodbou nad presadnutou podlahou



F29 Pohľad na priebeh trhliny v priečke medzi skladoom a chodbou v úrovni nadpražia dverí



F30 Pohľad na horizontálnu trhlinu v priečke medzi chodbou a skladoom nad presadnutou podlahou

Fotodokumentácia



F31 Pohľad na priebeh trhliny v priečke medzi chodbou a sklalom v úrovni nadpražia dverí



F32 Detail priebehu trhlín v styku priečok v rohu skladu vedľa chodby



F33 Detail priebehu trhliny v priečke medzi strojovňou chladienia a sklalom



F34 Detail priebehu trhliny v priečke medzi chladiacou miestnosťou a sklalom




F35 Detail horizontálnej trhliny v obvodovej stene skladu medzi murivom a žb. vencom



F36 Detail horizontálnej trhliny v obvodovej stene skladu medzi murivom a žb. vencom

Fotodokumentácia



F37 Detail horizontálnej trhliny vo fasádnej stene skladu v jej napojení na dno anglického dvorca



F38 Detail horizontálnej trhliny vo fasádnej stene skladu v jej napojení na dno anglického dvorca



F39 Detail horizontálnej trhliny v priečke medzi strojovňou chladenia a chodbou v úrovni nadpražia dverí



F40 Detail horizontálnej trhliny v priečke medzi skladom a strojovňou chladenia v úrovni nadpražia dverí



F41 Detail priebehu trhlín v rohovom styku priečok strojovne chladenia v úrovni nadpražia dverí



F42 Detail horizontálnej trhliny vstyku priečky a stropného prievlaku strojovne chladenia


Fotodokumentácia



F43 Detail priebehu trhlín v hornej časti styku priečky a stĺpa miestnosti strojovne chladenia



F44 Detail priebehu trhlín v hornej časti rohového styku priečok miestnosti strojovne chladenia



F45 Detail zvislej trhlíny v styku priečky a stĺpa chodby k miestnostiam chladenia



F46 Detail prieskumnej sondy "S3" v podlahe chodby k miestnostiam chladenia



F47 Priebeh trhlín v hornej časti priečok chodby k miestnostiam chladenia



F48 Priebeh trhlín v hornej časti priečok chodby k miestnostiam chladenia


Fotodokumentácia



F49 Priebeh trhlín v hornej časti priečky medzi miestnosťou chladenia a chodbou



F50 Priebeh trhlín v hornej časti priečky medzi miestnosťou chladenia a chodbou



F51 Priebeh trhlín v priečke medzi strojovňou vzduchotechniky a chodbou



F52 Priebeh trhlín v priečke medzi strojovňou vzduchotechniky a chodbou



F53 Priebeh trhlín v priečke medzi strojovňou vzduchotechniky a chodbou



F54 Priebeh trhlín v hornej časti priečky medzi chodbou k miestnostiam chladenia a strojovňou VZT

Fotodokumentácia



F55 Detail zvislých trhlín v hornej časti napojenia priečok na stĺp v strojovni VZT



F56 Detail zvislých trhlín v spodnej časti napojenia priečok na stĺp v strojovni VZT




F57 Detail priebehu trhlín v hornej časti rohového styku priečok strojovne VZT



F58 Detail priebehu trhlín v hornej časti rohového styku priečok strojovne VZT



F59 Detail priebehu trhlín v hornej časti priečky medzi skladosm a strojovňou VZT



F60 Detail priebehu trhlín v priečke medzi chodbou a strojovňou VZT

Fotodokumentácia



F61 Detail horizontálnej trhliny v priečke medzi strojovňou VZT a vnútornou chodbou skladu



F62 Detail priebehu trhliny v priečke medzi budúcim sklantom DKP a suchým sklantom potravín



F63 Detail priebehu trhliny v priečke medzi budúcim sklantom DKP a suchým sklantom potravín



F64 Detail horizontálnej trhliny v styku priečok vnútornej chodby k suchému skladu potravín



F65 Detail trhliny v styku fasádneho muriva a žb. venca v mieste budúceho skladu mrazených potravín



F66 Detail horizontálnej trhliny nad dverami v priečke medzi budúcim sklantom DKP a schodiskom

Fotodokumentácia




F67 Detail zvislej trhliny v styku žb. stĺpa a obmúrovky inštaláčného jadra v budúcom sklade DKP




F68 Detail zvislej trhliny v styku priečok v budúcom sklade DKP



F69 Detail zvislej trhliny v styku žb. stĺpa a obmúrovky inštaláčného jadra v budúcom sklade DKP



F70 Detail zvislej trhliny v styku priečok v budúcom sklade DKP



F71 Detail priebehu trhliny v priečke medzi chodbou k skladu suchých potravín a budúcim sklado DKP



F72 Detail priebehu trhlín v priečke medzi chodbou k skladu suchých potravín a budúcim sklado DKP