

Fotodokumentácia



F73 Pohľad na zatečený a staticky narušený strop skladu pod kuchyňou



F74 Detailný pohľad na obnaženú a výrazne prehrdzavenú výstuž stropu skladu pod kuchyňou



F75 Detailný pohľad na obnaženú a výrazne prehrdzavenú výstuž stropu skladu pod kuchyňou



F76 Detailný pohľad na obnaženú a výrazne prehrdzavenú výstuž stropu skladu pod kuchyňou



F77 Pohľad na staticky narušené časti stropu a stropného prievlaku skladu pod kuchyňou



F78 Pohľad na staticky narušené časti stropu a stropného prievlaku skladu pod kuchyňou

Fotodokumentácia



F79 Detail statického narušenia stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v jeho uložení na stĺp



F80 Detail statického narušenia spodnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou pri stĺpe



F81 Detail statického narušenia strednej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou zo spodnej strany



F82 Detail statického narušenia strednej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou zo spodnej strany



F83 Detail statického narušenia spodnej a bočnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou pri stĺpe



F84 Detail statického narušenia spodnej a bočnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v strede

Fotodokumentácia



F85 Detail statického narušenia spodnej a bočnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v strede



F86 Pohľad na zatečený strop skladu pod kuchyňou najmä v miestach stykov stropných prefabrikátov



F87 Pohľad na výrazne zatečený strop a stropný prievlak komunikačnej chodby pod kuchyňou



F88 Pohľad na výrazne zatečený strop a stropný prievlak komunikačnej chodby pod kuchyňou



F89 Detail zatečenia a mierneho narušenia spodnej časti stropného prievlaku chodby pod kuchyňou



F90 Detail výrazného zatečenia stropu a stropného prievlaku komunikačnej chodby pod kuchyňou

Fotodokumentácia



F91 Detail výrazného zatečenia stropu a stropného prievlaku komunikačnej chodby pod kuchyňou



F92 Detail výrazného zatečenia stropu chodby pod kuchyňou v okolí inšalačných prestupov




F93 Detail výrazného zatečenia stropu chodby pod kuchyňou v okolí inšalačných prestupov



F94 Detail výrazného zatečenia stropu chodby pod kuchyňou v okolí inšalačných prestupov



F95 Detail výrazného zatečenia stropu chodby pod kuchyňou v okolí inšalačných prestupov




F96 Detail výrazného zatečenia stropu a stropného prievlaku chodby pod kuchyňou pri fasádnej stene

Fotodokumentácia



F97 Detail statického narušenia spodnej časti stropného prievlaku chodby pod kuchyňou pri fasádnej stene



F98 Detail statického narušenia spodnej časti stropného prievlaku chodby pod kuchyňou



F99 Pohľad na zatečenú časť stropu zadného skladu pod kuchyňou



F100 Pohľad na zatečenú časť stropu zadného skladu pod kuchyňou pri fasádnej stene



F101 Detail zatečeného stropu a stropného prievlaku zadného skladu pod kuchyňou pri fasádnej stene



F102 Pohľad na výrazne zatečený strop a stropný prievlak skladu pod kuchyňou, z ktorých opadáva omietka

Fotodokumentácia



F103 Pohľad na výrazne zatečený strop a stropný prievlak skladu pod kuchyňou, z ktorých opadáva omietka



F104 Detail narušenia spodnej a bočnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v okolí stĺpa



F105 Detail narušenia stropu a stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v okolí stĺpa



F106 Detail narušenia stropu a spodnej časti stropného prievlaku skladu pod kuchyňou v strede rozpätia