

Skladba existujúceho strešného plášťa:


- VRCHNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA
- DODATOČNÉ ZATEPLENIE POLYSTYRENOVÝMI DOSKAMI HR. 120mm
- ŽIVIČNÁ KRYTINA HR. 10mm
- PÓRBETÓNOVÝ PANEL HR. 240mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. 120mm
- ČADIČOVÁ ROHOŽ HR. 30mm
- STROPNÝ ŽB PANEL HR. 150mm

## Búracie práce :

- X21** – VYBÚRAČ OCELOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO R. 600/600mm  
NA STROJOVNÍ VÝŤAHU
- X22** – DEMONTÁŽ BLESKOZVODU (SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKOM)  
NA STRECHE

## POZNÁMKA :

- PLOCHÁ STRECHA BOLA V MINULOSTI PRED CCA 10 ROKMI DODATOČNE ZATEPLENÁ POLYSTYRÉNOVÝMI DOSKAMI HR. 120mm + VRCHNÁ HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA. MUROVANÉ VETRACIE ŠACHTY SÚ TIEŽ OPRAVENÉ.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA RIEŠI OPRAVU VÝTÁHOVEJ ŠACHTY NA STRECHE A NOVÝ BLESKOZVOD.



**BLOK "B" - PANELOVÁ MONTOVANÁ SÚSTAVA T 06 B-BB**

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen	KRESLIL: Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	VYPRACOVAL: Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B" DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová
	STUPEŇ PD: PSP
	DÁTUM: 11/2018
	MIERKA: 1:100
	FORMÁT: A3
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	ČÍS. ZAK.: 18-44
OBJEKT: SO.01 OBVODOVÝ PLÁŠŤ	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys strechy existujúci stav	ČÍSLO SADY: F

D1.07