

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M3242	Názov mosta:	000571-022 Most cez bezmenný potok za obcou Gorta
Komunikácia:	571	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správč. číslo:	022	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	17,108 km (571)	Legislatívny stav:	v riadnom užívaní
Kilom. staničenie:	30,210 km (DZ 30,0)		
Rok postavenia:	1960		
Dĺžka premostenia:	2,8 m		

## DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M3242.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	11.7.2019	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	25,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	

## PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	39 t
Výhradná:	92 t
Výnimočná:	350 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

## AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	39 t
Výhradná:	92 t
Výnimočná:	350 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>3 - Dobrý</b>
Po prehliadke:	<b>3 - Dobrý</b>

## PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			<b>II</b>
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>III</b>
B-Spodná stavba	303-Vlhké škvrny <i>presakovanie vody cez konštrukcie - v strednej výšky opory cca 3,5 m2</i>	DCM 01	III

Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
<i>Miestami mokré oblasti na povrchu konštrukcie od stekajúcej vody</i>			
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>III</b>
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
<i>Voda presakuje cez trhliny- 15 %</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
<i>Na výtokovej strane - narušená hrana ŽB dosky 0,3 m2.</i>			
<i>ŽB doska má na hranách obnaž. skorodovanú podlž. výstuž 4 m</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
<i>Zelené škvrny na povrchu betónu - 15%</i>			
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>III</b>
Da-Vozovka	609-Lokálny hrbol	DCM 01	III
<i>Plošná deformácia vozovky 2,5 m2</i>			
Da-Vozovka	614-Sieťové trhliny	DCM 01	III
<i>Trhliny vo vozovke, pokračujúce štádium vypierania krytu vozovky 60 %</i>			
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
<i>Narušený povrch betónu, výskyt znečistenia a vegetácie -45 %</i>			
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
<i>Výskyt poruchy na spod.časti konštrukcie bez ohrozenia stavu výstuže - 20%</i>			
De-rímsa	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
<i>Pôsobenie mikroorganizmov na povrch betónu 10-15 %</i>			
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
<i>žiadne</i>			
<b>F-Mostné závery</b>			
<i>žiadne</i>			
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
<i>sklonom vozovky</i>			
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>III</b>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí	DCM 01	III
<i>Jemná povrchová korózia - na ľavej strane mosta</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1003-Poškodenie nárazom	DCM 01	III
<i>Na pravej strane mosta chýba BZ</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
<i>Na ľavej strane mosta</i>			
Hj-úpravy pod mostom	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	II
<i>Pod mostom rastúca vegetácia a výskyt komunálneho odpadu</i>			
<b>J-Okolie mosta</b>			<b>II</b>
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	II



## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

BPM vykonávaná  
bežná údržba zanedbaná

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstrániť vegetáciu z celého mosta

Úprava zábradlia, nahradenie koncových úsekov zábradlia zapustenými časťami - ľavá strana	Ha1007	DCM 01
---	--------	--------

Zriadenie BZ na pravej strane	Ha1003	DCM 01
-------------------------------	--------	--------

Zo zábradlia odstránenie hrdze, obnovenie ochrany	Ha1002	DCM 01
---	--------	--------

Vyspraviť betón ríms a NK	Ca312	DCM 01
---------------------------	-------	--------

Odstrániť vegetáciu z celého mosta	Hj1121	DCM 01
------------------------------------	--------	--------

Odstrániť vegetáciu z celého mosta	J 1121	DCM 01
------------------------------------	--------	--------

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2020

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

#### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-22 (1).JPG



Názov: 571-22 (2).JPG



Názov: 571-22 (8).JPG



Názov: 571-22 (7).JPG



Názov: 571-22 (4).JPG



Názov: 571-22 (10).JPG



Názov: 571-22 (9).JPG



Názov: 571-22 (15).JPG



Názov: 571-22 (16).JPG