

Pôdorys krovu m 1:100
* úroveň 1m nad zlomom strechy (kóta 14.50)

LEGENDA
DOLNÁ ČASŤ KONŠTRUKCIE šxxvd


- 1A) VAZNÝ TRÁM 1 20/22
- 2A) POMÚRNICA 1 16/20
- 3A) STOLKA DOLNEJ ČASŤI 16/20
- 4A) ŠIKMÁ VZPERA 18/20
- 5A) VODOROVNÁ ROZPERA 18/20
- 6A) KRAJNÉ ZAVETRENIE 18/18
- 7A) STREDOVÉ ZAVETRENIE 18/18
- 8A) ZAVETROVACÍ PÁSIK 18/12
- 9A) KROKVA DOLNEJ ČASŤI 13/16
- 10A) ATIKOVÁ KLEŠŤINA
- 11A) ZAVETROVACIA KLEŠŤINA 2x 12/18
- 12A) STRED. VAZNICA DOL. ČASŤI 16/16
- 13A) RÍMSOVÁ VAZNICA 16/20

HORNÁ ČASŤ KONŠTRUKCIE

- 1B) DREVENÁ PROFILOVANÁ RÍMSA
- 2B) ROZÁŠACÍ TRÁM HOR. ČASŤI 16/20
- 3B) STOLKA KRAJINÁ 16/16
- 4B) STOLKA VRCHOLOVÁ /DUB/ 16/16
- 5A) ROZPERY HOR.ČASŤI 16/16
- 6B) KROKVA HORNÁ 13/16
- 7B) STREDOVÁ VAZNICA HORNEJ ČASŤI 14/12

DIAGNOSTIKA DREVA

KONŠTRUKCIE SILNE POŠKODENÉ
KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VÝMENU
KONŠTRUKCIE MIERNÉ POŠKODENÉ
KONŠTRUKCIE URČENÉ NA OPRAVU PROTÉZOVANÍM



PROJEKT OBNOVY

PROJEKT * AEROATELIÉR,
HORNÝ TARÁŇ-ŠTEFANOVIČOVÁ 108 , 95115 MOJMIROVCE *
ARCHITEKT * ING. ARCH. JARO HRIVNÁK * SKA 1528AA
INVESTOR * SAV, ÚSTAV EKOLOGIE LESA, ZVOLEN *

ARBORÉTUM MLÝŇANY-KAŠŤIEL
OPRAVA STRECHY A KROVU
1. ETAPA OBNOVY

časť: ARCHITEKTÚRA
dátum: 15.05.2019

Pôdorys krovu m 1:100
* úroveň 1m nad zlomom strechy