

Pôdorys_krovu m 1:100

* pohľad zhora na krokvy

LEGENDA

DOLNÁ ČASŤ KONŠTRUKCIE


- 1A VAZNÝ TRÁM 1 20/22
- 2A POMÚRNICA 1 16/20
- 3A STOKA DOLNEJ ČASTI 16/20
- 4A ŠIKMÁ VZPERA 18/20
- 5A VODOROVNÁ ROZPERA 18/20
- 6A KRAJNÉ ZAVETRENIE 18/18
- 7A STREDOVÉ ZAVETRENIE 18/18
- 8A ZAVETROVACÍ PÁSK 18/12
- 9A KROKVA DOLNEJ ČASTI 16/13
- 10A ATKOVÁ KLEŠŤINA
- 11A ZAVETROVACIA KLEŠŤINA 2x 18/12
- 12A STRED. VAZNICA DOL. ČASTI 16/16
- 13A RÍMSOVÁ VAZNICA 16/20
- 14A RÍMSOVÁ VAZNICA 16/20

HORNÁ ČASŤ KONŠTRUKCIE

- 1B DREVENÁ PROFILOVANÁ RÍMSA
- 2B ROZÁŠACÍ TRÁM HOR. ČASTI 16/20
- 3B STOKA KRAJNÁ 16/16
- 4B STOKA VRCHOLOVÁ /DUB/ 16/16
- 5A ROZPERY HOR.ČASTI 16/16
- 6B KROKVA HORNEJ ČASTI 16/13
- 7B STREDOVÁ VAZNICA HORNEJ ČASTI 14/12

DIAGNOSTIKA DREVA

- KONŠTRUKCIE SILNĚ POŠKODENÉ
- KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VÝMENU
- KONŠTRUKCIE MIERNĚ POŠKODENÉ
- KONŠTRUKCIE URČENÉ NA OPRAVU PROTÉZOVANÍM



PROJEKT OBNOVY

časť: ARCHITEKTÚRA

dátum: 15.05.2019

PROJEKT * AEROATELIÉR,
HORNÝ TARÁŇ-ŠTEFANOVIČOVÁ 108 , 95115 MOJMIROVCE *
ARCHITEKT * ING. ARCH. JARO HRIVNÁK * SKA 1528AA
INVESTOR * SAV, ÚSTAV EKOLOGIE LESÁ, ZVOLEN *

ARBORÉTUM MLÝŇANY-KAŠTIEL
OPRAVA STRECHY A KROVU
1.ETAPA OBNOVY

Pôdorys_krovu m 1:100

* pohľad zhora