

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M6765	<b>Názov mosta:</b>	000512-011 Most cez Mlynský náhon v km 21,433 v k.ú. Píla
<b>Komunikácia:</b>	512	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
<b>Správč. číslo:</b>	011	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	21,384 km (512)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	21,214 km (DZ 20,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1938		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	2,8 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M6765.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	30.9.2014	<b>Poveternostné podmienky:</b>  polojasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	20,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b>	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
BBRSC,a.s. GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár
BBRSC,a.s. GR	Peter Bobřík	špecialista na cesty

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	40,0 t
Výnimočná:	350,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>4 - Uspokojivý</b>
Po prehliadke:	<b>4 - Uspokojivý</b>

## PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			<b>III</b>
	<i>Zakliesnený vtokový priestor mosta naplaveninami Most je veľmi nízky</i>		
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>IV</b>
B-Spodná stavba	1112-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy na výtoku inundačného územia</i>		
B-Spodná stavba	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	III
	<i>výskyt odpadu, naplavenín a splavenín na vtoku (2 veľké zakliesnené kmene stromu a drobný drevný odpad).</i>		

Bc-opory	201-Výmole, podomletie základov	DCM 01	IV
	<i>Výskyt poruchy za 2. oporou na vtoku oporného múru v celkovej dĺžke do 3 m.</i>		
Bc-opory	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy na čelách opôr vtokovej strane na ploche do 3 m<sup>2</sup>.</i>		
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>III</b>
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy na vtoku v podhlade NK na ploche do 4 m<sup>2</sup>.</i>		
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>III</b>
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy po okrajoch vozovky obojsmerne a nezrezané okraje vozovky, plocha znečistenia do 15 m<sup>2</sup>.</i>		
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
	<i>uloženie na lepenku</i>		
<b>F-Mostné závery</b>			
	<i>bez záverov</i>		
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
	<i>sklonom vozovky</i>		
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>IV</b>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy na stĺpikoch bezpečnostného zariadenia vtokovej a výtokovej strane na ploche do 4 m<sup>2</sup>.</i>		
Hb-zvodidlá	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla	DCM 01	IV
	<i>Poškodené stĺpiky v mieste uchytienia hrnca, nedostatočné ukotvenie ku stĺpikom, odolnosť zvodidla po náraze znížená</i>		
Hb-zvodidlá	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
	<i>Na vtoku zvodidlo neukončené do úrovne terénu</i>		
<b>J-Okolie mosta</b>			<b>II</b>
	<i>Most ústi na druhej strane len na lúku, voda sa rozteká bez koryta</i>		
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	II
	<i>Zasahujúca vegetácia do priestoru mosta z okolitých drevín na ploche do 5 m<sup>2</sup>.</i>		
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>4</b>

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané, údržba zanedbaná

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

výmena všetkých stĺpikov za nové na vtoku so zapustením  
zvodičiek do úrovne terénu

Hb1006

DCM 01

vyčistenie okolia mosta od kríkov

T: 04/2015

Odstránenie naplavených dvoch veľkých brvien a drevnej  
hmoty T: Bezodkladne

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4/4

### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



**Názov:** 512-011\_naplavené brvná.JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** 512-011\_poškod.stípkiky.JPG



**Názov:** Most 512-11 Výtok inundačné územie

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 512-11 Výtok



**Názov:** Most 512-11 Vtok proti smer

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 512-11 (14).jpg



**Názov:** Most 512-11 (16).jpg

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 512-11 Vtok



**Názov:** Most 512-11 Podhľad z vtoku

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 512-11 (19).jpg