

# PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M4187	<b>Názov mosta:</b>	000591-010 Most cez horský potok v obci Zolná
<b>Komunikácia:</b>	591	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správč. číslo:</b>	010	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	18,881 km (591)		
<b>Kilometrovnikové st.:</b>	18,960 km (DZ 19,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1968		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	3 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M4187.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	30.5.2017	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	20,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

<b>Normálna:</b>	25,0 t
<b>Výhradná:</b>	36,0 t
<b>Výnimočná:</b>	255,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

<b>Pred prehliadkou:</b>	<b>2 - Veľmi dobrý</b>
<b>Po prehliadke:</b>	

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

**B-Spodná stavba**

Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy na ploche cca 30 m2 v celom rozsahu</i>		
Bc-opory	323-Priečne trhliny	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy na drieku 2. opory v celkovej dĺžke cca do 1 m.</i>		
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy na ploche cca 3 m2 druhej opory.</i>		

**C-Nosná konštrukcia**

Ca-Hlavná konštrukcia	323-Priečne trhliny	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy v podhlade nosnej konštrukcie v celkovej dĺžke cca 3 m</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy v podhlade nosnej konštrukcie smerujúcej na druhú oporu.</i>		

**D-Mostný zvršok**

Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	
	<i>Nezrezané okraje vozovky pred a za mostom</i>		
De-rímsa	305-Znečistenie	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy na povrchu a čelách na ploche do 10 m2.</i>		
Df-presypávka	305-Znečistenie	DCM 01	
	<i>Uchytená vegetácia na vtoku a výtoku</i>		

**H-Ostatné príslušenstvo mosta**

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla	DCM 01	
	<i>Chýbajúce zábradlie na vtoku a výtoku v celkovej dĺžke cca 35 m.</i>		
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	
	<i>Doplnenie chýbajúceho evidenčného označenia mostného objektu tabuľkou 591-010.</i>		

**J-Okolie mosta**

J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	
	<i>Výskyt poruchy na vtokovej a výtokovej strane na ploche cca 30 m2.</i>		

## NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie vegetácie zo všetkých častí mostného objektu, vtokovej a výtokovej strany na ploche cca 30 m<sup>2</sup>.

Osadenie zvodidiel na vtokovej a výtokovej strane

Zabezpečenie tabuľky s evidenčným číslom mostného objektu 591-010

Vysprávkovanie poškodeného betónu v území pod mostom na oporách a nosnej konštrukcie

Termín odstránenia závad 11/2017

## NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 2

## PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



**Názov:** Most 591-10 Okolie mosta

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (23).JPG



**Názov:** Most 591-10 Mostný zvršok

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 Rímša



**Názov:** Most 591-10 (13).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (28).JPG





**Názov:** Most 591-10 (35).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (16).JPG



**Názov:** Most 591-10 (37).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (36).JPG



**Názov:** Most 591-10 (34).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (20).JPG





**Názov:** Most 591-10 (33).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (32).JPG



**Názov:** Most 591-10 (31).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (30).JPG



**Názov:** Most 591-10 (29).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (14).JPG





**Názov:** Most 591-10 (24).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (26).JPG



**Názov:** Most 591-10 (25).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (17).JPG



**Názov:** Most 591-10 (22).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** Most 591-10 (11).JPG



Názov: Most 591-10 (21).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 591-10 (18).JPG



Názov: Most 591-10 (19).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 591-10 (10).JPG