

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M4013	<b>Názov mosta:</b>	000591-008_most cez miestny potok v Sebedíne - Bečove
<b>Komunikácia:</b>	591	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správč. číslo:</b>	008	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Kumulatívne st.:</b>	15,775 km (591)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	15,826 km (DZ 16,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1964		
<b>Dĺžka premostenia:</b>	3,8 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M4013.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	17.6.2015	<b>Poveternostné podmienky:</b>  oblačno	
<b>Teplota vzduchu:</b>	17,00°C		
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C		
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
BBRSC,a.s. Ban. Bystrica		Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., záv		Ing. Tatiana Kubincová	bežný prehliadkár

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	27,0 t
Výhradná:	90,0 t
Výnimočná:	315,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>3 - Dobrý</b>
Po prehliadke:	<b>3 - Dobrý</b>

## PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			III
<b>B-Spodná stavba</b>			III
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny <i>pretekánie vody popod rímky na kolmé krídla</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	353-Rozpad murovacích prvkov <i>Rozpadávanie prvkov murovaných konštrukcií cca 1 m2 na styku s vodou</i>	DCM 01	III

C-Nosná konštrukcia				III
C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie	DCM 01		III
	na spodnej hrane na výtoku pevné usadeniny zo zložiek betónu hr. 1 cm			
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony	DCM 01		III
	na vtokovom čele, povrchová voda zateká cez poškodenú rímsu			
D-Mostný zvršok				III
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	DCM 01		III
	priečne trhliny v mieste podpovrchových dilatácií			
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky	DCM 01		III
	vľavo na úrovni OP, vpravo 5 cm pod OP; vegetácia a mozaikové trhliny na okrajoch			
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01		III
	pri obrubníkoch zimný posyp s vegetáciou			
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	612-Priečne trhliny	DCM 01		III
	nad oporami			
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01		III
	pri odrazných pruhoch uchytená tráva v nánosoch bahna			
De-rímsa	315-Rozpad betónu	DCM 01		III
	na vtoku rozpad rímsy 20% s obnaženou pozdĺžnou výstužou			
De-rímsa	612-Priečne trhliny	DCM 01		III
	na vtoku lokálne s úplne obnaženou výstužou			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie				
	uloženie na lepenke			
F-Mostné závery				
	podpovrchové			
G-Odvodnenie mosta				
	sklonom vozovky			
H-Ostatné príslušenstvo mosta				III
Hb-zvodidlá	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov	DCM 01		III
	lokálne chýbajúci náter na stojkách a hornom madle bývalého zábradlia a na platniach zvodidla			
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01		III
	chýba v smere Bečov			
J-Okolie mosta				
	na výtoku vyústenie dvoch betónových rúr do potoka			
Celkové hodnotenie mosta:				3

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané, údržba zanedbaná

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

čistenie a náter zábradlia 12m	Hb1001	DCM 01
vyspravenie ľavej rímsy -5x 0,5x 0,3 m		
očistenie skorodovaných častí (najmä platní stojek zvodidla) a obnovenie náteru	Hb1001	DCM 01
stavebná oprava rímsy s ochranou skorodovanej výstuže	De315	DCM 01
očistiť odrazné pruhy z obrubníkov od tráva a nečistôt zo zeminy	Dd1106	DCM 01
T:10/2015		

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3/3

### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: DSC03141.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: DSC03142.JPG



Názov: DSC03153.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: krídlo 1.opory- odtok.JPG



Názov: odtok (1).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: odtok (2).JPG



**Názov:** odtok (3).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** odtok (4).JPG



**Názov:** vtok (1).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** vtok (2).JPG



**Názov:** vtok (3).JPG

**Konštrukčný prvok:**



**Názov:** vtok (4).JPG





**Názov:** vtok (5).JPG

**Konštrukčný prvok:**